

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D K V K E	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE				HARİTA NO
İLİ	İLÇESİ	TİRE	MAHALLE KOY VEYA MEVKİİ	GÖKÇEN MAHALLESİ
SOKAK VE KAPI NO			KADASTRO	KORUMA ANITSAL
			PAFTA	DERECESİ
			ADA	ÇEVRESEL
			PARSEL	ÇEVREYE AYKIRI
ADI	YAPTIRAN :	YAPAN	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) :	Osmanlı Dönemi
UMMU ÇEŞMESİ	YAPIM TARİHİ :	KITABE : YOK	VAKFIYE	

GENEL TANIM
Günümüzde suyu akmayan çeşme kullanılmamaktadır. Harap durumdaki Çeşmenin onarım ihtiyacı bulunmaktadır

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ	A	İÇ	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	YAPI	B	YAPI	B	YAPI	B	ELEMENLARI	B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :
	
	
GÖZLEMLER :	

BUGÜNKÜ SAHİBİ :	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS :
	TTU

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANIMI :

Haik arasında Ümmü Çeşmesi ismiyle bilinmektedir. Uzunlamasına dikdörtgen plan şemasına sahip olan çeşme moloztaş malzemeden inşa edilmiştir. Oldukça harap durumdadır. Üzerine kayrak taşlar dizilen çeşme yol kotunun üzerinde yamaçta yer almaktadır. Çeşmenin ön cephesi yuvarlak kemerle çökertme içine alınmıştır. Kemer içinde yer alan yatay dikdörtgen formlu içi mevcutta boş alan niş yer almaktadır. Bu nişin günümüzde bulunmayan kitabe alt olduğu düşünülmektedir. Bu nişin altında bir masrapa nişi ve onun altında da daha geniş bir niş bulunduğu gözlenmiştir. Ancak çeşmenin külesi veya ayna taşı bölümü günümüze ulaşamamıştır. Yalak kısmı da tamamen doldurulmuş olduğundan dışarıdan bakıldığında algılanamamaktadır. Çeşme üzerinde yer yer siva yapıldığı izlerden anlaşılmaktadır. Çeşme yüzeylerinde meydana gelen bitkilenmeler de yapıya zarar vermektedir. Üzerinde kitabesi bulunmayan çeşmenin hangi tarihte ve kim tarafından inşa edildiği bilinmemektedir. Çeşme günümüzde kullanılmamaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	YOK	YOK	YOK	YOK

ORJİNAL KULLANIM: ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIM: KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIM: ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR

15.04.2022

İZMİR 1 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
17.05.2022 GÜN VE 13968
SAYILI KARAR EKİDİR



YAYIN DİZİNİ :

ASLIYE MENTAP GÖKÇEN
Müdür

EKLER	
BAPÇI	
FOTOĞRAF	
ROLÜVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KİTAP	
KITABE	
VAKFIYE	

KONTROL EDEN

1 / 2022

GME EAYK KARARLARI

NO: 1 / 2022

1 / 2022

1 / 2022

REVİZYON

GME EAYK ONAYI 1 / 2022

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D K V K E	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE				HARİTA NO
İLİ	İZMİR	İLÇESİ	TİRE	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ
SOKAK VE KAPI NO				GÖKÇEN MAHALLESİ
				KORUMA ANITSAL
				DERECESİ
				ÇEVRESEL
				CEVREYE AYKIRI
ADI	YAPTIRAN :	YAPAN	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) :	19. yüzyıl - Osmanlı Dönemi
KOCA ÇEŞME	YAPIM TARİHİ : H.1255 (M.1839/1840)	KİTABE : VAR	VAKFIYE	
GENEL TANIM	Günümüzde çeşmenin suyu akmamakta ve kullanılmamaktadır. Onarım ihtiyacı bulunmaktadır.			

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	YAPI	B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :

GÖZLEMLER :	BAKIMINDAN SORULMU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :

YAPILAN ONARIMLAR :	

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
Halk arasında Koca Çeşme ismiyle bilinmektedir. Uzunlamasına dikdörtgen plan gemasına sahip olan Çeşmenin, yol kotunun yükselmesi nedeniyle yalak kısmı yol kotunun altında kalmıştır. Tüm cepheleri sıvalı durumda olan çeşmenin moloz taş malzemeden inşa edildiği anlaşılmaktadır. Çeşmenin üzerinde kırma çatı formu oluşturulmuştur. Ön cephesine yerleştirilen taş sırasıyla saçak oluşturulmuştur. Çeşme ön cephesinde sivri kemer formuyla derin bir çöktürme meydana getirilmiştir. Kemer üzengi noktası hizasında çeşme ön cephesi yüzeyinde paralel olarak devam eden kalın bir silme bulunmaktadır. Silme üzerinde ise birbirine simetrik olarak yerleştirilmiş olan iki adet yine sivri kemer formu mağrapa nişi yer almaktadır. Nişler üzerinde, ana kemer formunun başlangıç noktası altında ise kitabesi vardır. Taş malzemeden olduğu anlaşılan kitabe oldukça deformasyona uğramış olup, üzeri yer yer sıvanmıştır. Çeşmenin küle deliğinde taş malzemeli ilginç ve estetik forma sahip alan musluk kısmı bulunmaktadır. Kitabesinin okunabilen tarihinden H.1255 (M.1839-40) tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır.	YOK	YOK	YOK	YOK	
	ORJİNAL KULLANIM				
	ÇEŞME				
	BUGÜNKÜ KULLANIM				
	KULLANILMIYOR				
	ÖNERİLEN KULLANIM				
	ÇEŞME				
	HAZIRLAYANLAR				15.04.2022

İZMİR 1 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
17.05.2022 GÜN VE 13968
SAYILI KARAR EKİDİR

ASİYE MENTEKÇİ
MÜDÜR
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

EKLER
RAPOR
FOTOĞRAF
KONUŞMA PROJESİ
RESTORASYON PROJESİ
KİTABE
VAKFIYE

KONTROL EDEN
GMEEA Y.K. KARARLARI
NO: 1 / 2022
1 / 2022
1 / 2022
REVİZYON
GMEEA YK ONAYI 1 / 2022

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D K V K E	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE				HARİTA NO
İLİ	İZMİR	İLÇESİ	TİRE	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ
SOKAK VE KAPI NO				GÖKÇEN MAHALLESİ
ADİ	YAPTIRAN :	YAPAN	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) :	18. yüzyıl sonu-Osmanlı Dönemi
PARSLI ÇEŞME	YAPIM TARİHİ : H.1205 (M.1790-1791)	KİTABE : VAR	VAKFIYE	

GENEL TANIM
Günümüzde kullanılmaya devam eden çeşmenin bakım ve temizlik ihtiyacı bulunmaktadır.

KORUMA DURUMU	A	YI	ORTA	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	FENA			B		B		B		C		B	İZİ VAR
	C				C		C		C				C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :
	

GÖZLEMLER :	
-------------	--

BUGÜNKÜ SAHİBİ :	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :
------------------	---

YAPILAN ONARIMLAR :	
---------------------	--

<p>AYRINTILI TANIMI:</p> <p>Uzunlamasına dikdörtgen plan şemasına sahip olan çeşmenin ön cephesinde yuvarlak kemerli bir niş oluşturulmuştur. Kemerin ortasına baş satırdan oluşan kabartma tekniğiyle yazıları oluşturulan taş kitabeli yerleştirilmiştir. Kemer üzengi noktasından itibaren çeşmenin alt bölümünde cephe üzerinin fayanslarla kaplandığı görülmektedir. Çeşme musluğu da bu fayanslar üzerine yerleştirilmiştir. Çeşme yatağının herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. Çeşme yapısı üzerinde kitabe dışında süsleme öğesi yer almaz. Kitabe üzerinde yer alan kabartma şeklindeki yazılar siyah renk boyayla belirginleştirilmiş, yer yer bu yazılar üzerinde yer alan boyada ve kitabe yüzeylerinde silinme ve deformasyonlar oluşmuştur. Kitabesinden çeşmenin H. 1205 (M. 1790-91) tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır.</p>	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	ORJİNAL KULLANIM: ÇEŞME	VAR	YOK	YOK	YOK
	BUGÜNKÜ KULLANIM: ÇEŞME				
	ÖNERİLEN KULLANIM: ÇEŞME				

HAZIRLAYANLAR 15.04.2022



İZMİR 1 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
17.07.2022 GÜN VE 13968.....
SAYILI KARAR EKİDİR

YAYIN DİZİNİ :	EKLER	KONTROL EDEN	1. /2022
	RAPOR	G.M.E.E.Y.K. KARARLARI	
	FOTOĞRAF	NO:	1. /2022
	RÖLÖVE PROJESİ		1. /2022
	RESTORASYON PROJESİ		1. /2022
	HARİTA	REVİZYON	
	KRANİT KİTABE	G.M.E.E.Y.K. ONAYI	1. /2022
	VAKFIYE		

ASLİ GİBİDİR
Asiye Mehmet GÜNGEN
Müdür
İZMİR BÖLGE KURULUŞU
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN