



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLERINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 09.05.2014-158

45.08/171

KARAR TARİHİ VE NO : 09.05.2014-3842

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, Hacıhımmet Mahallesinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.01.2008 tarihli ve 3626 sayılı kararı ile belirlenen kentsel sit sınırları içinde ve aynı Kurulun 22.02.2007 tarihli ve 2774 sayılı kararı ile tescilli taşınmaza cephe verir konumda bulunan, 30.25.L.C pafta, 294 ada 17 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazın kültür varlığı niteliği taşıdığı ve tescillenmesi için gerekli işlemlerin yapılması talebine ilişkin 20.12.2013 tarihli şahıs başvurusu, Kırkağaç Belediyesi İmar ve Şehircik Müdürlüğü'nün 06.02.2014 tarihli ve 111/341 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 17.04.2014 tarihli ve 1887 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzman raporu, 08.05.2014 tarihli ve 586 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, Hacıhımmet Mahallesinde, kentsel sit sınırları içinde ve tescilli taşınmaza cephe verir konumda bulunan, 30.25.L.C pafta, 294 ada 17 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesine, karar verildi.

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|----------------|--|--------------|---|
| AVRUPA KONSEYİ | Doğal Ve Kültürel Varlıklar Koruma Envanteri D.K.C.K.E | | | | | KÜLTÜR VARLIĞI | Envanter No: 45.08/171 - Harita No: | | |
| TÜRKİYE | Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü | | | | | | | | |
| İl: MANİSA | İlçesi: KIRKAĞAC | Mahalle Köy: HACİHİMMET | | | | | KORUMA DERECESİ | 1. Grup Yapı | |
| SOKAK : 31 SOKAK | | Pfcta : 30.25.L.C. | | Ada : 294 | Parcel : 3 | | | 2. Grup Yapı | X |
| Adı: KONUT | Yaptırın: - | Yapan: - | | | Mimari Çağı: 19. Yy. sonu – 20. Yy. başı | | | | |
| | Yapım Tarihi: - | Kitabe: - | | | Vakfiye: - | | | | |


Genel Tanım: Konut kullanılmış, avlu düzende ve geleneksel yapılmış sistem ile 2 katlı olarak inşa edilmiş kargı yapının üst katı yan cepheinde kapı açılmak suretiyle bağımsız olarak kullanılmaktadır.

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|--|---------------------------------------|---|---------|--|---|----------------------------|---|
| Koruma Durumu | <input checked="" type="checkbox"/> İyi | Taşıyıcı | <input checked="" type="checkbox"/> Dis Yapı | A Üst Yapı | A | İç Yapı | A Süsleme | A | Rutubet | <input checked="" type="checkbox"/> Yok |
| | <input type="checkbox"/> Orta | | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> X | | | <input checked="" type="checkbox"/> Elemanları | | <input type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> B Iz Var |
| | <input type="checkbox"/> Fena | | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> C | | | <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> C Önemli |

Vaziyet planı:



Fotoğraf:



Gözlemler: Kirkağaç geleneksel konut dokusunun bir parçası olan kültür varlığı, "mimari, mahalli, belgesel, işlevsel, onarılabilirlik" değerleri ile birlikte çevreye katkı değerine de sahiptir.

Bugünkü Sahibi: Şahıs mülkiyetinde Bakımdan sorumlu olması gereken kuruluş: -

Yapılan Onanımlar: Yapı kullanım süresi içinde birçok değişiklik, ekleni, onarım geçirmiştir.

Ayrıntılı Tanım: Plansal değişimlerde: İç sofra plan tipine sahip yapı kareye yakın dikdörtgen şeklinde. Zemin kata soفا açılan 2 oda ve islah mekanı, odalarдан birinden de banyo bulunmaktadır. Yapının ön cephesindeki basık kemerli içercük girişinden sofaya ulaşımakta, aynı zamanda sofaban yan cephedeki avluya çıkılmaktadır. Üst kata ise yine sofa açılan 2 oda bulunmaktadır. Sofadan ön cephedeki balkona çıkmakta olup sofanın arkası ahşap doğrama ile kapıtlarla 3. oda oluşturulmuştur. Cephesel Değişenlerde: Yapı ön cephesi itibarıyle dikkat çekicidir. On cepheye yer alan ve 5 basamakla ulaşılan içercük giriş mekanı çift kanatlı S motifli demir süslemeli kapı ve hemen yanında pencere ile yan cephedeki pencere bakmaktadır. Girişin yanında ve üst kata aynı hızada basık kemerli iki pencere daha bulunmaktadır. Girişin hemen üstündeki açık çıkışın bulunmakta olup aynı zamanda giriş vurgulamasını güçlendirmektedir. Açık çıkış cephesinde ortada çit kanatlı ahşap ve işıklı kapı ile her iki yanında dar uzun sıvır kemerli pencerelerle cepheye hareket kazandırılmıştır. Ön cephede ayrıca iki adet küçük bodrum penceresi yer almaktadır. Yapının avluya bakan sol yan cephesinde alt kata avluya çıkış kapısı ve iki yanında basık kemerli iki büyük pencere ile üst kata yine basık kemerli iki pencere bulunmaktadır. Yapının sonradan üst kat için giriş açılan sağ yan cephesi sağır bırakılmıştır ve alt katta iki pencere ile üst katta bir adet enine dikdörtgen pencere ile devam etmektedir. Sağır kısım ile bu pencereli kısım arasında sonradan açılan çit kanatlı kapı ve hemen yanında küçük dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Yapının arkası cephesi tamamıyla sağdır. Yapının kırma çatısının ön cephede ve yan cephele çok az devam eden ahşap saçılı diğer kışlarda 3 sıra tuğla silme bulunmaktadır. Malzeme ve Sistem: Yapının oldukça kalın taşıyıcı duvarlarında taş ve tuğla birebirde kullanılmıştır. Yapının cephesi sonradan çimento esaslı serpme siva ile sivannmıştır. Ahşap taşıyıcı çatının örtüsü alütral kiremit. Pencere ve kapı doğramalarında, dolaplarda ahşap malzeme kullanılmıştır. Ara doşeme özgün durumda ahşap taşıyıcı olup tavan ve doşeme kaplamaları ahşaptır. Koruma Problemleri: a) Değişmeler: Sofanın ara kat doşemesi betonarme olarak değiştirilmiş, yapının sonradan zemin kattan aynan ana merdiveni betonarme olarak değiştirilmiş, basamakları yerinde dokme mozaik ile kapılmıştır. Zemin kattaki odalarдан birinin doşemesi seramik ile değiştirilmiştir. On cephedeki giriş mekanının merdiven korkuluğu baklıya desenli olarak, merdiven kaplaması da dokme mozaik matzevi ile yenilenmiştir. Yapının avlusuna ana yapı ile bağlantılı 2 katlı kargı yapı eklenmiş, alt ve üst kat mutfağ olarak kullanılmıştır. Yapının avlusunda bulunan diğer ek yapı da kargı olup zemin katı at damı üst kat ise oda olarak kullanılmıştır. On cephede yapının hemen solundaki yer alan avlu giriş kapısının ahşap sundurması sonrasında marsilya kiremit ile örtülmüştür. b) Bozulmalar: Yapının çatısında deformasyon, cepheerde siva çatlakları, kabarmalar, dökülmeler, özellikle balkon parapetinde siva bozulmaları, bazı ahşap doğrmalarında eskime ve çürümeler gözlemlenmiştir.

Teknik bilgiler: Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon
 X SOBA X

Orjinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar:

Gözde ULUŞANS TÜTÜNCÜ (Yüksek Mimar): *Gözde*

Halil UYAR (Şehir Plancısı): *Çay*

Kontrol Eden: Aytaç YALÇINKAYA
Müdür V

| | | | | | |
|------------------|----------------------|---|--|---|---|
| Ekler: | Rapor: | X | Kurul Onayı No: 14.08.2014 GÖREV VE İSTİFADƏ | IZMİR İL NUMARALI KULTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KORUMA BÖLGESİ KURULUNUN İZNİ İL NO: KULTÜR VARLIKLARI 0945/14-GÖREV/2014 AYTAÇ YALÇINKAYA MÜDÜR V | T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VARLIKLARI KORUMA BÖLGESİ KURULU |
| | Fotoğraf: | X | | | |
| | Rölöve Proje: | | | | |
| | Restorasyon Projesi: | | | | |
| | Halihazır Harita: | X | | | |
| | Kadastral durum: | X | | | |
| | Kroki: | | | | |
| | Kitabe: | | | | |
| | Vakfiye: | | | | |
| | Revizyon: | | | | |
| Kurul Kararları: | | | | | |

