



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.03.2016-267

35.21/785

KARAR TARİHİ VE NO : 23.03.2016-6422

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Aliğa ilçesi, Şehitkema1 mahallesinde bulunan 2 (iki) adet çeşme yapısının tesciline ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.06.2015 tarihli ve 1967 sayılı ve 12.01.2016 tarihli ve 105 sayılı yazıları ve ekleri; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.01.2012 tarihli ve 417 sayılı ve 24.05.2013 tarihli ve 2346 sayılı kararı ve ekleri; Müdürlük evrak kaydında 22.03.2016 tarih ve 318 sayılı kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;


İzmir ili, Aliğa ilçesi, Şehitkema1 mahallesinde Akçeşme mevkiinde yer alan çeşme yapısının, Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, koruma grubunun 2 (iki) olarak belirlenmesine, kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekli ile korunma alanının belirlenmesine, Kaymakamgediği mevkiinde yer alan çeşme yapısının tescilinin 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olmadığına karar verildi

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE						HARİTA NO :
İLİ :	İZMİR	İLÇESİ :	ALIAĞA	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ :	ŞEHİTKEMAL MAH.	KORUMA
SOKAK VE KAPI NO:				KADASTRO	DERECESİ	1.GRUP YAPI
				PAFTA	ADA:	2. GRUP YAPI
ADI :				YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) :
ÇEŞME 2				YAPIM TARİHİ :	KİTABE : YOK	VAKFIYE :

GENEL TANIM:
Çeşme faal durumdadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	YAPI	B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI :



FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER :

BUGÜNKÜ SAHİBİ :

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANIMI :

Söz konusu yol kenarında yer alan çeşme dikdörtgen prizma gövdeli çeşme olup, deposuz türde moloztaş ve tuğladan inşa edilmiştir. Üzerinde betonarme siva bulunan çeşmenin ön cephesi tuğladan olduğu anlaşılan yuvarlak kemerli çeşme nişine sahiptir. Kemer üzengi noktası hizasındaki dışa çıkıntılı düz silme çeşmenin ön cephesinde bulunmaktadır. Çeşme dikdörtgen uzunlamasına bir yalağa sahiptir. Yapının ayna taşına sahip olup olmadığı üzerindeki siva nedeniyle görülememektedir. Musluk deliğine mevcutta bir demir boru yerleştirilerek dışarıya suyun akışı sağlanmıştır. Ancak mevcuttaki deliğin simetrik olarak cepheyi ortalamadığı görülmektedir. Bu kısmın üzerine iki adet kare maşrapa nişi yerleştirilmiştir. Çeşmede seki yer almamaktadır. Bakımsız durumda fakat günümüzde de faal olan çeşmenin onarıma ihtiyacı vardır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	YOK	YOK	YOK	YOK

ORJİNAL KULLANIM:
ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIM:
ÇEŞME

ÖNERİLEN KULLANIM:
ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR

04/02/2016

Aslı KORUR ERGÜN
Müze Araştırmacısı
(Sanat Tarihçisi)

Ercan ÖZKAYA
İnceleme

YAYIN DİZİNİ :

EKLER	KONTROL EDEN	.../.../2016
RAPOR	G.M.E.E.A.Y.K. KARARLARI	
FOTOĞRAF	NO:	.../.../2016
RÖLÖVE PROJESİ		.../.../2016
RESTORASYON PROJESİ		.../.../2016
HARİTA	REVİZYON	
KROKİ	G.M.E.E.A.Y.K. ONAYI	.../.../2016
KİTABE		
VAKFIYE		

K108

İZMİR İLİ, ALIĞA İLÇESİ, ŞEHİTKEMAL MAHALLESİ

K109

KÜLTÜR VARLIĞI (ÇEŞME) KORUNMA ALANI

K110

K111

K119A

K113

K143

K112

K144

K130

K114

K116

K117

K118

K115

K119

K120

K129

K121


K125

K122

K128

K123

GÖSTERİM:



KORUNMA ALANI SINIRI

Ö:1/2000

K124

K131

K132

K136

K17

K133