



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 08.09.2016-292

45.08-198

KARAR TARİHİ VE NO : 08.09.2016-6989

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, İlyaslar Mahallesinde bulunan, 165 parsel numaralı Bargaz Çeşmesine ilişkin tescil talebinin iletildiği Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 29.05.2015 tarih ve 2214 sayılı yazısı, çeşmenin tesciline esas olmak üzere 2863 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında ilgili kurum görüşlerinin istendiği Kurul Müdürlüğü'nün 08.06.2015 tarih ve 1708 sayı ile 17.06.2016 tarih ve 2305 sayılı yazıları, taşınmaz üzerinde bulunan çeşmenin tesciline ilişkin bilgi belgelerin iletildiği İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 17.08.2016 tarih ve 3636 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.09.2016 tarih ve 845 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, İlyaslar Mahallesinde bulunan, tapunun 165 parselinde kayıtlı taşınmazda bulunan Bargaz Çeşmesinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; yapı grubunun 1.(birinci) Grup olarak belirlenmesine; İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna, çeşmeye ilişkin olarak hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE						HARİTA NO :
İLİ : MANİSA	İLÇESİ : KIRKAĞAÇ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ :			İLYASLAR MAHALLESİ	KORUMA
SOKAK VE KAPI NO :	KADASTRO			PAFTA	ADA :	PARSEL 165
ADI :	YAPTIRAN :	YAPAN :			MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) : Osmanlı Dönemi	
BARGAZ ÇEŞMESİ	YAPIM TARİHİ :	KİTABE : YOK			VAKFİYE :	

GENEL TANIM:

Harabe durumdaki çeşme günümüzde kullanılmamaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	YAPI	B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI :



FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER :

BUGÜNKÜ SAHİBİ :

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANIMI :

Kesme taş ve moloz taştan dikdörtgen planlı olarak inşa edilen ve uzunca bir yalağa sahip olan çeşmenin bitişiğinde kare planlı ve tek birimli küçük ölçekli bir mimari yapı bulunmaktadır. Yol kotunun yükselmesi nedeniyle çeşmenin yalağı ve bitişiğindeki yapının girişi yol kotunun altında kalmıştır. Bitişik yapının içine girilememesinden dolayı işlevinin ne olduğu anlaşılamamıştır. Çeşme ana cephesinde sivri kemerli çökertme yer almaktadır. Kemer üzengi noktası hizalarında maşrapa nişleri vardır. Devşirme malzemelerin de kullanıldığı çeşmenin ayna taşı bulunmamaktadır. Üzerinde herhangi bir tarih ya da kitabe bulunmayan çeşme harabe halde olup, günümüzde kullanılmamaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	YOK	YOK	YOK	YOK

ORJİNAL KULLANIM: ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIM: KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIM: ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR 17.08.2016

Aslı KORUR ERGÜN
Müze Araştırmacısı

R.Canan MALKOÇO
Mimar

YAYIN DİZİNİ :

EKLER	KONTROL EDEN	.../.../2016
RAPOR	G.M.E.E.A.Y.K. KARARLARI	
FOTOĞRAF	NO:	.../.../2016
RÖLÖVE PROJESİ		.../.../2016
RESTORASYON PROJESİ		.../.../2016
HARİTA		
KROKİ	REVİZYON	
KİTABE	G.M.E.E.A.Y.K. ONAYI	.../.../2016
VAKFİYE		



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
08.09.2016 ÜNVE 6989... MİLİ KARARI EKİDİR

