



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 09.11.2018-428



35.06/615

KARAR TARİHİ VE NO : 09.11.2018-10424

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça mahallesi, Asmadere Mevkiinde Maliye Hazinesine kayıtlı, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.11.2002 tarih ve 11156 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescillenen tapunun 3742 parselinde kayıtlı kilise ve etrafındaki yapı grubunda kaçak kazı yapıldığını bildiren Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.11.2018 tarihli ve 522730 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesi, Asmadere Mevkiinde yer alan İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.11.2002 tarih ve 11156 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescillenen tapunun 3742 parselinde kayıtlı Hagios Georgios (Aya Yorgi) kilisesi ve müstemilatının yapı grubunun 1. (Bir) grup olarak belirlenmesine, koruma alanının kendi parseli olan 3742 parsel olarak belirlenmesine, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, izinsiz uygulamayı yapanlar hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına, parselde yer alan kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesi denetiminde kapatılmasına, karar verildi.

| | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|---|
| AVRUPA KONSEYİ | Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E | | KÜLTÜR VARLIĞI | Envanter No: 35.06/615 | |
| TÜRKİYE | Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü | | Harita No: | | |
| İli: İzmir | İlçesi: Foça | Mahalle Köy: YeniFoça | | KORUMA DERECESESİ | 1.Grup Yapı <input checked="" type="checkbox"/> |
| Asmadere mevkii | Pafta : - Ada :- Parsel: 3742 | | 2.Grup Yapı <input type="checkbox"/> | | |
| Adı: Hagios Georgios (Aya Yorgi) kilisesi ve müstemilatı | Yapıran: - | Yapan: - | Mimari Çağı: -19.yy | | |
| Yapım Tarihi: 1850 | | Kitabe: Yayınlarda yer almakla birlikte günümüzde yerinde değildir. | | Vakfiye:- | |
| Genel Tanım: avlulu kilise yapısı ve etrafındaki yapı grubu. | | | | | |
| Koruma Durumu | A İyi B Orta C Fena | Taşıyıcı | A Dış Yapı B C | A Üst Yapı B C | A İç Yapı B C |
| | | | A Süsleme Elemanları B C | A Rutubet B C | A Yok B İzi Var C Önemli |
| Vaziyet planı: | | | Fotoğraf | | |
|  | | |  | | |
| Gözlemler: Herhangi bir onarım geçirip geçirmeyen yapının, çok fazla değişmişlik gözlenmediğinden koruma durumu "iyi"dir. | | | | | |
| Bugünkü Sahibi: | Maliye Hazinesi | | Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Hazine, belediye. | | |
| Yapılan Onarımlar: Herhangi bir onarım geçirmemiştir. | | | | | |
| Ayrıntılı Tanım: Kilise Foçadan Yeni Foça yönüne doğru ilerlerken yol kıyısında büyük bir açıklığın bulunduğu noktada; dağ yönünde bir toprak yolla ulaşılan deniz manzaralı bir epenin üzerinde yer almaktadır. Kilise, girişe göre tam karşıda ve kuzeydoğu, güneybatı yönünde konumlanmıştır. Kilisenin çatısı tamamen çökmüş durumdadır. Apsis ve niş kemerleri ile pencere sövelerinin kesme taş elemanlarında taş kayıpları olmuştur. Naosa batı duvar eksenindeki kapı ile girilmekte olup kapının iki yanında eş genişlikte, dışa daralan iki pencere bulunmaktadır. Naosun kuzey ve güney duvarlarında, eksenin batısında birer pencere, doğusunda yuvarlak kemerli dikdörtgen birer niş yer almaktadır. Pencere örülerek kapatılmıştır. Kuzey duvarda üst seviyede iki, güney duvarda bir yuvarlak şebekeli açıklık yer almaktadır. Doğu duvarda, zeminden yukarıda, eksendeki geniş ve büyük yanlardaki eş büyüklükte, yuvarlak kemerli üç niş bulunmakta olup bunlar büyük olasılıkla ana ve yan apsisler olarak kullanılmışlardır. Orta apsisin güneyi büyük oranda yıkılmıştır. Avlu içinde diğer yapıların hepsi yıkık, çatı örtüleri çökük ve oldukça harap vaziyettedir. Yapının dış cephe duvarları sıvasız olup taş arası derz dolgularında kırmızı yöresel taşlar kullanılmıştır. Kilisenin ve çevresindeki yapı grubunun zemini toprak dolgu ile kaplı olup net olarak görülememektedir. Yapının plan şeması ve zemin malzemesi yapılacak temizlik çalışmasından sonra netlik kazanabilecektir. | | | Teknik bilgiler: | | |
| | | | Su | | |
| | | | Elektrik | | |
| | | | Isıtma | | |
| | | | Kanalizasyon | | |
| | | | Orjinal Kullanımı: Kilise ve müstemilatı | | |
| | | | Bugünkü Kullanımı: Bos/harabe | | |
| | | | Önerilen Kullanımı: Kilise ve müstemilatı | | |
| | | | Hazırlayanlar: .../.../2018 | | |
| | | | Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA | | |
| | | | Tolga KOPARAL Arkeolog İMZA | | |
| Kaynakça:18.-19. yüzyıllarda Anadolu'da yaşayan gayrimüslimlerin imar faaliyetleri ve Foça'daki Post-Bizans kiliseleri MS Pekak Geçmişten Günümüze Foça, Uluslararası Sempozyumu, 75-90 | | | Kontrol Eden: Fuat KESKİN Müdür V. İMZA | | |
| Eklere: | | | Kurul Onayı : | | |
| Rapor: | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Fotoğraf: | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Rölöve Proje: | | | | | |
| Restorasyon Projesi: | | | | | |
| Halihazır Harita: | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Kadastral durum: | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Kroki: | | | Revizyon: | | |
| Kitabe: Vakfiye | | | Kurul Kararları: | | |
| <p>T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü</p> <p>İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 07.11.2018 TARİH VE 10424 SAYILI KARARI EKİDİR</p> <p>Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı</p> <p>Fuat KESKİN Müdür V.</p> | | | | | |

