

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu


KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2019 - 200
Karar Tarihi ve No : 22.02.2019 -3503

Toplantı Yeri: ERZURUM

Artvin İli, Borçka İlçesi, Alaca Köyü, Işıklı Deresi üzerinde bulunan, herhangi bir sit içinde yer almayan, 2863 sayılı Kanun kapsamında tescili olmayan, herhangi bir sit içerisinde yer almayan, Alaca Köy Köprüsünün tescil konusunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Müdürlüğümüzün 2019/85290 sayılı uzman raporu okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Borçka İlçesi, Alaca Köyü, Işıklı Deresi üzerinde bulunan, kararımız eki krokide yeri belirtilen Alaca Köy Köprüsünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun I. grup olarak belirlenmesine karar verildi.



BAŞKAN
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI
Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE
Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE
Muhammet Argun KOCADAĞIŞTAN
(İmza)

ÜYE
Arş. Gör. Semih YILMAZ
(Bulunmadı)


ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE
Valilik Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO :									
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					HARİTA NO :									
İL: Artvin	İLÇESİ: Borçka		MAHALLE VE KÖY : Alaca Köy			KORUMA	ANITSAL	1	2	3					
SOKAK VE KAPI NO:			KADASTRO PAFTA : ADA: - PARSEL: -			DERECESİ	ÇEVRESEL	1	2	3					
ADI: Alaca Köy Köprüsü	YAPTIRAN:		YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI:									
	YAPIM TARİHİ : -		KİTABE:			VAKFIYE:									
GENEL: Artvin İli, Borçka İlçesi, Alaca Köyü, Işıklı Deresi üzerinde bulunmaktadır.															
KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI:															
GÖZLEMLER :															

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
YAPILAN ONARIMLAR :		ORJİNAL KULLANIMI:				
AYRINTILI TANIM:		BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
Artvin İli, Borçka İlçesi, Alaca Köyü, Işıklı Deresi üzerinde bulunan köprü köy yerleşimi dışındadır. Köprüye patika bir yolla ulaşılmakta olup etrafında yapılaşma mevcut değildir. Köprü İbrikli Köyü ile Alacaköy arasında yer almaktadır. Yapım yılına ilişkin kitabeye rastlanılmamış olup, yapım yılı kesin olarak bilinmemekle beraber 18. yüzyılın ikinci yarısı olarak tahmin edilmektedir. Yaya amaçlı olarak yapılan köprü olup, yaklaşık doğu-batı istikametinde tek gözlü, düzgün yonu taştan, yuvarlak sıra kemerli olarak inşa edilmiştir. Köprü moloztaş örgülü olarak yapılmıştır. Köprü, oldukça derince bir vadinin kayalık iki yakası arasında kurulmuştur. Köprü'nün özgün yapısında zamanla malzeme kaybı ve yıkımlar oluşmuştur. Özellikle doğu kısımdaki duvarları tamamen yıkılmıştır. Köprü'nün üst taban döşemesinde ve duvarlarında tahribatlar olup, duvarlarla derz boşalmaları mevcuttur. Köprü ayakları sağlam kayalıklara oturmuş olup su seviyesinden yaklaşık 16-17 m yüksekliktedir.	ÖNERİLEN KULLANIMI:					
		HAZIRLAYANLAR:				
		Muammer BUDAK				Müze Araştırmacısı
		Hayati KESER				Mimar
		KONTROL EDEN:				
		Güven YAVUZ				Bölge Kurulu Müdürü
		KURUL ONAYI:				
		22.02.2019				
		Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.02.2019 gün ve 3503 Sayılı Kararı ile tescil edilmiştir.				
YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON				/ / 2019
	RAPOR					
	FOTOĞRAF					
	RÖLÖVE PROJESİ					
	RESTORASYON PROJESİ					
	HARİTA					
	KROKİ					
	KİTABE					
	VAKFIYE					
	DİĞER					