

**T.C.**  
**KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI**  
**Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu**

**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No** : 22.02.2019 - 200  
**Karar Tarihi ve No** : 22.02.2019 - 3504

**Toplantı Yeri:** ERZURUM

Artvin İli, Borçka İlçesi, Balcı köyü, Karakuş Mahallesi, Işıklı Deresi üzerinde bulunan, herhangi bir sit içinde yer almayan, 2863 sayılı Kanun kapsamında tescili olmayan, Çilalioğlu Köprüsünün tescil konusunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Müdürlüğümüzün 2019/85301 sayılı uzman raporu okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Borçka İlçesi, Balcı köyü, Karakuş Mahallesi, Işıklı Deresi üzerinde bulunan, kararımız eki krokide yeri belirtilen Çilalioğlu Köprüsünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun I. grup olarak belirlenmesine karar verildi.



**BAŞKAN**  
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ  
(İmza)

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Sevda KESKİN  
(İmza)

**ÜYE**  
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU  
(İmza)

**ÜYE**  
Dr. Erman AKSOY  
(İmza)

**ÜYE**  
Muhammet Argun KOCADAĞIŞTAN  
(İmza)

**ÜYE**  
Arş. Gör. Semih YILMAZ  
(Bulunmadı)


**ÜYE**

**TEMSİLCİ ÜYE**  
Valilik Temsilcisi  
(Bulunmadı)

**TEMSİLCİ ÜYE**

**TEMSİLCİ ÜYE**

**TEMSİLCİ ÜYE**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO :									
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO :												
İLİ: Artvin	İLÇESİ: Borçka	MAHALLE VE KÖY : Balcı Köyü			KORUMA	ANITSAL	1	2	3						
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA : ADA: - PARSEL: -			DERECESİ	ÇEVRESEL	1	2	3						
ADI: Çilalioğlu Köprüsü		YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:			VAKFIYE:								
		YAPIM TARİHİ : -	KİTABE:												
GENEL: Artvin İli, Borçka İlçesi, Balcı Köyü, Işıklı Deresi üzerinde bulunmaktadır.															
KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI:															
GÖZLEMLER :															

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
YAPILAN ONARIMLAR :		ORJİNAL KULLANIMI:				
AYRINTILI TANIM:		BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
Artvin İli, Borçka İlçesi, Balcı köyü, Karakuş Mahallesi, Işıklı Deresi üzerinde, köy yerleşimi dışındadır. Köprüye patika bir yolla ulaşılmakta olup etrafında yapılaşma mevcut değildir. Yapım yılına ilişkin kitabeye rastlanılmamış olup, yapım yılı kesin olarak bilinmemektedir. Yaya amaçlı olarak yapılan köprü olup, kuzey-güney istikametinde tek gözlü, düzgün yonu taştan, basık yuvarlak çift sıra kemerli olarak inşa edilmiştir. Köprü moloztaş örgülü malzeme ile yapılmıştır. Köprü, derince bir vadinin kayalık iki yakası arasında kurulmuştur. Köprü üst taban döşemesi düz olup, korkuluk yapılmamıştır. Köprü'nün özgün yapısında zamanla malzeme kaybı ve yıkımlar oluşmuş, bu kayıplar niteliksiz bir şekilde betonla tamamlanmıştır. Köprü'nün üst taban döşemesinde ve duvarlarında tahribatlar olup, duvarlarla derz boşalmaları mevcuttur. Köprü ayakları sağlam kayalıklara oturmuş olup su seviyesinden yaklaşık 8-9 m yüksekliktedir.	ÖNERİLEN KULLANIMI:					
		HAZIRLAYANLAR:				
		Muammer BUDAK				Müze Araştırmacısı
		Hayati KESER				Mimar
		KONTROL EDEN:				
		Güven AYVAZ				Bölge Kurulu Müdürü
		KURUL ONAYI:				
		Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.02.2019 gün ve 3504 Sayılı Kararı ile tescil edilmiştir.				
YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON				/ / 2019
	RAPOR					
	FOTOĞRAF					
	RÖLÖVE PROJESİ					
	RESTORASYON PROJESİ					
	HARİTA					
	KROKİ					
	KİTABE					
	VAKFIYE					
	DİĞER					