



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.03.2018 – 186

20.03.115

KARAR TARİHİ VE NO : 23.03.2018 – 7796

Toplantı Yeri
DENİZLİ

Denizli İli, Güney İlçesi, Karağaçlı Mahallesi, 456 ada, 43 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kurulunun 23.10.1991 tarih ve 2211 sayılı karar ile tescilli mezarlığı koruma alanında ve Güney İlçesi, Karağaçlı Mahallesi, 457 ada, 43 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan sarnıcın, Güney İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 409 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan sarnıcın, Güney İlçesi, Adıgüzeller Mahallesi, 101 ada, 2 parsel ile 102 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan mezarlığın, Çal İlçesi, Selcen Mahallesi, 112 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan kuyunun yakınında yol yapma talebine ilişkin; MGS Proje Müşavirlik Mühendislik Ticaret Ltd. Şti.'nin 31.10.2017 tarih ve 1122 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.03.2018 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Güney İlçesi, Karağaçlı Mahallesi, 457 ada, 43 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan sarnıcın, Güney İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 409 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan sarnıcın, Güney İlçesi, Adıgüzeller Mahallesi, 101 ada, 2 parsel ile 102 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan mezarlığın, Çal İlçesi, Selcen Mahallesi, 112 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan kuyunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescil edilmesine, tescil edilen 2 adet sarnıcın ve kuyunun koruma alanının 10 m. olarak belirlenmesine ve koruma alanı sınırları içerisinde yol yapımına ilişkin herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, Adıgüzeller Mahallesi, 101 ada, 2 parsel ile 102 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan mezarlığın ve Güney İlçesi, Karağaçlı Mahallesi, 456 ada, 43 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mezarlığın koruma alanı sınırlarının ise parsel sınırları olarak belirlenmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR
Mehmet YILMAZ
Bölge Kurulu Müdürü

BAŞKAN
Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI
Bahadır DİKMEN
İMZA

ÜYE
Doç.Dr. Muhammed AYDOĞAN
İMZA

ÜYE
Yrd.Doç.Dr. Saim CİRTİL
İMZA

ÜYE
Dr. Levent ÜNVERDİ
İMZA

ÜYE
Tahsin Cengiz KAMAN
İMZA



ÜYE
Hasan Hüseyin BAYSAL
Denizli Müze Müdürlüğü
İMZA

ÜYE
Mustafa YAVAŞ
İMZA

ÜYE
Nurhayat AYDIN
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İMZA

ÜYE
Güney Belediye Başkanlığı
(BULUNMADI)

ÜYE
Çal Belediye Başkanlığı
(BULUNMADI)

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E		ANIT		ENVANTER NO :					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO :					
İLİ: DENİZLİ		İLÇESİ : ÇAL		MAHALLE - KÖY - MEVKİ : SELCEN		KORUMA DERECESESİ					
ADRESİ:		KADASTRO : 112 ADA, 1 PARSEL					ANITSAL	1	2	3	
							ÇEVRESEL	1	2	3	
							ÇEVREYE AYKIRI	1	2	3	
ADI: KUYU		YAPTIRAN :		YAPAN :		MİMARİ ÇAĞI :					
		YAPIM TARİHİ :		KİTABE :		VAKFİYE :					
GENEL TANIM:											
KORUMA DURUMU		A TAŞIYICI YAPI		A DIŞ YAPI		A ÜST YAPI		A SÜSLEME		A RUTUBET	A YOK
		B		B		B		B ELEMANLARI		B	B İZİ VAR
		C		C		C		C		C	C ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI:											
											
BUGÜNKÜ SAHİBİ:						BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Belediye					
YAPILAN ONARIMLAR :											
AYRINTILI TANITIM:						TEKNİK BİLGİLER					
<p>Kuyu yapısı dairesel bir platform üzerinde inşa edilmiştir. Dairesel platform moloz taş örgülüdür. Kuyu ağzında kare formlu yaklaşık 30cm. yüksekliğinde kuyu bileziği bulunmaktadır. Kuyu bileziğinin iç kısmı testere dişlidir. Kuyunun iç örgüsü ise oldukça boyutları büyük tutulmuş taş malzemedен inşa edilmiştir. Söz konusu taş örgü düzgün bir işçiliğe sahiptir. Dairesel formlu platform sıvalıdır. Ancak söz konusu platformdaki sıvalar deformasyona uğramıştır. Çevresinde yerleşim yerleri ve tarım arazileri bulunmaktadır. Günümüz itibariyle kuyu bakımsız durumdadır. Kuyu önünde dikdörtgen formlu yalak yer almaktadır. Yapının günümüze ulaşan mimari öğelerinde yapının kullanılmaması, iklim şartlarına bağlı bozulmalar, kullanılan malzemenin yaşlanması ve yıpranmasından kaynaklanan sorunlar doğrultusunda yıkılma ve deformasyonlar görülmektedir.</p>						Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasy		
						ORJİNAL KULLANIMI: KUYU					
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: KUYU					
						ÖNERİLEN KULLANIMI: KUYU					
						HAZIRLAYANLAR: 21.03.2018					
						Bahtiyar Rıza NUĞRAL Antropolog					
						Salih YILDIRIM Sanat Tarihçisi					
						Metin KÜÇÜKKAPLAN Şehir/Plancısı					
YAYIN DİZİNİ :						ONAY :					
1-						EKLER :					
2-						RAPOR					
3-						FOTOĞRAF					
4-						RÖLÖVE PROJESİ					
						RESTORASYON PROJESİ					
						HARİTA					
						KROKİ					
						KİTABE					
						VAKFİYE					
						 Mehmet YILMAZ Bölge Kurulu Müdürü					