


VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: ARDAHAN	İLÇESİ : GÖLE	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : BUDAKLI KÖYÜ	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPLI NO:		KADASTRO : PAFTA ADA 115 PARSEL 22	DERECESİ : II. Grup	1 X 3
ADİ: BUDAKLI (CİCOR) KÖYÜ KİLİSESİ	YAPITIRAN :	YAPIM TARİHİ :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	2 3
			VAKFIYE :	1 2 3

GENEL TANIMI: Ardahan İli, Göle İlçesi, Budaklı Köyü 155 ada 22 parselde yer alan kilisenin doğu- batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup güney cephesi ve örtü sistemi tamamen yıkılmış durumdadır.

KORUMA DURU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
	X	FENA		X		X		X		X		X		X	ÖNEMLİ



GOZLEMLER
Söz konusu kilisenin etrafı açık vaziyette olup oldukça korunaksız vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :
Maliye Hazinesi	Hazine ve Maliye Bakanlığı

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
-------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

Ardahan İli, Göle İlçesi, Budaklı Köyü 115 ada, 22 parselde bulunan kilise Budaklı Köyü'nün kuzeyinde, köyden yaklaşık 1 km uzaklıkta hafif eğimli bir tepe üzerindedir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak dış yüzeyi düzgün kesme bazalt taştan yağma moloz taş dolgu duvar sistemi ile inşa edilmiştir. Yapının duvarlarının dış yüzeyinde bulunan düzgün kesme bazalt taşlar tamamen sökülmüş vaziyettedir. Güney cephenin büyük bir kısmı, doğu, batı ve kuzey cephenin de orta bölümleri yıkılmıştır. Kilisenin örtü sistemi ve duvarları önemli ölçüde tahrip olmuştur. Duvarların orta bölümleri yıkıldığından kiliseye giriş tam tespit edilememiştir. Doğu yarım daire planlı apsis yer almaktadır. Kilise, apsis eksenine ile batı duvarda, üst seviyede kalıntıları görülen pencere ile aydınlatılmıştır. Kalan izlerden kilisenin, takviye kemeri ile desteklenmiş yarım daire beşik tonoz ile örtüldüğü anlaşılmaktadır.

Yok	Yok	Yok	Yok
ORJİNAL KULLANIMI :			
KİLİSE			
BUGÜNKÜ KULLANIMI :			
ÖNERİLEN KULLANIMI :			
HAZIRLAYANLAR : 14.09.2021			
Gökhan CAN (Harita Mühendisi)			
İbrahim GÜL (Sanat Tarihçi)			
Berna ER BATMAZ (Şehir Plancısı)			
K. Zeynel Abidin YASLI Bölge Kurulu Müdürü			

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :
	RAPOR
	FOTOĞRAF
	RÖLÖVE PROJESİ
	RESTORASYON PROJESİ
	HARİTA
	KROKİ
	KITABE
	VAKFIYE

KURUL ONAYI	
KURUL KARARLARI	Tescil Kararı: 08/06/2001 / 1131
/2021
/2021

KARS K.V.K.B.K.'nun 29.09.2021

Tarih ve 3343 sayılı karar ekidir.

K. Zeynel Abidin YASLI
Bölge Kurulu Müdürü