


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 13.12.2021-593

35.21/1061

KARAR TARİHİ VE NO : 13.12. 2021-15442

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Aliğa ilçesi, Helvacı Mahallesinde bulunan, tapuda 366 ada, 1 parsel numarasında, 'arsa' vasfı ile şahıs mülkiyetine kayıtlı taşınmazda bulunan çeşmenin Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline ilişkin işlemlerin Kurul Müdürlüğünce tesis edilmesinin istendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.10.2021 tarihli ve 15146 sayılı kararı, tescile yönelik Kurum görüşünün sorulduğu Kurul Müdürlüğünün 27.10.2021 tarihli ve 1851679 sayılı yazısına cevaben iletilen kurum görüşleri ve ekleri ile Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.12.2021 tarihli ve 1097233 sayılı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Aliğa ilçesi, Helvacı Mahallesinde bulunan, tapunun 366 ada, 1 parsel numarasında şahıs mülkiyetinde kayıtlı taşınmazda bulunan çeşmenin, 2863 Sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen yapılardan olması sebebi ile 2863 Sayılı Yasanın 7. maddesi kapsamında 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, çeşmenin korunma alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, çeşme yapısına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
13.12.2011 GÜN VE 15462 SAYILI KARARI EKİDİR

İZMİR İLİ, ALIĞA İLÇESİ
HELVACI MAHALLESİ

KÜLTÜR VARLIĞI KORUMA ALANI
SINIR KOORDİNATLARI

UTM 3 DERECE, ITRF-96, DOM:27

NoktaNo	Y	X
KA_1	496418.242	4283678.821
KA_2	496430.210	4283681.508
KA_3	496421.186	4283668.518
KA_4	496432.964	4283671.992

GÖSTERİM

●●●●● KÜLTÜR VARLIĞI KORUNMA ALANI SINIRI


□ TESCİLLİ ANITSAL YAPI (Çeşme)

ÖLÇEK : 1 / 2000

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:
İli: İZMİR	İlçesi: ALIAĞA	Mahalle Köy: HELVACI		KORUMA DERECESESİ
SOKAK :	Pafta :	Ada : 366	Parsel : 1	
Adı: Çeşme	Yaptıran:-	Yapan:-	Mimari Çağı: 20. yy.	2.Grup Yapı
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Üslup:-	X
			Vakfiye:-	

Genel Tanım:

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	A Rutubet	A Yok İzi Var
	B Orta		B	B	B	B	B	B
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli



Gözlemler: Tarihi çeşme özgün görünümünü büyük oranda korumakla birlikte, zaman içinde müdahale gören ve yitirilen mimari parçalarının onarılabilir olduğu görülmüştür. Bu kapsamda sivil mimarlık örneği çeşmesinin korunarak yaşatılması ve kaybedilen mimari parçalarının aslına uygun yenilenebilmesine yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması gerekmektedir.

Bugünkü Sahibi: Şahıs **Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:** İlgili Belediyesi

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım: İzmir-Foça Yolunun kuzey kenarında bulunan çeşme dikdörtgen planlıdır. Taş malzeme ile yığma olarak inşa edilen ve mermer ile kaplanan çeşme tek yüzlü olup, köşelerde burma yivli sağır sütun ile hareketlendirilmiştir. Tek lüleli çeşmenin teknesinin yerinde (çeşmenin teknesi muhtemelen zemin kotunun değişmesi ile birlikte tahrip olmuş ve kaldırılmış olmalı.)yere ters konulmuş 5 satır Osmanlıca yazı bulunan; yaklaşık 30 cm genişliğinde, 125 cm uzunluğunda, iki parça halinde mermer kitabe bulunmaktadır. Çeşme kitabesi tam olarak okunamamakla birlikte miladi 1927 yılı görülmekte ve okunabilen diğer bölümlerde " Cumhuriyetin MübarekMenemen Foça yolunun menşeleriyle Muhasebe-i hususiyesinin Menemen Foça belediyelerinin İzmir Valisi Kazın Bey tarafından... ..ettirilmiştir." İfadesi bulunmaktadır. Çeşmenin iki yanında bulunan yivli sütunceler ve kaş kemerli tas nişlerinin üzerinde bulunan testere dişi motifi cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Çeşmenin yalak, kurna veya tekne denilen kısmının her iki yanında bulunan, su kapları doluncaya kadar oturup beklemek veya üzerine su kaplarını koymak için kullanılan elemanları(set /seki taşı/testi seti) zaman içinde yok olmuştur. Yapı malzemesinde yer yer bozulmalar görülmekte olup, bozulan bölümlerin bir bölümüne çimentolu sıva ile üst kısma ise mermer konulmak suretiyle müdahale edilmiştir. Zaman içinde yıpranma veya yol yapım çalışmaları sebebiyle yitirilen mimari unsurlarının yeniden kazandırılması için esaslı onarıma ihtiyaç duymaktadır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
------------------	----	----------	--------	--------------

Orijinal Kullanımı: Çeşme
Bugünkü Kullanımı: Çeşme
Önerilen Kullanımı: Çeşme

Hazırlayanlar: 13/12/2021

Nermin GENÇ
Sanat Tarihçisi

Yakup GÜLSEVGİ
Mimar

Elif BAŞÇI
Arkeolog

Kurul Onayı No:	Ekler:	Kontrol Eden: Deniz DURDU Müdür.
	Rapor: X	<p style="text-align: center;">T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu Müdürlüğü</p> <p style="text-align: center;">İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 13.12.2021 TARİHLİ VE 15442 SAYILI KARARI EKİDİR</p> <p style="text-align: center;">ASLIĞIBİDİR</p>
	Fotoğraf: X	
	Rölöve Proje:	
	Restorasyon Projesi:	
	HalihazırHarita: X	
	Kadastral durum: X	
	Kroki:	Revizyon:
	Kitabe: Vakfiye	Kurul Kararları:

