


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İL: ARDAHAN	İLÇESİ : ÇILDIR	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: ÖVÜNDÜ KÖYÜ		KORUMA ANITSAL X 2 3
SOKAK VE KAPINO:		KADASTRO ADA 102 PARSEL 38		DERECESİ: I. Grup ÇEVRESEL 1 2 3
		PAFTA		Çevreye Aykır
ADI: Övündü Kilisesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	11 ve 12. yy
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Kilise ve papaz evi olarak iki bölümden oluşan kilise yapısı bu özelliği ile bölgeki birçok kiliseden ayrılmaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	KÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		X		B		X		X		B	İZİ VAR
	V	FENA		X		C		X		C		C		X	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER
Kilisenin güney duvarının bir kısmı çökmüş olup üst örtüsü de tahrip olmuştur. Etrafı açık ve korumasız vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye Hazinesi	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Hazine ve Maliye Bakanlığı
------------------------------------	--

AYRINTILI TANIM: Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Övündü Köyü, 102 ada, 38 parsel üzerinde yer alan Kilisenin Övündü Köyünün yaklaşık olarak 400 metre güneyinde yer aldığı tespit edilmiştir. Doğu-Batı yönüne uzanan kilise, dikdörtgen planlı ve düzgün kesme tuf taşından inşa edilmiştir. Kilise iki bölümden oluşmaktadır. Güneydeki birinci bölüm kilise yapısı olarak inşa edilmiş ve bu yapıya bitişik olarak inşa edilen kuzeydeki bölümün ise papaz evi olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Kiliseye giriş güneyden kışından sağlanmaktadır. Kilisenin iç duvarları kesme bazalt taşın inşa edilmiştir. Kilisenin üst kısmı tamamen yarım daire tonozla kapatılmıştır. Doğu duvarında apsis yer almakta olup bu apsisin ortasında yuvarlak kemerli küçük bir pencere bulunmaktadır. Kiliseyi papaz eviyle ayıran duvardaki yuvarlak kemerler sonradan kapatılmıştır. Kilisenin batı yönünde küçük bir oda mevcuttur. Buraya kemerli bir geçişle girilmekte olup, bu odadan papaz evine girilmektedir. Papaz evinin üst örtüsünün tamamına yakını çökmüştür. Ancak üst örtüden kalan verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla tonozla kapatılmıştır. Papaz evine kiliseden geçilmesi dışında, batı yönünde ana giriş kapısı yer almaktadır. Giriş kapısının hemen üzerinde büyükçe bir pencere de bulunmaktadır. Papaz evi oldukça tahrip olmuştur.	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	İSİTMA	Kanalizasyon	
		Yok	Yok	Yok	Yok	
		ORJİNAL KULLANIMI: Kilise				
		BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
		ÖNERİLEN KULLANIM:				
YAYIN DİZİNİ:	EKLER:	HAZIRLAYANLAR: 10.01.2022 İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) Ergün DARILMAZ (Sanat Tarihçi) Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
	RAPOR	X	K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü			
	FOTOĞRAF	X	KURUL ONAYI ASLI GİBİDİR K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü			
	ROLOVE PROJESİ		KURUL KARARLARI			
	RESTORASYON PROJESİ		Tespit Kararı /2022			
	HARİTA		/2022			
	KROKİ	X	/2022			
	KİTABE		/2022			
	VAKFIYE		/2022			

KARS K.V.K.B.K.'nun 25.09.2022

Tarih ve 3.4.4.1 sayılı karar ekidir.