

2/34  
6/12

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

33.00.988

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2022-457  
Karar Tarihi ve No 25.01.2022-14367

Toplantı Yeri  
ADANA

Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi sınırları içinde bulunan özel mülkiyete ait 162 ada 1 parselde bulunan su kuyusunun tesciline ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.05.2021 tarihli ve 1379256 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 09.11.2021 gün ve 1893461 sayılı tescil görüşü istenen yazısı, Akdeniz Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 22.11.2021 tarihli ve 28248 sayılı yazısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 10.12.2021 tarihli ve 205708 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14.01.2022 tarihli ve 1164910 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi sınırları içinde bulunan özel mülkiyete ait 162 ada 1 parselde bulunan su kuyusunun 2863 sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14.01.2022 gün ve 1164910 sayılı rapordan anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, kararımız eki anıt fişi ve koruma alanı sınırı haritasının uygun olduğuna karar verildi.



AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:							
T Ü R K İ Y E		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:							
İLİ:	MERSİN	İLÇESİ:	AKDENİZ	MAHALLE / MEVKİLİ:	YAKA		Koruma Derecesi		1. Grup						
SOKAK / NO:		PAFTA:		ADA:	162	PARSEL:	1								
ADI:	Su Kuyusu	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:									
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:									
GENEL TANIM:		Mersin İli, Akdeniz İlçesi Yaka Mahallesi, Güdübes Mevkiinde, Güdübes Kalesinin güneyindeki Narenciye bahçesi içerisinde bulunmaktadır.													
KORUNMUŞLUK DURUMU:		TAŞIYICI YAPI:		CEPHE DURUMU:		ÖRTÜ DURUMU:		İÇ YAPI DURUMU:		BEZEME DURUMU:					
A	İYİ	B	ORTA	C	KÖTÜ	A	B	C	A	B	C				
VAZİYET PLANI:					FOTOĞRAF:										
İLA MERSİN İLÇESİ AKDENİZ MAHALLESİ YAKA KÜLTÜR VARLIĞI 162/1 PARSEL KORUMA ALANI 162/1 PARSEL					YAKA MAHALLESİ KÜLTÜR VARLIĞI (SU KUYUSU) TESCİL VE KORUMA ALANI HARİTASI										
GÖZLEMLER:															
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMDAN SORUMLU OLAN:													
YAPILAN ONARIMLAR:															
AYRINTILI TANIM:		Su Kuyusunun üzeri beton bir blok ile güvenlik amaçlı kapatıldığından derinliği tam olarak tespit edilememiş olup yaklaşık 5-6 metre olduğu düşünülmektedir. Genişliği ise 1 metre çapında olup derin kısımlarında ana kayanın oyulduğu, yüzeye yakın kısımları ise kesme kireçtaşı bloklar ile örülmüştür.								TEKNİK BİLGİLER:		İSITMA SİSTEMİ:			
										KANALİZASYON:					
										SU:					
										ELEKTRİK:					
										ÖZGÜN KULLANIMI:					
										Su Kuyusu					
										BUGÜNKÜ KULLANIMI:					
										KULLANILYOR					
										ÖNERİLEN KULLANIMI:					
										HAZIRLAYANLAR:					
										Ömer AVCIBAŞI		Arkeolog			
										Esmâ KİSER		Arkeolog			
										Kader AVCIBAŞI		Müze Araştırmacısı			
										KONTROL EDEN:					
										Almula PAMPAL Bölge Kurulu Müdürü					
FOTOĞRAF:															
		EKLER													
		RAPOR		x		TESCİL									
		FOTOĞRAF		x		KARAR NO									
		RÖLÖVE PROJESİ				KARAR TARİHİ									
		RESTORASYON PROJESİ				REVİZYON:									
		HARİTA		x											
		KİTABE													
		VAKFIYE													