AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E	A N I T	ENVANTER NO :
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO :

İLİ: İZMİR	İLÇESİ: SEFERİHİSAR	MAHALLE Turabiye , Akkuyu Mevkii	KORUMA DERECESİ 1	ANITSAL	1	2	3
ADRESİ: Turabiye Mahallesi, Akkuyu Mevkii		KADASTRO : 3110 ada, 1 parsel		ÇEVRESEL	1	2	3
				ÇEVREYE AYKIRI	1	2	3

ADI: Su değirmeni vb	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı Dönemi
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFİYE :

GENEL TANIM: Seferihisar ilçesinde, Belediye yakınında ve pazaryeri arkasında, düz bir arazi yapısında yer alan su değirmeni veya su sistemine ilişkin yapı ve kalıntılardır.

	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI



BUGÜNKÜ SAHİBİ Özel	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ Mülk sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Çeşitli onarımlar olmakla birlikte büyük ölçüde tahrip olmuştur

AYRINTILI TANITIM: Bugün, düz bir arazi yapısı üzerinde bulunan yaklaşık dikdörtgen formlu bir ana yapı ile, bunun önünde bulunan duvar kalıntıları ve değirmen taşları dikkati çekmektedir. Ana yapının dikdörtgen bir blok şeklinde olduğu, iç kısmının dört yönde sivri kemerli alınlıklı ve bugün için 3-4 m derinlikte olduğu görülebilmektedir. Bu yapının üst kesimi güvenlik nedeniyle örülerek kapatılmıştır. Duvar tekniği, az sayıda düzgün kesme taş ve büyük ölçüde kaba yonu taş, tuğla veya kiremit ile almaşık düzendedir. Bunun önünde duvar kalıntısı mevcuttur. Bu duvar veya duvarlar ana yapıyı çeviriyor olmalıydı. Muhtemel kapalı bir mekan vardı. Zeminde dolgular olduğu için kesin yorum yapmak zordur. Su bağlantıları kısmen görülebilmektedir. Ancak kazı çalışması ile buradaki mekanın zemini ve derinlikler ile su bağlantıları ve mekanizma işleyişi daha net olarak ortaya çıkartılabilecektir.

Büyük olasılıkla buradaki yapı ve bağlı kalıntılar su değirmeni idi. Duvar tekniği, kemer formları ve benzer yapılar dikkate alındığında, Osmanlı Dönemine ait olduğu ve muhtemelen de 16. Yüzyıl içinde inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir.

	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
ORİJİNAL KULLANIMI Su değirmeni vb				
BUGÜNKÜ KULLANIMI Kullanılmıyor				
ÖNERİLEN KULLANIMI Su yapısı ve güncel işleyişi				

HAZIRLAYANLAR 15 / 02 / 2022
Mehmet TÜZÜNER
Müze Araştırmacısı
Asuman ATEŞ GÖZLER
Harita Mühendisi

EKLER :	
RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFİYE	

ONAY :
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
23.02.2022 T.C. 13523
ASLI GİBİDİR
Asiye Mehtap GÜNGEN