AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 51	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı / 2.Grup Yapı X
SOKAK : 95 Sokak		Pafta : - Ada :85 Parsel: 6			
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım: İki katlı, avlulu, açık sofalı, kargir geleneksel konut yapısı.

Koruma Durumu			Taşıyıcı		Dış Yapı		Üst Yapı		İç Yapı		Süsleme Elemanları		Rutubet		
	A	İyi		**A**		A		A		A		A		A	Yok
	B	Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B**	İzi Var
	C	Fena		C		C		C		C		C		C	Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

Yapı iki katlı olarak moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Yapıya yola bakan cephede bulunan demir kapı ile giriş sağlanmaktadır. Yapının beşik çatısı alaturka kiremit ile örtülüdür. Saçak altları ahşap kaplamalıdır. Yapının zemin katında bulunan demir kapı ve zemin kat penceresi muhdes olup, üst kat pencereleri ise özgün olup, ahşap malzemelidir. Yapının yola paralel çıkması mevcuttur. Çıkmanın iki köşesinde ahşap sütüncesi vardır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Kurul Onayı :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
…… TARİH VE…… SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları:

124

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 52
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK : 95 Sokak		Pafta : - Ada : 85 Parsel:20		2.Grup Yapı	X
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım: bodrum ve iki katlı, avlulu, açık sofalı, kargir geleneksel konut yapısı.

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A Yok
	B Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B** İzi Var
	C Fena		C		C		C		C		C		C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

İki katlı ve bodrumlu olan yapıya yol cephesinden beton merdivenle ulaşılmaktadır. Yol cephesinde bulunan merdiven Yol cephesindeki merdivenin sahanlık bölümü tuğla ile örülerek kapalı mekan haline getirilmiştir. Yapının çatısı kırma çatı olup, alaturka kiremit ile örtülüdür. Çatının geniş saçakları yol cephesinde ve doğu cephede kısmen olmak üzere ahşap ile kaplıdır. Taşınmazın yola paralel cumbası olup, zemin kat açıklık oranları özgün değildir. Yapı özgün durumunda 85 ada, 3 parseldeki yapı ile bütün olarak inşa edilmişken, 3 parseldeki kısım yıkılarak yerine tak katlı betonarme kahvehane yapılmıştır. Dolayısıyla 20 parselin batı sınırı tuğla ile örülmüştür. Söz konusu yapının güney sınırına yakın dönemde tuğla malzemeli muhdes mekan eklenmiştir. 2 kat+ bodrumlu olan yapının doğusunda tek katlı moloz taş malzemeden inşa edilen başka bir tek katlı yapı vardır. Ticarethane olarak kullanılan yapıya yol cephesinden özgün demir kapı ile giriş sağlanmaktadır. Her iki (4-5) parseldeki yapılar çok hasarlıdır. 4. Parselin avlu kısmında bulunan duvarlar çökmüş üst kata giriş sağlanamıyor ve çatı kısmında da büyük ölçüde göçme bulunmaktadır. 5. Parselin giriş kısmı tuğla ile yenilenmiş, tavanlar kontrplak ile kaplanmıştır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Kontrol Eden:
Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Rapor:	X	Kurul Onayı :
Fotoğraf:	X	
Rölöve Proje:		
Restorasyon Projesi:		
Halihazır Harita:	X	
Kadastral durum:	X	
Kroki:		Revizyon:
Kitabe: Vakfiye		Kurul Kararları:

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
…… TARİH VE……
SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

122



PINAR
PINAR
PINAR
PINAR
PINAR

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 53
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK :95 Sokak		Pafta : - Ada : 85 Parsel: 2		2.Grup Yapı	X
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım:

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A Yok
	B Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B** İzi Var
	C Fena		C		C		C		C		C		C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

İki katlı açık sofalı avlulu olan yapıya demir kapıyla giriş sağlanmaktadır. Yapının yol cephesinde cumbası mevcuttur. Yapı kırma çatı Marsilya kiremit ile örtülüdür. Zemin katta iki özgün ahır bulunmakta ve depo olarak kullanılmaktadır. Üst kata ahşap merdivenle çıkış sağlanmakta üst katta biri özgün üç oda bulunmaktadır. Odaların tavan ve zeminleri değiştirilmiştir. Kapılar ve pencereler günümüz malzemeleriyle değiştirmiştir. Yapı genel olarak değişikliğe uğramış, kötü malzeme ve işçilikte tadilatlar görmüştür.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Kurul Onayı :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
….. TARİH VE…… SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları:

VESTEL

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 54
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK : 98 Sokak		Pafta : - Ada : 85 Parsel: 18		2.Grup Yapı	X
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım:

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	**A**	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A Yok
	B Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B** İzi Var
	C Fena		C		C		C		C		C		C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

Moloz taştan yapılan yapı iki katlıdır. kırma çatılı alaturka kiremit ile örtülü, alt kat ve üst katta birer oda bulunmaktadır. Aşırı hasarlı olan yapı kullanılmıyor.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V. İMZA
	Rapor:	X	Kurul Onayı : T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ..... TARİH VE..... SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı Osman ARSLAN Müdür V.
	Fotoğraf:	X	
	Rölöve Proje:		
	Restorasyon Projesi:		
	Halihazır Harita:	X	
	Kadastral durum:	X	
	Kroki:		Revizyon:
	Kitabe: Vakfiye		Kurul Kararları:



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 55	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:	

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK : 98 Sokak		Pafta : - Ada : 85 Parsel: 8		2.Grup Yapı	X
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım: İki katlı, avlulu, açık sofalı, kargir geleneksel konut yapısı.

Koruma Durumu			Taşıyıcı		Dış Yapı		Üst Yapı		İç Yapı		Süsleme Elemanları		Rutubet		
	A	İyi		**A**		A		A		A		A		A	Yok
	B	Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B**	İzi Var
	C	Fena		C		C		C		C		C		C	Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

Köşe konumlu yapı iki katlı, açık sofalı ve avluludur. Avluya demir muhdes kapıyla giriş sağlanmaktadır. Yapının kırma çatısı alaturka kiremit ile örtülü olup, yapı moloz taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Yapının yola bakan cephesinde üçgen çıkması mevcuttur. Yapının üst katında iki oda bulunmakta odaların kapı ve pencereleri sade ahşaptır. Sofa tavanı kaplamasız ve sofanın korkulukları demir malzemelidir. Yapının köşe kısmı pahlıdır. Taşınmazın yol cephesinde bakan odasındaki zemin kat ve üst kat penceresi özgün değildir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V. İMZA
	Rapor:	X	Kurul Onayı : T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ..... TARİH VE..... SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı Osman ARSLAN Müdür V.
	Fotoğraf:	X	
	Rölöve Proje:		
	Restorasyon Projesi:		
	Halihazır Harita:	X	
	Kadastral durum:	X	
	Kroki:		Revizyon:
	Kitabe: Vakfiye		Kurul Kararları:

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 56	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı / 2.Grup Yapı (X)
SOKAK : 101 Sokak		Pafta : - Ada : 86 Parsel: 9-10			
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım: Üç katlı açık sofalı geleneksel kahgir konut yapısı

Koruma Durumu			Taşıyıcı		Dış Yapı		Üst Yapı		İç Yapı		Süsleme Elemanları		Rutubet		
	A	İyi		A		A		A		A		A		A	Yok
	B	Orta		B		B		B		B		B		B	İzi Var
	C	Fena		C		C		C		C		C		C	Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

Yapı üç katlı, açık sofalı ve avluludur. Kırma çatısı alaturka kiremit ile örtülü yapının, üçüncü katı inşaat halinde bırakılmıştır. Zemin katta kapıları müdahale görmüş üç oda bulunmakta olup, 63 parselde kalan bölümde sofa altının batı sınırda bir bölümü dolu(ateş tuğlası) tuğla ile örülerek depo mekanı oluşturulmuştur. Ayrıca yine 63 parselde yapının güney sınırına bitişik tek katlı muhdes mutfak mekanı inşa edilmiştir. İkinci ve üçüncü katlara ahşap özgün merdiven ile geçiş sağlanmaktadır. İkinci katta ikisi özgün biri eyvanın kapatılması ile oluşturulmuş üç oda bulunmaktadır. Özgün odaların kapıları ve kepenkli pencereleri özgün ahşaptır. Kapatılmış eyvanın etrafında bulunan iki odada kapatılmış ocaklar mevcut olup, tavanları da ahşap kaplıdır. Yapının üst katı tamamlanmamış inşaat halinde bırakılmıştır. Sıvasız duvarlarda nişler ve ocaklar mevcut olup, yapının bağdadi hımış çıtaları çakılmış iç duvarları örülmemiştir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Kontrol Eden:
Osman ARSLAN
Müdür V. iMZA

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kurul Onayı :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
….. TARİH VE…… SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları:

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 57
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK :97 Sokak		Pafta : - Ada :86 Parsel:19		2.Grup Yapı	X
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım: İki katlı, avlulu, açık sofalı, kargir geleneksel konut yapısı.

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A Yok
	B Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B** İzi Var
	C Fena		C		C		C		C		C		C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

İki katlı, açık sofalı, avlulu olan yapı, kırma çatılı ve çatı üzeri alaturka kiremit ile örtülüdür. Saçaklar geniş olup ahşap ile kaplanmıştır. Avluya ahşap özgün kapı ile giriş sağlanmaktadır. Sokağa paralel cumbası mevcuttur. Sıvalı olan yapının alt kat pencereleri tamirat görmüştür. Üst kattaki pencere kepenkleri özgün ahşaptır. Üst katta sokağa verev çıkma yapan açık sofaya ait pencere açıklığında doğrama bulunmamaktadır. Yapının yol cephesinde sıva kayıpları mevcuttur.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: .../.../2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Rapor:	X	Kurul Onayı :
Fotoğraf:	X	
Rölöve Proje:		
Restorasyon Projesi:		
Halihazır Harita:	X	
Kadastral durum:	X	
Kroki:		Revizyon:
Kitabe: Vakfiye		Kurul Kararları:

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
..... TARİH VE.....
SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.




AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 58	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:	

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK :97 Sokak		Pafta : - Ada :86 Parsel:17-28-29		2.Grup Yapı	X

Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-

Genel Tanım:

Koruma Durumu			Taşıyıcı		Dış Yapı		Üst Yapı		İç Yapı		Süsleme Elemanları		Rutubet		
	A	İyi		**A**		A		A		A		A		A	Yok
	B	Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B**	İzi Var
	C	Fena		C		C		C		C		C		C	Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf



Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

28. parselde bulunan yapı iki katlı, açık sofalı ve avluludur. Kırma çatı alaturka kiremit ile örtülüdür. Avluya muhdes demir kapıyla giriş sağlanmaktadır. Özgününde açı sofalı olan yapının sofaları kapatılmıştır. Alt sofaya bitişik betonarme yapı eklenmiş, üst kattaki sofa ise ahşap doğrama ile kapatılmıştır.

29. parselde yer alan yapı tek katlı, açık sofalı olup, yapı kırma çatılı ve çatı üzeri alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapının duvarları moloz taş malzeme ve bağdadi duvarlar ile inşa edilmiştir. Avluda tek katlı betonarme müştemilat mevcuttur.

17 parselde tek katlı müştemilat yapısı yer almaktadır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Kontrol Eden:
Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kurul Onayı :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
…… TARİH VE…….
SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları:



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 59	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:	

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK : 97 Sokak		Pafta : - Ada : 81 Parsel: 1		2.Grup Yapı	X
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım: İki katlı, avlulu, açık sofalı, kargir geleneksel konut yapısı.

Koruma Durumu			Taşıyıcı		Dış Yapı		Üst Yapı		İç Yapı		Süsleme Elemanları		Rutubet		
	A	İyi		**A**		A		A		A		A		A	Yok
	B	Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B**	İzi Var
	C	Fena		C		C		C		C		C		C	Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

Köşe konumlu olan yapı iki katlı, avluludur. Yapının duvarları Moloz taş malzemeli ve bağdadi duvarlar kullanılarak inşa edilmiş olup kırma çatısı alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapının zemin katında yola bakan açıklık bulunmamaktadır. Üst katta muhdes ahşap pencereler bulunmaktadır. Köşe kısmı mukarnas pahlı olan yapının yola paralel çıkması mevcuttur. Üst kata betonarme merdinle geçiş sağlanmakta ve yapının iç bölümleri değişmiştir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Kurul Onayı :

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
…… TARİH VE…… SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları:



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 60
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK : 103 Sokak		Pafta : - Ada : 81 Parsel: 13		2.Grup Yapı	X

Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-

Genel Tanım: İki katlı, avlulu, açık sofalı, kargir geleneksel konut yapısı.

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	**A**	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A Yok
	B Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B** İzi Var
	C Fena		C		C		C		C		C		C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

Yapı iki katlı, üç yöne kırma çatılı ve çatısı alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapıda çıkma mevcuttur. Ana giriş kapısı özgün ahşap malzemeden yapılmıştır. Yola bakan yan cephesi dolgu tuğla malzemeyle onarım geçirmiştir. Oldukça hasarlı olan yapının saçakları kaplamasızdır. Yapının içerisine girilememiştir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Kurul Onayı :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
…… TARİH VE…… SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları:

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 61
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK : 103 Sokak		Pafta : - Ada : 81 Parsel: 11		2.Grup Yapı	X
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım: İki katlı, avlulu, açık sofalı, kargir geleneksel konut yapısı.

Koruma Durumu	A	İyi	Taşıyıcı	A	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A	Yok
	B	Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B**	İzi Var
	C	Fena		C		C		C		C		C		C	Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:
Yapı iki katlı, planlı açık sofalı plan tipine sahiptir. Zemin katta 2 si özgün biri sonradan oluşturulmuş toplam 3 oda bulunmaktadır. Üst kata ahşap merdivenle giriş sağlanmaktadır. Yapının sofası sehimli ve tavan kısmı kaplamasızdır. Üst katta iki özgün oda bulunmaktadır. Her iki odada özgün ocaklar bulunmakta ocaklardan biri kapatılmıştır. Odalarda bulunan dolaplar özgün ve hasarlıdır. Yapı statik olarak oldukça hasarlıdır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut
Bugünkü Kullanımı: Konut
Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kontrol Eden:
Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Kurul Onayı :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
….. TARİH VE…… SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları:





AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 62
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Kızılkaya	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK :119 Sokak		Pafta : - Ada : 81 Parsel: 39		2.Grup Yapı	X
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım: İki katlı, avlulu, açık sofalı, kargir geleneksel konut yapısı.

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A	Yok
	B Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B**	İzi Var
	C Fena		C		C		C		C		C		C	Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:
İki katlı olan yapının kırma çatısı yenilenmiştir. Yapının taşıyıcı duvarları moloz taş ile, üst kat ise bağdadi duvar ile inşa edilmiştir. Yapının avlusuna çift kanatlı ahşap kapıyla giriş sağlanmaktadır. Üst kat pencereleri yıpranmış ahşap malzemelidir. Alt katta iki adet küçük ahşap pencere bulunmaktadır. Yapıya girilememiştir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut
Bugünkü Kullanımı: Konut
Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kontrol Eden:
Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Kurul Onayı :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
…… TARİH VE…… SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları:

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 63
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Seyitali	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK : 138 Sokak		Pafta : - Ada :104 Parsel: 1		2.Grup Yapı	X

Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-

Genel Tanım:

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A	Yok
	B Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B**	İzi Var
	C Fena		C		C		C		C		C		C	Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

Yapı iki katlı, açık sofalı plan tipinde ve avluludur. Kırma çatı alaturka kiremit ile örtülüdür. Avluya çift kanatlı demir kapı ile giriş sağlanmaktadır. Özgününde açık olan sofaları kapatılmıştır. Avluda tek katlı müştemilat bulunmaktadır. Uzun zamandır kullanılmadığı anlaşılan yapının içerisine girilememiştir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: .../.../2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V. İMZA
	Rapor:	X	Kurul Onayı :
	Fotoğraf:	X	
	Rölöve Proje:		
	Restorasyon Projesi:		
	Halihazır Harita:	X	
	Kadastral durum:	X	
	Kroki:		Revizyon:
	Kitabe: Vakfiye		Kurul Kararları:

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ..... TARİH VE..... SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 64
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:

İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Seyitali	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK : 138 Sokak		Pafta : - Ada :104 Parsel: 36		2.Grup Yapı	X

Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-

Genel Tanım:

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	**A**	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A Yok
	B Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B** İzi Var
	C Fena		C		C		C		C		C		C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

İki katlı, açık sofalı plan tipine sahip, avlulu bir yapıdır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile örtülüdür. Dışarıdan görülebildiği kadarıyla bodrum katta 1 mekanı olan taşınmazın üzerinde sofa altında konumlanan ara kat odası bulunmaktadır. Zemin katta 2 ahır/depo mekanı bulunan yapının üst katında 2 özgün odası bulunmaktadır. Yapının üst katına ahşap merdiven ile geçiş sağlanmaktadır üst sofanın tavanı kaplamasız ve yer yer çökmeler mevcuttur. Sofaya bakan iki oda odanın kapı ve pencereleri özgün ahşaptır. Oldukça hasarlı olan yapı kullanılmamaktadır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: …/…/2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Kurul Onayı :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
…… TARİH VE…… SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları:

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/157- 65	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Seyitali		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı / 2.Grup Yapı (X)
SOKAK : 139 Sokak		Pafta : - Ada :104 Parsel: 10			
Adı: KONUT YAPISI	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım:

Koruma Durumu			Taşıyıcı		Dış Yapı		Üst Yapı		İç Yapı		Süsleme Elemanları		Rutubet		
	A	İyi		**A**		A		A		A		A		A	Yok
	B	Orta		B		**B**		**B**		**B**		B		**B**	İzi Var
	C	Fena		C		C		C		C		C		C	Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf

Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım: Yapı iki katlı, açık sofalı ve avluludur. Kırma çatı alaturka kiremit ile örtülüdür. Avlulu yapıya demir muhdes avlu kapısı ile giriş sağlanmaktadır. Yapının alt kat sofası kapatılmıştır. Görülebildiği kadarıyla üst katta iki oda bulunmakta kapı ve pencereleri ahşaptır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	-	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: .../.../2017

Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı İMZA

Deniz DURDU Mimar İMZA

Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA

Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN
Müdür V. İMZA

Kurul Onayı :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
..... TARİH VE..... SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Özlem DEMİREL SÜNGÜ
Şehir Plancısı

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:

Kurul Kararları: