

4/8
EM

33.02.1580

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 29.04.2022-472
KARAR TARİHİ VE NO : 29.04.2022-14813

TOPLANTI YERİ
ADANA

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Aslanlı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti hazineye ait, 105 ada 153 parselde yer alan yapılan sarnıç yapısının tesciline ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 26.01.2022 tarih ve 2144890 sayılı yazısı ve eki, Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14.01.2022 tarih ve 2108007 sayılı raporu, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07.03.2022 tarih ve 2272161 sayılı kurum görüşleri istenen yazısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.04.2022 tarih ve 292662 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.04.2022 tarih ve 1272019 sayılı yerinde inceleme raporu ve ekleri okundu, konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Aslanlı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti hazineye ait, 105 ada 153 parselde yer alan sarnıç yapısının 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.04.2022 tarih ve 1272019 sayılı yerinde inceleme raporundan anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada görülen koruma alanı sınırlarının ve anıt fişinin uygun olduğuna, rölöve ve restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

ASLANLI SARNIÇ KORUMA ALANI HARİTASI

İL: MERSİN

İLÇE: ERDEMLİ

MAHALLE: ASLANLI

ADA/PARSEL: 105/152, 153, TH

KÖSERELLİ MAHALLESİ

TH

101/597

105/147

105/148

105/242

105/149

105/151

105/243

105/152

105/154

105/244


105/156

105/155

105/245

105/221

105/220



KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ

NoktaNo	UTM 3 İTRF 96			UTM 6 ED 50		
	Y	X	X2	Y2	X2	X2
1	605077.791	4062026.084	4060576.148	605071.290	4060576.148	4060576.148
2	605079.840	4062023.517	4060573.582	605073.339	4060573.582	4060573.582
3	605076.540	4062020.873	4060570.939	605070.040	4060570.939	4060570.939
4	605074.603	4062023.337	4060573.402	605068.104	4060573.402	4060573.402
5	605066.466	4062023.961	4060574.026	605059.969	4060574.026	4060574.026
6	605079.208	4062034.039	4060584.100	605072.706	4060584.100	4060584.100
7	605087.863	4062022.661	4060572.726	605081.358	4060572.726	4060572.726
8	605075.322	4062012.960	4060563.030	605068.822	4060563.030	4060563.030

ALAN ÇIKTISI

Adı	Parsel	Alan
KORUNMAALANI		228.035
SARNIÇ		13.532

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 29 Ocak 2020 GÜN VE 143 SAYILI KARAR ERİDİR.

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN YRD. *[Signature]*
ÜYE *[Signature]*
ÜYE *[Signature]*
ÜYE *[Signature]*
ÜYE *[Signature]*
ÜYE *[Signature]*
ÜYE *[Signature]*

LEJANT
SARNIÇ
KORUMA ALANI SINIRI
KADASTRAL PARSEL SINIRI

Rumeyza ÇETİN


HAZIRLAYANLAR

105/167

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ DKVKE	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İL: MERSİN	İLÇESİ: Erdemli	MAHALLE KÖY MEVKİİ: Aslanlı Mah.	KORUMA GRUBU
ADRES:	PAFTA: ADA:PARSEL: 105 ada 153 parsel	KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı X 2.Grup Yapı
ADI: Sarnıç	YAPIM TARİHİ:	YAPTIRAN:	MİMARİ ÇAĞI:
		KİTABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIMI: 105 ada 153 parselde yer alan sarnıç, Aslanlı Mahalle merkezine yaklaşık 1 km kuzey yönünde Erdemli-Güzeloluk yolu üzerinde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU:	x	İYİ	ORTA	KÖTÜ	TAŞIYICI YAPI:	DIŞ YAPI:	ÜST YAPI:	İÇ YAPI:	SÜSLEME ELEMANI:	RUTUBET:	YOK	İZİ VAR	ÖNEMLİ
----------------	---	-----	------	------	----------------	-----------	-----------	----------	------------------	----------	-----	---------	--------



BUGÜNKÜ SAHİBİ: BAKIMINDAN SORUMLU KURUM:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Sarnıç yapısının bulunduğu 105 ada 153 parsel, Aslanlı Mahalle merkezine yaklaşık 1 km kuzey yönünde Erdemli-Güzeloluk yolu üzerinde yer almaktadır. Söz konusu parselin ortasında bulunan sarnıcın etrafı, moloz ve kesme taşlarla örülmüş 3x4 ebatlarında duvar örgüsüyle çevrelenmiştir. Taşların bir kısmı yıkılmış vaziyettedir. Taş aralarında bitkilenme mevcuttur. Sarnıcın ağız kısmının etrafı beton sıvalıdır. İç kısmı tam olarak görülemezle birlikte bir kısmının taş örülü olduğu anlaşılmıştır. Sarnıcın hemen yanında bir adet tahrip olmuş su yalağı bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER:	SU	ELEKTRİK	ISITMA
------------------	----	----------	--------

ORJİNAL KULLANIMI:Sarnıç

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIM:Sarnıç

TESCİL KARARI:

HAZIRLAYANLAR:

İşıl PALALIOĞLU – Mimar
Rumeza ÇETİN- Harita Mühendisi
Ömer AVCIBAŞI- Arkeolog
Esengül MIRİK-Sanat Tarihçi

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Onayı

Başkan *[Signature]*
Başkan Yrd. *[Signature]*
Üye *[Signature]*
Üye *[Signature]*
Üye *[Signature]*
Üye *[Signature]*
Üye *[Signature]*

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
29.04.2022 gün...14.813 sayılı
Karar Ekidir

YAYIN DİZİNİ: EKLER:

ONAY: Alınan PAMPAK
Koruma Bölge Kurulunun Onayı



