

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.04.2022-471
KARAR TARİHİ VE NO : 28.04.2022-14799

TOPLANTI YERİ
ADANA


Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitisak Mahallesi sınırları içinde, mülkiyeti TCDD'ye ait 814 ada 2 parselde tespit edilen Tarsus Gar Binası ve Müştemilatlarının tescil talebine ilişkin; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 14.12.2021 tarihli ve 58891979-81386 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.03.2022 tarihli ve 2305538 sayılı kurum görüşü yazısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2022 tarihli ve 292665 sayılı yazısı, Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2022 gün ve 48971 sayılı yazısı, TCDD 6. Bölge Müdürlüğünün bila tarih ve 91570 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.04.2022 tarihli ve 1324645 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitisak Mahallesi sınırları içinde, mülkiyeti TCDD'ye ait 814 ada 2 parselde tespit edilen Tarsus Gar Binası ve WC Binasının 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları tarafından hazırlanan 11.04.2022 tarihli ve 1324645 sayılı rapordan anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırları ve anıt fişinin uygun olduğuna, yapılara yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere kurulumuza iletilmesine, Yol Bakım Şefliği Binası ve İşçi Barakası Yapısının ise 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşımadığı anlaşıldığından tesciline gerek olmadığına karar verildi.

TARSUS GARI VE WC BİNASI TESCİL VE KORUNMA ALANI HARİTASI

İL: MERSİN
İLÇE: TARSUS
MAHALLE: ŞEHİTİSAK
ADA/PARSEL: 814/2, 3, TH

1/3000



KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ

UTM 3 ITRF 96

UTM 6 ED 50

| NoktaNo | Y | X | Y2 | X2 |
|---------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | 400663.311 | 4088407.904 | 667950.749 | 4088027.047 |
| 2 | 400729.115 | 4088400.147 | 668016.754 | 4088021.364 |
| 3 | 400750.138 | 4088392.918 | 668037.991 | 4088014.802 |
| 4 | 400762.684 | 4088309.435 | 668053.153 | 4087931.768 |
| 5 | 400766.475 | 4088223.161 | 668059.655 | 4087845.671 |
| 6 | 400737.136 | 4088178.736 | 668031.733 | 4087800.352 |
| 7 | 400704.074 | 4088200.235 | 667998.016 | 4087820.797 |
| 8 | 400640.344 | 4088237.454 | 667933.158 | 4087855.987 |
| 9 | 400611.695 | 4088247.710 | 667904.205 | 4087865.336 |
| 10 | 400625.452 | 4088289.572 | 667916.637 | 4087907.603 |
| 11 | 400632.966 | 4088312.646 | 667923.421 | 4087930.898 |
| 12 | 400643.488 | 4088344.954 | 667932.919 | 4087963.515 |
| 13 | 400651.067 | 4088368.226 | 667939.761 | 4087987.011 |
| 14 | 400658.765 | 4088391.864 | 667946.711 | 4088010.875 |
| 15 | 400660.478 | 4088397.125 | 667948.257 | 4088016.186 |

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 28.04.2022 GÜN VE 107.95 SAYILI KARAR EKİDİR.

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN

BAŞKAN YRD.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ALAN ÇIKTISI

| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|--------------|--------|-------------------------------------|-----------|
| KORUNMAALANI | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 24143.291 |

LEJANT



TESCİLE ÖNERİLEN YAPI



KORUNMA ALANI SINIRI




KADASTRAL PARSEL SINIRI

Kurul Üyelerinin Önerisi Doğrultusunda Hazırlanmıştır.

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------|-------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| AVRUPA KONSEYİ | | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.) | | | | ANIT | | Envanter No: | |
| T Ü R K İ Y E | | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | Harita No: | |
| İLİ: | MERSİN | İLÇESİ: | TARSUS | MAHALLE / MEVKİL: | Şehitistik | | | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SOKAK / NO: | | PAFTA: | | ADA: | 814 | PARSEL: | 2 | Koruma Grubu | |
| ADI: | Tarsus Garı ve Müştemilatları | YAPTIRAN: | | YAPAN: | | MİMARİ ÇAĞI: | 2.Ulusal Mimarisi | | |
| | | YAPIM TARİHİ: | 1951 | KİTABE: | | VAKFİYE: | | | |
| GENEL TANIM: | Tarsus Kent Merkezinde, Gar Ana Yapısı, WC Yapısı, Yol Bakım Şefliği Binası ve İşçi Barakası Yapısından oluşan bir yapılar topluluğu olup aktif kullanımdadır. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|---|----------------|---|------|---------------|---|---|--------------|---|---|-----------------|---|---|----------------|---|---|
| KORUNMUŞLUK DURUMU: | | | TAŞIYICI YAPI: | | | CEPHE DURUMU: | | | ÖRTÜ DURUMU: | | | İÇ YAPI DURUMU: | | | BEZEME DURUMU: | | |
| A | İYİ | X | ORTA | C | KÖTÜ | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |



| | | | |
|------------|--|--|--|
| GÖZLEMLER: | | | |
|------------|--|--|--|

| | | | |
|--------------------|------|------------------------|------|
| BUGÜNKÜ SAHİBİ: | TCDD | BAKIMDAN SORUMLU OLAN: | TCDD |
| YAPILAN ONARIMLAR: | | | |

AYRINTILI TANIM:

Gar kompleksi, Ana bina ile WC, Yol Bakım Şefliği Binası ve İşçi Barakası Yapısından oluşan müştemilatları içerir. Ana Bina, tek katlı olup doğu batı doğrultulu 35 metrelik bir genişliğe sahiptir. Üç ayrı kütlede oluşan ana binanın orta kütleleri yan kütlelerden daha yüksektir. Orta kütlelerin peronlara bakan ana cephesindeki geniş kemerli tasarım, kendi içinde altı parça açıklığa bölünmüş ve alt-orta açıklık ana girişe dönüştürülmüştür. Cephelerde geniş kemerli düzenlemelerle anıtsallık kazanan yapının köşelerinde ise bosajlı taş uygulaması ile kısmi bir hareketlilik verilmiştir. Sağda-batıda- kalan kanadın kemeleri açık iken solda-doğudaki kanadın kemeleri kapatılmış ve birer mekana dönüştürülmüştür. Yapının orta kütleleri gişe-bekleme salonu olup tavanı kaset uygulamalı, zemini ise desenli karo mozaik kaplıdır. Üst örtüsü kırma çatıdır.

Müştemilat durumundaki WC yapısı, Ana binanın hemen doğusunda, yapıya 20 metre mesafede yer alır. Dikdörtgen uzantılı ve beşik çatılı bu yapı da arşiv kayıtlarına göre ana bina ile birlikte 1951 yılında inşa edilmiştir.

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--|
| TEKNİK BİLGİLER: | ISITMA SİSTEMİ: | |
| | KANALİZASYON: | |
| | SU: | |
| | ELEKTRİK: | |
| ÖZGÜN KULLANIMI: Tren Garı | | |
| BUGÜNKÜ KULLANIMI: Tren Garı | | |
| ÖNERİLEN KULLANIMI: Tren Garı | | |

| | |
|---|--|
| Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Onayı | |
| Başkan | |
| Başkan Yrd. | |
| Üye | |
| Üye | |
| Üye | |
| Üye | |
| Üye | |

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.01.2022 gün 1/799 sayılı Karar Ekidir

| | |
|--|------------------|
| HAZIRLAYANLAR: | |
| Dr.Kenan BEŞALTI | Sanat Tarihcisi |
| M.Evrek KAYA | Arkeolog |
| Hüseyin TEKİN | Arkeolog |
| Rümeysa ÇETİN | Harita Mühendisi |
| KONTROL EDEN: | |
| Almila PAMPAL Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü V. | |

| | |
|---------------|--|
| YAYIN DİZİNİ: | |
|---------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| EKLER | |
| RAPOR | |
| FOTOĞRAF | x |
| RÖLÖVE PROJESİ | |
| RESTORASYON PROJESİ | |
| HARİTA | x |
| KİTABE | |

| | |
|---------------|--|
| TESCİL | |
| KARAR NO: | |
| KARAR TARİHİ: | |
| REVİZYON: | |

FOTOĞRAF:

