

4/19
AT

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

33 06.740

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2022 - 481
Karar Tarihi ve No 30.06.2022 - 15043

Toplantı Yeri
ADANA

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Caminur Mahallesi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2013 tarih ve 3004 sayılı kararıyla 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenen, mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait 260 ada 21 parselde tespit edilen kültür varlıklarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin; Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.06.2022 tarih ve 2579990 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 03.06.2022 tarih ve 2574450 sayılı raporu, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.06.2022 tarih ve 1451979 sayılı dosya inceleme raporu ve ekleri okundu, konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Caminur Mahallesi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2013 tarih ve 3004 sayılı kararıyla 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen, mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait 260 ada 21 parselde tespit edilen kültür varlıklarının, 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığı Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 03.06.2022 tarih ve 2574450 sayılı raporundan anlaşıldığından, 24.01.2022 gün ve 14321 sayılı kurul kararı doğrultusunda 260 ada 21 parselde tespiti yapılan hamam ve yapı kalıntısının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 1. Grup Yapı olarak tesciline, kararımız eki 1/1000 ölçekli haritanın ve anıt fişinin uygun olduğuna, rölöve ve konservasyon projesinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

VUSLAT MEYDANI KÜLTÜR VARLIKLARI TESCİL HARİTASI:

İLİ:MERSİN
İLÇESİ:TARSUS
MAH:CAMINUR
ADA:260
PARSEL:21

260
21

6
K

267
112

YAPI KALINTISI KÖŞE KOORDİNATLARI(3 DER ED 50)

NoktaNo	Y	X
1	401336.829	4087546.352
2	401338.904	4087546.352
3	401339.468	4087545.146
4	401337.468	4087540.930
5	401338.658	4087539.879
6	401337.498	4087537.980
7	401336.671	4087538.600
8	401337.061	4087538.124
9	401335.626	4087540.314
10	401336.188	4087540.956
11	401334.074	4087542.446

YAPI KALINTISI

HAMAM KALINTISI

HAMAM KALINTISI KÖŞE KOORDİNATLARI(3 DER ED 50)

NoktaNo	Y	X
6	401337.498	4087537.980
7	401336.671	4087538.600
12	401349.084	4087535.910
13	401350.123	4087536.016
14	401350.902	4087534.765
15	401349.828	4087532.935
16	401353.956	4087529.463
17	401355.766	4087527.328
18	401355.303	4087526.655
19	401352.304	4087529.001
20	401350.217	4087526.883
21	401346.852	4087529.704
22	401345.684	4087528.420
23	401343.403	4087530.385

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU ONAYI

BASKAN

BASKAN YRD.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULUNUN

GÜN VE...

SAYILI KARAR EKİDİR

GÖSTERİM:

ZEMİN KAPLAMA TAŞ ÖRGÜ
TAŞ ÖRGÜ
HYPOCAUST
DISK
KANAL
KAZI ALANI
KÜLTÜR VARLIĞI SINIRI

22

ZAFER YALÇIN
HARİTA MÜHENDİSİ

DOĞUKAN BEKİR ALPER
MÜZE MÜDÜRÜ

FATİH AŞLAN
M.ARAŞTIRMACISI

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:				
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:				
İLİ: MERSİN	İLÇESİ: TARSUS	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: CAMİNUR MAHALLESİ	KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO ADA: 260 PARSEL: 21		ÇEVRESEL	1	2	3
ADI: Yapı Kalıntıları	YAPTIRAN:	YAPAN	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): ROMA ÇAĞI	Çevreye Aykırı			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:				

GENEL TANIM: Mersin İli, Tarsus İlçesi, Caminur Mahallesi, 260 ada 21 parselde yer almaktadır.

KORU MA DURU MU:	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	X	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:



GÖZLEMLER: Doğal ve insani faktörlerden tahrip olmuştur.

BÜGÜNKÜ SAHİBİ: BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

Kısaltılmış Tanım: Mersin İli, Tarsus İlçesi, Caminur Mahallesi 260 ada 21 parselde yer almaktadır. **1 Nolu Yapı Kalıntısı:** 2.03 m uzunluğunda, 77 cm genişliğinde, 92 cm yüksekliğinde olup, kuzeydoğu-güneybatı uzantılıdır. Harç katkılı kesme taş kullanılarak yapılmıştır. **2 Nolu Yapı Kalıntısı:** 1.40 m uzunluğunda, 1.14 m genişliğinde 87 cm yüksekliğinde olup, kuzeydoğu-güneybatı uzantılıdır. Harç katkılı kesme taş kullanılarak yapılmıştır. **3 Nolu Yapı Kalıntısı:** 5.90 m uzunluğunda, 3.40 m genişliğinde, 52 cm yüksekliğinde olup, kuzeydoğu-güneybatı uzantılıdır. Kesme taş üzeri harç kullanılarak yapılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	--	--	--	-

ORJİNAL KULLANIMI: Yapı Kalıntıları

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI: Yapı Kalıntıları

HAZIRLAYANLAR: 03/06/2022

Zafer YALÇIN- Harita Mühendisi

Fatih ASLAN-Müze Araştırmacısı

Doğukan Bekir ALPER Arkeolog-Müze Müdürü

AYIN DİZİNİ:

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	X
KİTABE	X
VAKFIYE	

KONTROL EDEN 03/06/2022

Doğukan Bekir ALPER-Müze Müdürü

G.E.E.A.Y.K. ONAYI NO:

Antakya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Onayı

Başkan

Başkan Yrd.

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

REVİZYON

G.E.E.A.Y.K KARARLARI

30.06.2022 - 15043

