



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.06.2022-621



35.02/1530

KARAR TARİHİ VE NO : 27.06.2022-16316

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Bergama ilçesi, Ulucami Mahallesinde bulunan, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/04/2007 tarihli ve 2912 sayılı kararı ile son şeklini alan 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik ve Kentsel Sit sınırları içinde kalan, 651 ada 2 parselde kayıtlı konut yapısının zemin katındaki ve 651 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazdaki tonozlu mekanların kültür varlığı olarak tespit edildiği 14.04.2022 tarihli uzman raporu, ilgili Kurum görüşleri ve Müdürlük uzmanlarınca hazırlanan 20.06.2022 tarihli ve 1451548 sayı ile kayıtlı uzman raporu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Bergama ilçesi, Ulucami Mahallesinde bulunan, 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik ve Kentsel Sit sınırları içinde kalan 651 ada 2 parselde kayıtlı konut yapısının zemin katındaki ve 651 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazdaki tonozlu mekanların taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma gruplarının 1. (birinci) grup yapı olarak belirlenmesine, kararımız eki tescil fişlerinin onaylanmasına, karar varıldı.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 35.00.5.0					
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:					
İli: İZMİR	İlçesi: BERGAMA	Mahalle Köy: ULUCAMI		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı	X			
SOKAK : ULUCAMI YOKUŞU		Pafta :	Ada : 651		Parsel : 5	2.Grup Yapı			
Adı: TONOZ	Yaptıran: -	Yapan: -		Mimari Çağı: Roma Dönemi					
	Yapım Tarihi:	Kitabe: -		Vakfiye:-					
Genel Tanım: Roma Dönemi alt yapı sistemine ait tonoz.									
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli	
Vaziyet planı:				Fotoğraf					
Gözlemler: Tonozun ön kısmının bir bölümü yıkılmış ve ağız kargir tuğla ile kapatılarak tonozlu mekan depo haline getirilmiştir.									
Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Belediye.						
Yapılan Onarımlar: Gözlenmemiştir.									
Ayrıntılı Tanım: Taşınmaz üzerinde bulunan ve Selinos deresine cepheli doğubati doğrultulu tonoz parçasının örnekleri Bergamanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkmıştır. Beşik tonoz şeklinde olan yapının tonoz kısmı sıvalı, yanları ise moloz taş örgü şeklindedir. Sokağa bakan arka kısmı sıvalı moloz taş duvarla, Selinos deresine bakan ön cephesi ise ortasında kapı boşluğu bırakılan kargir tuğla duvar ile kapatılarak oluşturulan tonozlu mekan günümüzde atıl malzemelerin konduğu depo olarak kullanılmaktadır. Pergamon antik kenti tepe yerleşiminde kentin alt yapısının parçası olarak teraslama için oluşturulmuş olduğunu düşündüğümüz yapı olasılıkla Geç Roma Dönemine aittir.			Teknik bilgiler:						
			Su		Elektrik		Isıtma		Kanalizasyon
					X				
			Orijinal Kullanımı: Tonoz.						
			Bugünkü Kullanımı: Tonoz.						
			Önerilen Kullanımı: Tonoz.						
			Hazırlayanlar: 27/06/2022						
			Gözde ULUŞANS TÜTÜNCÜ Yük. Mimar (imza)						
			Yakup GÜLSEVGI Mimar (imza)						
Kaynakça:	Ekler:		Kontrol Eden:				Yakup GÜLSEVGI Müdür V. (imza)		
	Rapor:	X	Kurul Onayı :						
	Fotoğraf:	X	İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 27.06.2022 TARİHLİ VE 16316 SAYILI KARARI EKİDİR.						
	Rölöve Proje:								
	Restorasyon /Tadilat Projesi:								
	Hali hazır Harita:								
	Kadastral durum:	X							
	Kroki:		Revizyon:						
	Kitabe: Vakfiye		Kurul Kararları:						

