


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.09.2022-634

35.02/ 1330

KARAR TARİHİ VE NO : 27.09.2022-16775

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir İli, Bergama İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.12.2003 tarihli ve 12225 sayılı kararı ile belirlenmiş olan ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.06.2012 tarihli ve 996 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunan Kentsel+3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit alanı içinde, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.11.2001 tarih ve 10213 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapuda tüzel kişilik mülkiyetinde kayıtlı 456 ada, 19 parsel, 458 ada, 2 parsel, şahıs mülkiyetindeki 458 ada 1 ve 25 parseller ile, tapuda şahıs mülkiyetinde kayıtlı 458 ada 3, 4, 5, 7, 22, 23 ve 24 parsellerdeki taşınmazların altında yer alan ve 01.02.2022 tarihli ve 15632 sayılı kararımızla tescillenmesine karar verilen sekizgen yapının altında yer aldığı ve tescili bulunmayan parsellerin tesciline esas Kurum görüşleri, Kurulumuzun 27.06.2022 tarihli ve 16336 sayılı kararı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.09.2022 tarih ve 1627081 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Bergama ilçesi, Talatpaşa Mahallesi, Kentsel+3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit sınırları içinde ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 456 ada, 19 parsel, 458 ada, 1, 2, 25 parseller ile 458 ada, 3, 4, 5, 7, 22, 23 ve 24 parsellerdeki taşınmazların altında yer alan sekizgen yapının, 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde sayılan yapılardan olması sebebiyle kararımız eki kadastral durum haritası üzerinde işaretlendiği şekliyle Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 1.(birinci) grup olarak belirlenmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, TALATPAŞA MAHALLESİ
456 ADA 19 PARSEL
458 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 22, 23, 24, 25 PARSELLER

35.02/1330



0 10 20m

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 35.02/1330				
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:				
İli: İZMİR	İlçesi: BERGAMA	Mahalle Köy:TALATPAŞA		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı			
SOKAK :		Pafta :	Ada : 456 Parsel : 19 458 1,2,3,4,5,7,22,23,24,25		2.Grup Yapı	X		
Adı: Sekizgen Formlu Yapı	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: Roma					
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-					
Genel Tanım: Antik yapı kalıntısına erişim üzerinde yer alan konut dokusunu oluşturan binalardan sağlanmakta olup binaların bodrum katlarından yapının farklı bölümlerine (tonoz, koridor, kemer) ulaşılabilir.								
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet planı			Fotoğraf					
Gözlemler:								
Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet-Tüzel Kişilik		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Belediye-Şahıs-Tüzel Kişilik					
Yapılan Onarımlar:								
Ayrıntılı Tanım:			Teknik bilgiler:					
Antik yapıya erişim, üzerinde bulunan yapıların bodrumlarından sağlandığı için ve taşınmazlar özel mülkiyette olduğu için antik yapının tümüne aynı anda erişim sağlanamamakta, bu durum da yapının konumunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Farklı noktalardan kalıntılara erişim sağlandığında ve kalıntılar bir plan düzleminde bir araya getirildiklerinde oturma alanı anlaşılabilir. Yapı kalıntısının 456 ada 19 parsel numaralı taşınmazın bodrumunda yer alan kısmı dış koridor ve iç koridora bağlanan geçittir. Dış koridorun basık tonozlu üst örtüsü iyi durumda olup dış duvarı harçlı molozlu bir iç yapıya sahiptir. 458 ada 1 parselde yapının tonozlu iç koridorunun batı bölümü yer almaktadır.458 ada 22 parsel üzerinde bulunan yapının altından erişim sağlanan alanın ise yapının geçit hacimlerinden biri olduğu düşünülmektedir. 458 ada 23 parselin altından yapılan girişte birbirine paralel üç kemer tespit edilmiştir. 458 ada 25 parselin altında ise antik yapı koridorunun bir bölümünün binanın bodrum katına entegre edildiği görülmüş olup koridorun plan düzleminde kırılma yaptığı dış köşe bodrum kat ile bağlantısının sağlanması için düzgün bir şekilde kesilmiş gibidir. Kuzey yönüne giden duvar yüzeyinde geçite geçen açıklığın kemer taşları seçilebilmektedir ancak kemerin altı düzgün şekilde duvar örülüp üzeri sıvanmıştır. Koridorun basık tonozu 456 ada 19 parselde göre bulunan tonozla daha sivridir. 458 ada 3 parselde bulunan yapının sokak cephesinde büyük boyutlu kesme taşlardan örülmüş bir duvar kalıntısı bulunmaktadır. (Alman Arkeoloji Enstitüsü, Y.Mimar Seçil Tezer Altay'ın yapıya ilişkin yayınlanmamış doktora tezinin "Antik Yapıya Erişim ve Kalıntı Durumu" başlıklı bölümünden alıntı yapılmıştır.)			Su			Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
			Orijinal Kullanımı:					
			Bugünkü Kullanımı:					
			Önerilen Kullanımı:					
			Kurul Onayı :					
Ekler:								
Rapor:			X					
Fotoğraf:			X					
Rölöve Proje:								
Restorasyon /Tadilat projesi:								
Halihazır Harita:								
Kadastral durum:			X					
Kroki:								
Kitabe: Vakfiye			Revizyon:					
			Kurul Kararları:					

