

ÇEŞME 7 TESCİL HARİTASI:

İLİ:ADANA
İLÇESİ:CEYHAN
MAH:DURHASANDEDE
PAFTA:O 35 A2

KORUNMA SINIRI KOŞE KOORDİNATLARI(6 DER ED 50)

NoktaNo	Y	X
1	744060.693	4085189.184
2	744081.393	4085225.091
3	744052.361	4085235.720
4	744040.986	4085243.017
5	744029.914	4085223.473
6	744025.939	4085210.288
7	744042.977	4085199.553

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN

BAŞKAN YRD.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULUNUN

GÜN VE SAATİ.....SAYILI KARAR EKİDİR



GÖSTERİM: 1:5000
KORUNMA ALANI SINIRI
KESİT EKİBİNİN ÖNERİSİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

ZAFER YALÇIN
HARİTA MÜHENDİSİ



Durhasandede

Durhasandede Turpesi

(34.5 kw)

ÇEŞME 7 TESCİL HARİTASI:

İLİ:ADANA
İLÇESİ:CEYHAN
MAH:DURHASANDEDE
PARSEL:298-299-532

KORUNMA SINIRI KOŞE KOORDİNATLARI(3 DER ED 50)

NoktaNo	Y	X
1	476668.052	4083352.824
2	476689.863	4083388.051
3	476661.189	4083399.583
4	476650.052	4083407.231
5	476638.375	4083388.051
6	476633.990	4083375.002
7	476650.676	4083363.741

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

354

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
GÜN VE...SAYILI KARAR EKİDİR



Ölçek:1/1000

GÖSTERİM:

..... KORUNMA ALANI SINIRI
..... KURUL ÜYELERİNİN ÖNERİSİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.


ZAFER YALÇIN
HARİTA MÜHENDİSİ

25.08.2015

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.E.	ANIT	ENVANTER NO:			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:			
İL: ADANA	İLÇESİ: CEYHAN	MAHALLE VE KÖY: DURHASANDEDE MAHALLESİ	KORUMA	ANITSAL	1	3
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO: PAFTA: - ADA: PARSEL: 299		DERECESİ	ÇEVRESEL	1	3
ADI: ÇEŞME	YAPTIRAN: Bilinmiyor	YAPAN: Bilinmiyor	MİMARİ ÇAĞI: 19.yy			
	YAPIM TARİHİ: 19. yy	KİTABE: VAR	VAKFIYE: Yok			

GENEL TANIM: SIVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ ÇEŞME

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	X	YOK
	X	ORTA		X		B		B		B	ELAMANLARI	B			B
	C	FENA		C		C		C		C					C



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Taşköprü Katı Atık Temizlik İnşaat Nakliye Gıda Otomotiv Limited Şirketi, serhi)	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		VAR	YOK	YOK	YOK

YAPILAN ONARIMLAR: Bilinmiyor	ORJİNAL KULLANIMI : ÇEŞME
-------------------------------	---------------------------

AYRINTILI TANIM
Yerinde yapılan incelemede, çeşmenin (Ç7) Durhasandede Mahallesi'nin merkezinde, bulunduğu yere göre "bağımsız çeşme" niteliğinde; yaklaşık 3.20x1.70m ölçülerinde ters U plan tipinde ve üç sıra kesme taş (yaklaşık 1.10m) yüksekliğinde olduğu tespit edilmiştir. Çeşme iç yüzeyinde sivri kemerli bir niş şeklinde düzenlenmiş olan bardaklık yer almaktadır. Bu mimari öge dışında çeşmede başka bir süsleme ögesi bulunmamaktadır. Taşların bir kısmının zaman içerisinde deforme olduğu ve sıralı taşların üzerine çimento esaslı beton siva ile müdahale edildiği görülmüştür. Çeşmenin yalağı bulunmamaktadır; bu sebeple su borusundan akan sular çeşme çevresinde birikmekte ve taş yüzeylerinde nemlenme sorunlarına neden olmaktadır. Çeşmenin (Ç7) yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Yelibel Mahallesi'nde bulunan çeşme (Ç2) ile olan benzerliğinden hareketle yapıyı 19. Yüzyıla tarihlendirmenin yerinde olacağı düşünülmektedir.

ONAYLAYAN: Ahmet DEVELİ Bölge Müdürü V.

YAYIN DİZİNİ

EKLER	
RAPOR	VAR
FOTOĞRAF	VAR
RÖLÖVE PROJESİ	YOK
RESTORASYON PROJESİ	YOK
HARİTA	VAR
KROKİ	VAR
KİTABE	YOK
VAKFIYE	YOK
DİĞER	-

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2013 tarihli 1263 sayılı Kararı Ekidir.

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı

Başkan
Başkan Yrd.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye