

33.07.190

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO:22.12.2020-405
KARAR TARİHİ VE NO :22.12.2020-13070

TOPLANTI YERİ
ADANA

Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Gözce Mahallesinde, mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, 115 ada 85 parselde tespit edilen yapı kalıntısının tesciline ilişkin, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.10.2020 gün ve 747793 sayılı rapor, Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü'nün 17.11.2020 gün ve 270333 sayılı görüş yazısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 06.11.2020 gün ve 143997 sayılı görüş yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'nün 30.10.2020 gün ve 675173 sayılı görüş yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2020 gün ve 2020138955 sayılı görüş yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 12.10.2020 gün ve 758819 sayılı yazısı, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü'nün 31.08.2020 gün ve 636227 sayılı yazısı ve eki Anamur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.08.2020 gün ve 342918 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Gözce Mahallesinde, mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, 115 ada 85 parselde tespit edilen yapı kalıntısının 2863 sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.10.2020 gün ve 747793 sayılı rapordan anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, kararımız eki koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, yapı kalıntısına yönelik hazırlanacak Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

GÖZCE YAPI KALINTISI TESCİL HARİTASI:

İLİ:MERSİN
İLÇESİ:BOZYAZI

MAH:GÖZCE

ADA/PARSEL:115/85,143/624-625,0/388-620

620 (ORMAN)

KORUNMA SINIRI KÖŞE KOORDİNATLARI(3 DER ED 50)

NoktaNo	Y	X
1	516351.041	4005238.718
2	516383.162	4005224.491
3	516388.749	4005211.109
4	516372.530	4005181.375
5	516332.399	4005199.321

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU ONAYI


626

BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
GÜN VE.....SAYILI KARAR EKİDİR

22.12.2020

22.12.2020



Ölçek:1/1000

ASL HARİTASIDIR



GÖSTERİM:

..... KORUNMA ALANI SINIRI
TESPİT EKİBİNİN ÖNERİSİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

KENAN BEŞALTI G.İNANÇ CUDAL ŞERKAN KANARİĞ ZAFER YALÇIN
M.ARAŞTIRMACISI ARKEKOLOG SANAT TARİHÇİSİ HARİTA MÜHENDİSİ

GÖZCE YAPI KALINTISI TESCİL HARİTASI:

İLİ:MERSİN
İLÇESİ:BOZYAZI
MAH:GÖZCE
PAFTA:P30D2

KORUMA SINIRI KÖŞE KOORDİNATLARI(6 DERECE ED50)

NoktaNo	Y	X
1	516344.501	4003636.622
2	516376.608	4003622.401
3	516382.193	4003609.024
4	516365.981	4003579.302
5	516325.866	4003597.241

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN

BAŞKAN YRD.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULUNUN 22.1.2023
GÜN VE 15.8.2023 SAYILI KARAR EKİDİR

GÖSTERİM:

KORUNMA ALANI SINIRI
TESPİT EKİBİNİN ÖNERİSİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

KENAN BEŞALTI GERÇEK NİNG CUDAL
M.ARAŞTIRMACISI ARKEOLOG

SERKAN KANARIG ZAFER YALÇIN
SANAT TARİHÇİSİ HARİTA MÜHENDİSİ

AL ÖZKAYA
Kültür Varlıkları ve Anıtları Kurumu
MERSİN

AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)										ANIT		Envanter No:																					
T Ü R K İ Y E										KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Harita No:																					
İLİ:	Mersin	İLÇESİ:	Bozyazı	MAHALLE / MEVKİ:	Gözce	Koruma Derecesi	ANITSAL	1	2	3																							
SOKAK / NO:		ADA:	115	PARSEL	85	EVRESE	1	2	3																								
ADI:	Yapı Kalıntısı	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI																											
		YAPIM TARİHİ		KITABE		VAKFIYE:																											
GENEL TANIM:																																	
KORUNMUŞLUK DURUMU:			TAŞIYICI YAPI:			CEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			Ç YAPI DURUMU:			BEZEME DURUMU:																		
A	IYI	B	ORT A	C	KÖT Ü	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																
VAZİYET PLANI:						FOTOĞRAF:																											
<p>MAH:GÖZCE 620 (ORMAN)</p> <p>ADA/PARSEL:115/85,143/624-625,0/388-620</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nokta</th> <th>Y</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>513251.041</td> <td>409220.719</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>513281.012</td> <td>409224.491</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>513288.749</td> <td>409211.510</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>513272.532</td> <td>409181.375</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>513232.309</td> <td>409159.321</td> </tr> </tbody> </table> <p>ADANA KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI</p> <p>GOZLEMLER:</p>						Nokta	Y	X	1	513251.041	409220.719	2	513281.012	409224.491	3	513288.749	409211.510	4	513272.532	409181.375	5	513232.309	409159.321										
Nokta	Y	X																															
1	513251.041	409220.719																															
2	513281.012	409224.491																															
3	513288.749	409211.510																															
4	513272.532	409181.375																															
5	513232.309	409159.321																															
BUGÜNKÜ SAHİBİ:						BAKIMDAN SORUMLU O																											
YAPILAN ONARIMLAR						AYRINTILI TANIM:																											
Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Gözce Mahallesi, 115 ada, 85 parseldeki yapı kalıntısı hafif eğimli topografyada bulunmaktadır. Parselin etrafında orman örtüsü, sera alanı ve su kaynağı bulunmaktadır. Gözce Mahallesi, 115 ada, 85 parsel üzerine oturan yapı kalıntısı moloz taş örülü, kare planlı, tonoz örtülü plan şemasına sahiptir. Yapının tonozlu üst örtüsü yıkılmış, beden duvarına oturan az bir bölümünde tonoz örtü izlenebilmektedir.						<table border="1"> <tr> <td>TEKNİK BİLGİLER:</td> <td>ISITMA SİSTEMİ:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KANALİZASYON:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SU:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ELEKTRİK:</td> </tr> </table> <p>ÖZGÜN KULLANIMI:</p> <p>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</p> <p>ÖNERİLEN KULLANIMI:</p> <p>HAZIRLAYANLAR:</p> <p>Gerçek İnanç CUDAL (Arkeolog)</p> <p>Serkan KANARİO (Sahat Tarihçisi)</p> <p>Kenan BEŞALTI Müze Araştırmacısı</p> <p>KONTROL EDEN:</p> <p>Almila PAMPAL ÖZKAYA Bölge Kurulu Müdür V.</p>							TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:		KANALİZASYON:		SU:		ELEKTRİK:													
TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:																																
	KANALİZASYON:																																
	SU:																																
	ELEKTRİK:																																
YAYIN DİZİNİ:						EKLER																											
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararıdır						<table border="1"> <tr> <td>RAPOR</td> <td>x</td> <td>TESCİL:</td> </tr> <tr> <td>FOTOĞRAF</td> <td>x</td> <td>KARAR NO:</td> </tr> <tr> <td>RÖLÖVE PROJESİ</td> <td></td> <td>KARAR TARİHİ:</td> </tr> <tr> <td>RESTORASYON PRO.</td> <td></td> <td>REVİZYON:</td> </tr> <tr> <td>HARİTA</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KITABE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VAKFIYE</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							RAPOR	x	TESCİL:	FOTOĞRAF	x	KARAR NO:	RÖLÖVE PROJESİ		KARAR TARİHİ:	RESTORASYON PRO.		REVİZYON:	HARİTA	x		KITABE			VAKFIYE		
RAPOR	x	TESCİL:																															
FOTOĞRAF	x	KARAR NO:																															
RÖLÖVE PROJESİ		KARAR TARİHİ:																															
RESTORASYON PRO.		REVİZYON:																															
HARİTA	x																																
KITABE																																	
VAKFIYE																																	