

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No.:17.09.2021/350
Karar Tarihi ve No. :17.09.2021/12750

Toplantı Yeri
ANTALYA

Burdur İli, Merkez İlçe, Kışla Mahallesi, 1154 ve 1920 parseller arasında kalan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.08.2003 tarih ve 5970 sayılı kararıyla tescil edilen, tapulama harici alanda bulunan, Osmanlı dönemine ait İki Musluklu Çeşmeye cephe veren iki adet taşınmaza yönelik Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.08.2021 tarih ve 1616600 sayılı yazısı nedeniyle yapılan incelemede, söz konusu çeşmenin tescil edildiği dönemde koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmediği tespit edildiğinden Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli İki Musluklu Çeşmenin yapı grubu ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 13.09.2021 tarih ve 936381 kayıt numaralı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Burdur İli, Merkez İlçe, Kışla Mahallesi, 1154 ve 1920 parseller arasında kalan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.08.2003 tarih ve 5970 sayılı kararıyla tescil edilen, tapulama harici alanda bulunan, Osmanlı dönemine ait İki Musluklu Çeşmenin tescil edildiği dönemde koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmediği Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, söz konusu çeşmenin yapı grubunun, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. Grup olarak belirlenmesine, çevresinde yapılaşma olmayan çeşmenin, gelecekte olacak yapılaşmadan etkilenmemesi amacıyla koruma alanının kararımız eki koordinatlı paftada belirtildiği şekilde düzenlenmesine, tescilli çeşme ve koruma alanının imar planına işlenerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine, koruma alanı içinde 2863 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai uygulamalarda bulunulmamasına,

Bahse konu tescilli çeşmenin arka kısmına beton boşaltılmış olduğunun anlaşıldığına, tescilli çeşmeye zarar verenler hakkında 2863 sayılı Yasanın 9. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, dış etkenlere açık ve hiçbir koruma önlemi alınmadığı anlaşılan çeşmede dış etkenlere karşı güvenlik önlemlerinin alınmasının ve Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.08.2003 tarih ve 5970 sayılı kararında da belirtildiği üzere acil onarıma ihtiyacı olduğu görülen çeşmenin, ivedilikle onarımının yapılmasının Belediyesince sağlanmasına, aksi taktirde tescilli çeşmenin yıkılması, bozulması, tahribi ve yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine neden olanlar hakkında işlem yapılacağına ilgililerine hatırlatılmasına karar verildi.

BAŞKAN
Prof.Dr. Osman ERAVŞAR
İMZA

Üye
Mesut BAYAT
(BULUNMADI)

Üye
Belgin ŞAHİN
İMZA

ASLI GİBİDİR

Melike GÜL
Üye
Bölge Kurulu Müdür V.
İlhan KAYMAZ
İMZA

Üye
Hasan DUYGULU
Burdur Bld.Tem.
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI
Prof.Dr. H.Sabri ALANYALI
İMZA

Üye
İbrahim ÖNER
İMZA

Üye
Murat KALEAĞASIOĞLU
Burdur Müze Md.
İMZA

