


| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|
| VRUPA KONSE | | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | | D.K.V.K.E. | | ANIT | | ENVANTER NO | |
| T Ü R K İ Y E | | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | HARİTA NO. | |
| İLİ: KARS | | İLÇESİ : MERKEZ | | MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : BOZKALE | | KORUMA | | ANITSAL | |
| SOKAK VE KAPI NO: | | KADASTRO | | PAFTA | | DERECESİ : | | X 2 3 | |
| ADI: BOZKALE KÖYÜ KALESİ | | YAPITIRAN : | | YAPAN : | | I. Grup | | ÇEVRESEL | |
| YAPIM TARİHİ : | | KITABE : | | PARSEL | | MİMARİ ÇAĞI (USLUP) : | | 1 2 3 | |
| | | | | | | Çevreye Aykır | | | |

GENEL TANIMI: Kale, Bozkale Köyünün kuzey doğusunda köy merkezine yaklaşık 2,50 km uzaklığında yüksek tepelik bir alanda yer almaktadır.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|---------------|---|----------|---|----------|---|---------|---|--------------------|---|---------|---|---------|
| KORUMA DUR | A | İYİ | TAŞIYICI-YAPI | A | DIŞ YAPI | A | ÜST YAPI | A | İÇ YAPI | A | SÜSLEME ELEMENLARI | A | RUTUBET | A | YOK |
| | B | ORTA | | B | | B | | B | | B | | B | | B | İZİ VAR |
| | X | FENA | | X | | C | | X | | C | | X | | C | ÖNEMLİ |



GÖZLEMLER

Yüksek bir tepe üzerinde korunmasız bir durumda yer almaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ : Kars İl Özel İdaresi

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : Kars İl Özel İdaresi

YAPILAN ONARIMLAR

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|-----|----------|--------|--------------|
| AYRINTILI TANIM : | Söz konusu taşınmaz Bozkale Köyünün yaklaşık olarak 2,5 km kuzey doğusunda ve yüksekçe bir tepe üzerinde yer almaktadır. Dikdörtgen planlı ve kuru duvar tekniği ile inşa edilen kalenin büyük bir bölümü yıkılmış haldedir. Ayakta kalan duvarların yüksekliği bir ile üç metre arasında değişmektedir. Kalenin güney tarafından geçen ve tepenin aşağısına kadar inen kale yolu belirgin durumdadır. Kalenin batı yamacında düzensiz vaziyette duvar kalıntıları mevcuttur. Kale ve etrafında az sayıda ortaçağ dönemine ait seramik parçalarına rastlanılmıştır. | TEKNİK BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | İSTİMA | Kanalizasyon |
| | | | Yok | Yok | Yok | Yok |
| YAYIN DİZİNİ : | EKLER : | ORJİNAL KULLANIMI : | | | | |
| | | Kale | | | | |
| | | BUGÜNKÜ KULLANIMI : | | | | |
| | | ÖNERİLEN KULLANIMI : | | | | |
| | | HAZIRLAYANLAR : 15.12.2022 | | | | |
| | | Neslihan GEDİK (Şehir Plancısı) <i>Neslihan</i> | | | | |
| | | Gökhan CAN (Harita Mühendisi) <i>Gökhan</i> | | | | |
| | | İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) <i>İbrahim</i> | | | | |
| | | KONTROL EDEN | | | | |
| | | K. Zeynel Abidin YAŞLI | | | | |
| | | Bölge Kurulu Müdürü <i>Zeynel</i> | | | | |
| | | KURUL ONAYI | | | | |
| | | KURUL KARARLARI | | | | |
| | | Tescil Kararı: 19/01/2012/66 | | | | |
| | |/...../2022 | | | | |
| | |/...../2022 | | | | |

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

KARS K.V.K.B.K.'nun 19.12.2022
Tarih ve 3720 sayılı karar ekidir.