

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.KE	A N I T	ENVANTER NO :
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO :		
İLİ: İZMİR	İLÇESİ :Karaburun	MAHALLE - KÖY - MEVKİ : Bozköy	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL
ADRESİ:	KADASTRO: 216 ada, 74 parsel		1	1 2 3
ADI : ÇEŞME	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI :	1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE :	VAKFIYE :	1 2 3
GENEL TANIM: İzmir İli, Karaburun İlçesinde, Bozköy Mahallesi'nde, tapunun 216 ada, 74 parselinde yer alan çeşme günümüzde kullanılmamaktadır.				
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI
	B		B	ÜST YAPI
	C		C	SÜSLEME
				ELEMANLAR
				RUTUB
				ET
				YOK
				İZİ VAR
				ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI		FOTOĞRAF		
BUGÜNKÜ SAHİBİ :		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:		
YAPILAN ONARIMLAR :				
AYRINTILI TANITIM: Bozköy Mahallesi, 216 ada, 74 parselde (eski 1169 parsel) yer alan ve moloz ile kesme taş malzemeyle inşa edilen çeşme, tek cepheli ve dikdörtgen prizma gövdelidir. Çeşme fazla derinliği olmayan sivri kemerli bir nişe sahiptir. İki adet üçgene yakın tas yuvası bulunan çeşme, tek lüleli ve depoludur. Kemer içinde dikdörtgen formlu bir kitabesi mevcuttur. Dört sıradan oluşan kitabe taş üzerine kabartma tekniğinde yazılmıştır. Çeşme kitabesinin altında H.1254 tarihi yazılmıştır. Bu tarih miladi yılda 1838 tarihine denk gelmektedir. Çeşme, günümüzde kullanılmamaktadır.		Sın- Ele- ktri- k Isıt- Kan- aliz- asyo- n ZASY-		
		ORJİNAL KULLANIMI : ÇEŞME		
		BUGÜNKÜ KULLANIMI :		
		ÖNERİLEN KULLANIMI :		
		HAZIRLAYANLAR 08.08.2022		
		Sanat Tarihçi - Leyla ÖZKÜSEN		
		Şehir Plancısı - Zülfigar Abbas DEMİR		
YAYIN DİZİNİ : 1- İZMİR 1 NUMARALI 2- KÜLTÜR VARLIKLARINI 3- KORUMA BÖLGE KURULUNUN 4- 10.08.2022 GÜN VE...14432 SAYILI KARAR EKİDİR		EKLER : RAPOR FOTOĞRAF RÖLÖVE PROJESİ RESTORASYON PROJESİ HARİTA KROKİ KİTABE VAKFIYE		
		ONAY :		