

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	A N I T	ENVANTER NO :	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARITA NO :	
İL: İZMİR	İLÇESİ: TIRE	MAHALLE - KÖY - MEVKİ : DERELİ MAH	KORUMA DERECESİ 1	KORUMA DERECESİ	
ADRESİ: KARARDERE MEVKİİ	KADASTRO: 101 ADA 1 PARSEL			ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESEL 1 2 3	
ADI: YAPI KALINTISI	YAPTIŞTIRAN :	YAPAN :	MİMARI ÇAĞI : OSMANLI - CUMHURİYET DÖNEMİ	ÇEVREYE 1 2 3	
	YAPIM TARİHİ: 19.YY SONU 20 YY BAŞI	KİTABE :	VAKFIYE :	AYKIRI	

GENEL TANIM Ormanlık alan içerisinde, bitki yoğunluğu bulunan alanda eğim üzerine oturtulmuş kayrak taş malzemeli, yiğma sistemli beşik tonozlu bir yapı kalıntısı

KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	A YOK
	B	B	B	B	B	B
	C	C	C	C	C	C

#### VAZİYET PLANI




BUGÜNKÜ:

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS:

#### YAPILAN ONARIMLAR :

**AYRINTILI TANITIM:** Efeler Yolu projesi kapsamında Tire İlçesi, Dereli Mahallesinde  $38^{\circ} 03'59''$ N $27^{\circ} 50'25.0''$ E koordinatlı ormanlık alan içerisinde, bitki yoğunluğu bulunan alanda eğim üzerine oturtulmuş kayrak taş malzemeli, beşik tonozlu bir yapı kalıntısı tespit edilmiştir. Eğimli arazinin bir bölümünde zemin kotunun altında kalan yapı kalıntısının 19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başı ile tarihlendirilebileceği, iç kısmında kare nişler ve ocak ve/veya su toplama tüneli olduğu sanılan mimari unsurlar görülmüştür. Zemin altında kaldığı düşünülen taban tespit edilememiştir. Fonksiyonu su sarnıcı ve veya depo olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.



YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-



#### EKLER :

RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARITA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

Konnrol Eden : AsİYE M.GÜNGEN

