


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	A N I T	ENVANTER NO :
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO :		
İLİ: İZMİR	İLÇESİ :Bornova	MAHALLE - KÖY - MEVKİ :Pınarbaşı- Kemalpaşa MAH	KORUMA DERECESİ	ANITSAL
ADRESİ: Hacılarkarı	KADASTRO:	1	1	2
ADI : KÖPRÜ	YAPTIRAN :	YAPAN :	1	2
YAPIM TARİHİ: 19.YY SONU 20 YY İLK ÇEYREĞİ	KİTABE :	MİMARİ ÇAĞI :OSMANLI -CUMHURİYER DÖNEMİ	1	2
		VAKFIYE :	1	2

GENEL TANIM: Bornova ilçesi Pınarbaşı mahallesi, Hacıkırlar mahallesi Şehit Uzman Çavuş Yılmaz DEMİR Kışlası Önünde yer alan tek gözlü Taş+tuğla malzeme ile yapılmış 19.yy 20 yy.ilk çeyreğinde yapıldığı düşünülmektedir.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI



FOTOĞRAF



BUGÜNKÜ:

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANITIM:

Bornova ilçesi Pınarbaşı mahallesi, Hacıkırlar mahallesi Şehit Uzman Çavuş Yılmaz DEMİR Kışlası Önünde yer alan tek gözlü köprü 19.yy sonu 20. Yy başı Osmanlı-Cumhuriyet Dönemi köprülerinden olduğu düşünülmektedir. Tuğla malzemeli kemer kısmı dikkati çekmektedir. Mansap kısmında taş malzemeli ayak bölümünün yıkıldığı, köprü'nün takriben 4 m genişliğinde 10 m uzunluğunda olduğu ve üzeri asfalt kaplı olduğu görülmüştür. Yoğun bir araç trafiği içerisinde yer alan köprü'nün ayak kısmında oluşan yıkımdan dolayı tehlike arz ettiği ve bu nedenle ivedilikle rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması gerektiği düşünülmektedir.

İZMİR 1 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
27.09.2022 Tarihinde ve 14.568
SAYILI KARAR EKİDİR

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER :

RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

Kontrol Eden: Asiye M.GÜNGEN

