

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	ANIT	ENVANTER NO :
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :
İLİ: İZMİR	İLÇESİ: Çeşme	MAHALLE - KÖY - MEVKİ : Karaköy Mah.	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
ADRESİ: Karaköy Mahallesi, Köy altı mevki	KADASTRO: 103 ada, 39 parsel		2	ÇEVRESEL 1 2 3
				ÇEVREYE AYKIRI 1 2 3
ADI : Köy Hanı	YAPTIRAN :-	YAPAN :-	MİMARİ ÇAĞI : Cumhuriyet Dönemi	
Kalıntısı	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE :-	VAKFİYE : -	
GENEL TANIM: Bahse konu taşınmaz Eski İzmir-Çeşme yolu üzerinde bulunan Karaköy Mahallesi'nde köy altı mevki olarak adlandırılan alanda yer almakta olup günümüzde oldukça harap durumdadır.				
KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A SÜSLEME
	B	B	B	B ELEMANLAR
	C	C	C	C
				A RUTUB
				B ET
				C
				A YOK
				B İZİ VAR
				C ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI:		FOTOĞRAF		
BUGÜNKÜ SAHİBİ : Çeşme Belediyesi		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:		
YAPILAN ONARIMLAR :-				
AYRINTILI TANITIM: Çeşme İlçesi'nde eski İzmir-Çeşme yolu üzerinde bulunan Karaköy Mahallesi'nde, köy altı mevki olarak adlandırılan alanda, tapunun 103 ada, 39 parselinde bulunan köy hanı günümüzde harap durumda olup, alan üzerinde temel izleri ile bir duvar parçası bulunmaktadır. Günümüze ulaşan duvar parçasından anlaşıldığı üzere han moloz taş malzemenen inşa edilmiştir. Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda bir gece bu handa konakladığı bilinmektedir.		Su Ele İst Kan aliz asyo n zasy on		
		ORJİNAL KULLANIMI : Köy Hanı		
		BUGÜNKÜ KULLANIMI : Köy Hanı		
		ÖNERİLEN KULLANIMI : Köy Hanı		
		HAZIRLAYANLAR 21.09.2022		
		E. TOSUN YILDIRIM		
		Sanat Tarihçi <i>ET</i>		
		Şeyma ARABACIOĞLU <i>NSP</i>		
		Arkeolog		
		İsmail Cem ÇAKMAK <i>AK</i>		
		Harita Mühendisi		
YAYIN DİZİNİ :		KONTROL EDEN:		
1-		EKLER :		
2-		RAPOR		
3-		FOTOĞRAF		
4-		RÖLÖVE PROJESİ		
		RESTORASYON PROJESİ		
		HARİTA		
		KROKİ		
		KİTABE		
		VAKFİYE		

