

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu

Toplantı Tarihi ve No : 04.05.2023-645
Karar Tarihi ve No : 04.05.2023-12108

Toplantı Yeri
İSTANBUL

KARAR

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, 107 pafta, 861 ada, 38 parsel sayılı, Beyoğlu Belediyesi'ne ait, tapu kayıtlarında kargir çeşme niteliğinde ve 32.00 m² yüzölçümlü olan, herhangi bir sit alanında kalmayan, 24.09.1997 tarih ve 8994 sayılı kararı ile 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline ve Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğünden alınacak rapor doğrultusunda ve kontrolü altında temizliğinin yapılabileceğine, çevreyi de gösterir fotoğraflarının getirilmesine karar verilen, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.04.2006 tarih ve 193 sayılı kararı ile 24.09.1997 tarih ve 8994 sayılı kararlar verilen temizlik izninin dışında uygulama yapıldığı anlaşıldığından, sorumluları hakkında 2863 sayılı yasa uyarınca suç duyurusunda bulunulması istenen, 07.11.2007 tarih ve 1361 sayılı kararı ile konunun değerlendirilebilmesi için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğünden, uygulamanın kontrolleri altında yapılıp yapılmadığının, düzenledikleri rapora uygun olup olmadığının, uygun olmayan uygulamalar varsa düzeltilmesinin mümkün olup olmadığının sorulmasına karar verilen, 05.11.2009 tarih ve 3013 sayılı kararı ile İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğünün 28.01.2008 gün ve 729-46 sayılı yazısı eki raporu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 04.11.2009 gün ve Gd-2195976 sayılı yazısı eki raporlardan anlaşıldığına göre yapılan uygulamanın çeşmeye zarar vermediğine, ayrıca çeşmenin üzerindeki uydu antenlerinin belediyesince kaldırılmasına karar verilen, rölöve, restitüsyon projesi ile imar mevzuatına göre incelenmesi sonucu uygun bulunan restorasyon projesinin tetkiki ve gereği Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2022 tarih ve E-85296374-000-76134 sayılı yazısı ile talep edilen, yerinde yapılan inceleme ve Müdürlük 16.01.2023 tarih ve E-11367120-165.02.04-3386342 sayılı yazısı sonrası eksikleri tamamlanarak düzeltilen rölöve, restitüsyon ve imar mevzuatına göre incelenmesi sonucu uygun bulunan restorasyon projesinin tetkiki ve gereği Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2023 tarih ve E-85296374-000-83919 sayılı yazısı ile talep edilen, akabinde 04.04.2023 tarih ve 1981993 kayıt numaralı uzman raporu hazırlanan ve sonrasında alınan İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.04.2023 tarih ve 11958 sayılı kararı ile koruma grubunun I olarak güncellenmesine, tapu ve fen klasörlerindeki ilgili hanelere "I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" şerhinin düşülmesine, sunulan rölövesinin, malzeme ve bozulma analizi paftalarının uygun olduğuna, restitüsyon ve restorasyon projelerinde önerilen çatı formu ve malzemesine dair yeterli veri olmadığından restitüsyon ve restorasyon projeleri ile müdahale analizi paftasının uygun olmadığına, yapılacak analogi çalışması ile yapıldığı dönem çeşmelerine uygun restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine, çeşmenin korunma alanının belirlenebilmesi için Kurul üyelerince yerinde inceleme yapılmasına karar verilen Kaptan Hacı Hüseyin Paşa Çeşmesi'ne ilişkin; karar gereği yerinde inceleme yapılması hususunun konu edildiği 17.04.2023 tarih ve 2006227 kayıt numaralı uzman rapor ve ekleri okundu, söz konusu taşınmaz 04.05.2023 tarihinde Kurul üyelerince yerinde incelendi, 34.13.1074 numaralı işlem dosyası ile birlikte incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, 107 pafta, 861 ada, 38 parsel sayılı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Kaptan Hacı Hüseyin Paşa Çeşmesi'nin korunma alanının 2863 sayılı Kanunun 8. ve 57. maddeleri ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; 861 ada 39 parsel olarak belirlenmesine, söz konusu parsellerde her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde Kuruldan izin alınmasına, korunma alanı içerisinde kalan parsellerin tapu ve fen klasörlerindeki ilgili hanelere ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince "Korunma alanında kalmaktadır" şerhi düşülmesine karar verildi.