



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU**

**KARAR**

**TOPLANTI TARİHİ VE NO: 19.04.2013 – 43**  
**KARAR TARİHİ VE NO: 19.04.2013 – 1580**

**20.00.766**  
**Toplantı Yeri**  
**AYDIN**

Denizli İli, Merkez İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/01/2011 tarih ve 3452 sayılı kararı ile tescil edilen, tapunun 1623 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın koruma alanında kalan ve tapunun 1623 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yarısı yıkılmış yığma kerpiç binanın etrafına molozların ve çöplerin döküldüğü, oldukça kötü bir mekan haline gelmiş olan metruk binanın her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu, bu yüzden mahalle sakinleri tarafından bu atıl bina hakkında fazlaca şikayet alındığı, koruma alanında bulunan bu binanın acilen yıkılması gerektiği ve konunun Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilmesinin talep edildiği Denizli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarih ve 5764 sayılı yazısı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 11/04/2013 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Merkez İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde bulunan, tapunun 1623 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan ve tapunun 1623 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapının yıkılması talebinin uygun olduğuna, uygulama sonucuna ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

**BAŞKAN**

Prof.Dr.Celal ŞİMŞEK

İMZA

**ÜYE**

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT

İMZA

**ÜYE**

Bahadır DİKMEN

İMZA

**ÜYE**

Hasan TUĞRUL ÖZKAN

Denizli Belediye Başkanlığı

İMZA

**BAŞKAN YARDIMCISI**

Doç.Dr.Müjgan KARATOSUN

**BULUNMADI**

**ÜYE**

Dr.Levent ÜNVERDİ

İMZA

**ÜYE**

Bilge KARHAN

İMZA