



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R**

**Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2013 / 55
Karar Tarihi ve No : 17.06.2013 / 957**

**17.03.02
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE**

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Beldesi'nde yer alan, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 06/05/1988 gün / 28 sayılı kararı ile korunması gerekli anıt eser olarak tespit ve tesciline karar verilen; Kurulumuzun 28/12/20120 / 5249 sayılı kararı ile rölöve, rölöve detay projeleri uygun bulunan; Kurulumuzun 23/06/2011 gün / 5522 sayılı kararı ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin, uygulama aşamasında minarede yapılacak raspa çalışmaları sonrasında elde edilen sonuçlar doğrultusunda güncellenecek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi doğrultusunda minarede uygulamaya devam edilmesi koşuluyla restitüsyon ve restorasyon projelerinin düzeltmelerle uygun olduğuna karar verilen, Kurulumuzun 15/05/2013 gün / 887 sayılı kararı ile tescilli Nasuh Çelebi Camii'nin restorasyonunda ortaya çıkan ve statik açıdan sorun yaratan yapısal çatlakların Kurulumuz üyelerince yerinde incelenerek değerlendirilmesine devam edilebileceğine; sunulan projelerde yer alan önerilerin de yerinde inceleme sırasında değerlendirilmesine karar verilen; mülkiyeti Nasuh Çelebi Camii Şerifi Vakfı adına kayıtlı, 3 pafta, 628 parselde bulunan, tescilli Nasuh Çelebi Camii için daha önce sunulan 2 adet statik müdahale öneri paftasına ek olarak hazırlanan 3 adet alternatif statik müdahale öneri paftası ve teknik raporun değerlendirilmesine ilişkin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 10/06/2013 gün / 2212 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, Kurulumuzun 15/05/2013 gün / 887 sayılı kararı gereği söz konusu alan 17/06/2013 tarihinde Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Beldesi'nde yer alan, mülkiyeti Nasuh Çelebi Camii Şerifi Vakfı adına kayıtlı, 3 pafta, 628 parselde bulunan, tescilli Nasuh Çelebi Camii için Kurulumuza iletilen 5 adet statik öneri müdahale paftası değerlendirilmiş olup; **5 numaralı önerinin** kible duvarı ek yerleri irdemesi, sütun başlıklarının çatı ile bağlantı detaylarının irdelenmesi sonucunda ve zemin taş duvar konusunda ise 2 numaralı öneride belirtilen kuşaklama esas alınması yoluyla **geliştirilerek Kurulumuza iletilmesine**; 627 numaralı parselde yer alan hazirenin 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddeleri kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, 627 parselde ilişkin sunulan tescil fişinin uygun olduğuna; 627 ve 628 parsellerin koruma alanlarının belirlenebilmesi için, 629 parselde bulunan yapının yasal durumuna ilişkin belgelerinin ilgili Belediyesince ivedilikle Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

BAŞKAN
Ahmet Coşkun ÖZGÜNEL
(İmza)

ÜYE
Turan BARLAS
(İmza)

ÜYE
Fatih ELCİL
(İmza)

ÜYE
Gümüşçay Bel. Tems.
Erdal ÖZGEN
(İmza)

BAŞKAN YRD.
Mustafa PEHLİVANOĞLU
(İmza)

ÜYE
Ali Osman UYSAL
(İmza)

ÜYE
Ali Emrah ÜNLÜ
(İmza)

ÜYE
Vakıflar Blg. Md. Tems.
Serap ERSOY
(İmza)




AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE				HARİTA NO:
İLİ: ÇANAKKALE	İLÇESİ : BİGA	MAHALLE/ KÖY : GÜMÜŞÇAY BELDESİ	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL x
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 627		ÇEVRESEL
ADI: NASUH ÇELEBİ CAMİİ HAZİRESİ	YAPTIRAN:	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI : (ÜSLUP)	1. GRUP
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIM: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Beldesi'nde bulunan Nasuh Çelebi Camii'nin hemen arkasında yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	C	B	C	B		B		B	A	B	B	B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C	C	C	ÖNEMLİ

HARİTA PLANI:



FOTOĞRAF



GÖZLEMLER: Parselde yer alan mezar taşlarının oldukça eski olduğu düşünülmekle birlikte atıl durumda ve bakımsız kaldığı anlaşılmaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BELEDİYE	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: GÜMÜŞÇAY BELEDİYESİ
-----------------	----------	--

YAPILAN ONARIMLAR: Onarım yapıldığına dair herhangi bir ize rastlanılmamıştır.

AYRINTILI TANIM: Nasuh Çelebi Camii'nin hemen arkasında yer alan hazire hiçbir şekilde algılanmamaktadır. Hazireye caminin yanında yer alan 629 parseldeki umumi tuvaletin içinden ulaşılmakta olup hazire bahçesinde tek katlı bir eklenti bulunmaktadır. Eski mezar taşlarının bulunduğu hazirenin bakımının Nasuh Çelebi Camii'nin restorasyonu ile birlikte yapılarak cami ile bir bütün halinde değerlendirilmesi uygun olacaktır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
ORJİNAL KULLANIMI: KONUT				
BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT				
ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT				
HAZIRLAYANLAR:				
Taner BAHADIR	Mimar			
Elif KAVAS	Arkeolog			
Deniz KARAKAŞ	Yüksek Şehir Plancısı			

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

KONTROL EDEN:	
KURUL ONAYI NO:	
REVİZYON	
KURUL KARARLARI:	
	Çanakkale KVKBK'nun 17/06/2013 Gün ve 957 Sayılı karar ekidir.

