

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLERINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 02.04.2013/49
Karar Tarihi No : 02.04.2013/849

17.091129
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Göçkeada İlçesi, Dereköy Köyiçi, Glinya mevkiinde yer alan; Kurulumuzun 24.05.2002 tarih ve 1016 sayılı karar ve karar eki 1/25.000 ölçekli harita ile Kurulumuzun 30.04.2005 tarih ve 925 sayılı karar ve karar eki ile 1/2000 ölçekli haritasında kentsel sit alanında kalan; geçici dönemde yapılanma koşullarının süresi 26.07.2007 tarihinde sona eren ve Kurullarca onaylı herhangi bir Koruma Amaçlı İmar Planı bulunmayan, Kurulumuzun 27.12.2010 gün ve 5185 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen ve grubu 2 olarak belirlenen; mülkiyeti maliye hazinesine kayıtlı olan; söz konusu 237 ada 45 no'lu parselin tescil fişinin düzeltilmesi ve konut olarak kullanılmak üzere kiralanması talebine ilişkin Gökçeada Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü'nün 07.09.2012 tarih ve 395 sayılı yazısı ile uzman raporu okundu ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonrasında;

Çanakkale İli, Göçkeada İlçesi, Dereköy Köyiçi, Glinya mevkiinde bulunan, kentsel sit alanında kalan, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı, Kurulumuzun 27.12.2010 gün ve 5185 sayılı kararıyla "Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen, 237 ada 45 no'lu parsele ilişkin düzeltilerek hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereği hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, söz konusu taşınmazın konut amaçlı kiralama talebin uygun olduğuna karar verildi.

BAŞKAN
Ahmet Coşkun ÖZGÜNEL
(imza)

BAŞKAN YRD.
Mustafa PEHLİVANOĞLU
(imza)

ÜYE
Turan BARLAS
(imza)

ÜYE
Ali Emrah ÜNLÜ
(Bulunmadı)

ÜYE
Ali Osman UYSAL
(imza)

ÜYE
Ünzüle ŞİMŞEK
(Bulunmadı)

ÜYE
Fatih ELCİL
(imza)

ÜYE
Gökçeada Bel.
Nihat KAYA
(imza)


ASLİĞİ BİDİR
Ibrahim DEMİRÇİ
Müdür V

28.03.2013
SCS
505



Yapının ön cephesi




Yapının yan cephesi



Yapının arka cephesi



Yapının arka cephede bitişik parsel



Yapının arka cephede bitişik parsel



Yapının arka cephesi

Gökçeada, Dereköy, Köyiçi mevkii 237 ada 45 parsel.



İlk giriş kapısından merdivenle yukarıya çıkış



Merdiven kovası



Zemin kat sağ taraftaki odanın giriş kapısı



Sağ taraftaki oda, büfe



Sağ taraftaki oda, şömine



Sağ taraftaki oda, şömine



Zemin kat sol taraftaki oda.



Zemin kat sol taraftaki oda.



Sol üst kattaki odaya giriş kapısı




Sol üst kattaki oda

AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:		
İL: ÇANAKKALE SOKAK VE KAPI NO	İLÇESİ : GÖKÇEADA MAHALLE KÖY : DEREKÖY KÖYÜ, KÖYİÇİ MEVKİİ VEYA MEVKİİ :		HARİTA NO:		
ADI: SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ	YAPITRAN: - YAPIM TARİHİ: -	YAPAN: - KİTABE: -	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1 2 3
				ÇEVRESEL	1 2 3

GENEL TANIM: Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Dereköy Köyü, Köyiçi Mevkiinde yer alan, 237 ada, 45 parselde bulunan taşınmazın üzerinde yer alan yapının büyük bir bölümü ayakta olup, yapı terk edilmiştir.

KORUMA DURUMU	A B C	İYİ ORTA FENA	TAŞIYICI YAPI	A X B C	DIŞ YAPI	A B X C	ÜST YAPI	A B X C	İÇ YAPI	A B X C	SÜSLEME ELEMANLARI	A B X C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
------------------	-------------	---------------------	---------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	---------	------------------	-----------------------	------------------	---------	-------------	--------------------------

VAZİYET PLANI



FOTOĞRAF



GÖZLEMLER: Yapının iç ve dış duvarlarının mevcuttur ve yapılacak fiziki ve inşai müdahalelerde yapının orijinal özelliklerinin korunarak onarımının yapılması uygun olacaktır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	Maliye Hazinesi.	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:	Maliye Hazinesi.
-----------------	------------------	--	------------------

YAPILAN ONARIMLAR: Herhangi bir onarım görmemiştir.

AYRINTILI TANIM: Söz konusu parsel üzerinde yer alan harap yapının tepelik bir alanda yer aldığı ve çevresinde çoğu boş olmak üzere birçok yapının yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerindeki yapı; zemin kat+1.kat olmak üzere toplam 2 katlıdır. Yapının ön cephe 1.katında 2, zemin katında 2 (müştemilat tarafındaki küçük olmak üzere) olmak üzere toplam 3 büyük, 1 küçük pencere yer almaktadır. 1.katta yıkılmış olduğu tahmin edilen bir balkon ile mevcutta yer alan bir balkon kapısı görülmektedir. Yapının arka cephesinde ise biri merdiven altında, biri 1.katta olmak üzere toplam 2 pencere tespit edilmiştir. Yapının yan cephelerinde ise 1.kattın da yer alan sol odada 1 pencere yer almaktır iken; diğer yan cephesinde pencere yoktur. Söz konusu taşınmazın bitişigindeki parsel ile yaklaşık yarımetre bahçe mesafesi vardır. Yapının dış duvarlarında taş malzeme kullanılmıştır. Yapının zemin katında 2; 1.katında 2 olmak üzere toplam 4 odadan oluşmaktadır. Yapının zemin katındaki odalardan sağ taraftakinde şömine; 1.katındaki odalardan ise sol tarafındakinde şömine yer almaktadır. Sağ alt kattaki odada duvara sabitlenmiş büfe/vitrin tarzında mobilya yer aldığı görülmektedir. Yapının ön cephesinde dikdörtgen şeklinde küçük bir kömürlük yer almaktadır. Yapının hem ön hem de arka cephesinde bahçe alanı olduğu görülmektedir. Söz konusu yapının çevresinde çoğu boş olmak üzere birçok yapı yer almaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
ORİJİNAL KULLANIMI:	Bahçeli harap ev.			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Kullanılmıyor.			
ÖNERİLEN KULLANIMI:				
HAZIRLAYANLAR:				

Deniz KARAKAŞ
Elif KAVAS
Yüksek Şehir Plancısı
Arkeolog
(Signature)

İbrahim DEMİRÇİ Müdür V	KONTROL EDEN:
<i>(Signature)</i>	KURUL ONAYI NO:
<i>(Signature)</i>	REVİZYON
<i>(Signature)</i>	KURUL KARARLARI:

Çanakkale KVKBK'nun 02.04.2013
Tarih ve Sayılı karar ekidir.

ASLİ GİBİDİR
İbrahim DEMİRÇİ
Müdür V