

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO:23.07.2014-108
KARAR TARİHİ VE NO :23.07.2014-3939

TOPLANTI YERİ
ADANA

Mersin ili, Mut ilçesi, Derinçay Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Şapel, Yapı Kalıntısı ve köprünün anıt fişinin revize edilmesine ve koruma alanı belirlenmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor ve ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı, Kurulumuzun 30.04.2014 gün ve 3661 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Mut ilçesi, Derinçay Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Şapel, Yapı Kalıntısı ve köprüye ilişkin hazırlanmış olan kararımız eki revize anıt fişlerinin uygun olduğuna, yapıların koruma grubunun **1.grup** olarak belirlenmesine, tespit ekibince hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:										
T Ü R K İ Y E		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:										
İLİ:	MERSİN	İLDESİ:	MUT	MAHALLE / MEVKİİ:	DERİNÇAY KOYU	Koruma Derecesi:	ANITSAL:	1	2	3								
SOKAK / NO:		PAFTA:	MINTIKA:	PARSEL:			CEVRESİ:	1	2	3								
ADI:	KÖPRÜ	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:	OSMANLI											
		YAPIM TARİHİ:		KITABE:	YOK	VAKFIYE:												
GENEL TANIM: İki gözlü, moloztaş dolgu üzeri, kesme taş kaplamalı bir yapıdır.																		
KORUNMUŞLUK DURUMU:			TAŞIYICI YAPII:			CEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			İÇ YAPI DURUMU:			BEZEME DURUMU:			
X	İY	B	ORTA	C	KÖTÜ	X	B	C	X	B	C	A	B	C	A	B	C	
VAZİYET PLANI:						FOTOĞRAF:												
GÖZLEMLER:						Çeşitli tarhlerde yapılan onarımlarla halen aktif şekilde kullanıma devam edilmektedir.												
BUGÜNKÜ SAHİBİ:			KARAYOLLARI GENL.MD			BAKIMDAN SORUMLU OLAN:			KARAYOLLARI GENL.MD									
YAPILAN ONARIMLAR:			Bilmiyor															
AYRINTILI TANIM:						Mut ilçesi Derinçay köyünde kalmaktadır. Köyün doğusundadır. Köyün hemen girişinde Gökse nehri üzerinde konumlandırılmıştır. Moloztaş dolgu üzeri kesme taş kaplama ile inşa edilmiştir. Yaklaşık 4m. genişliğindedir. İki yana eğimli olan köprü iki gözlüdür. Köprü gözleri birbirinden farklı büyüklükte ve yuvarak kemirlidir. Memba kısmında ayaklar arasında kademeli bir selyaranı bulunmaktadır. Yapılan onarımlarla halihazırda kullanılır durumdadır.							TEKNİK BİLGİLER:		ISITMA SİSTEMİ:		YOK	
								KANALİZASYON:		YOK								
								SU:		YOK								
								ELEKTRİK:		YOK								
						ÖZGÜN KULLANIMI:												
						KÖPRÜ												
						BUGÜNKÜ KULLANIMI:												
						KÖPRÜ												
						ÖNERİLEN KULLANIMI:												
						KÖPRÜ												
						HAZIRLAYANLAR:												
						Hasan BATUN Şehir Plancısı												
						M.Evren KAYA Arkeolog												
						Hüseyin AKILLI Şehir Plancısı												
						KONTROL EDEN:												
						Z. KAYA												
						Bölge Kurul Müdürü												
YAYIN DİZİNİ:						EKLER			TESCİL:		Ad.K.T.V.K Kurulu							
						RAPOR			KARAR NO:		1903							
						FOTOĞRAF			KARAR TARİHİ:		06.10.1994							
						RÖLÖVE PROJESİ			REVİZYON:									
						RESTORASYON PROJESİ												
						HARİTA												
						KİTABE												
						VAKFIYE												

Adana Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Sayılı
23.07.2014 gün... 3939
Kültür Varlıkları

FOTOĞRAF:



AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:												
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:												
İL:	MERSİN	İLÇESİ:	MUT	MAHALLE / MEVKİİ:	DERİNÇAY MAHALLESİ	Koruma Derecesi:	ANITSAL:	1	2	3										
SOKAK / NO:		PAFTA:		MINTIKA:		PARSEL:		CEVRESFİ:	1	2	3									
ADE:	YAPI KALINTISI	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:														
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:														
GENEL TANIM: Moloztaş örgülü yapı kalıntısı																				
KORUNMUŞLUK DURUMU:			TAŞIYICI YAPI:			ÇEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			İÇ YAPI DURUMU:			BEZEME DURUMU:					
A	İYİ	B	ORTA	X	KÖTÜ	A	B	X	A	b.	x	A	x	c	A	B	X	A	B	X
VAZİYET PLANI:																				
																				
GÖZLEMLER:		Çok hasar görmüştür.																		
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		Bilinmiyor				BAKIMDAN SORUMLU OLAN:														
YAPILAN ONARIMLAR:		Bilinmiyor																		
AYRINTILI TANIM:												TEKNİK BİLGİLER:		İSİTMA SİSTEMİ:		YOK				
Mut ilçesi Derinçay köyünde kalmaktadır. Köyün doğusundadır. Derinçay köprüsünün yaklaşık 300m güneyindedir. Yıkıldığı yada yapımı tamamlanamadığı için işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. 15-20m yüksekliğinde moloz taşlarla inşa edilmiş bir yapıdır.												KANALİZASYON:		YOK						
												SU:		YOK						
												ELEKTRİK:		YOK						
ÖZGÜN KULLANIMI:																				
BİLİNİYOR																				
BUGÜNKÜ KULLANIMI:																				
KULLANILMIYOR:																				
ÖNERİLEN KULLANIMI:																				
İşlevinin tespitine yönelik araştırmaya yapılması.																				
HAZIRLAYANLAR:																				
Hasan BATUN Şehir Plancısı																				
M.Evren KAYA Arkeolog																				
Hüseyin AKILLI Şehir Plancısı																				
KONTROL EDEN:																				
Zehra KAYAŞIN																				
Bölge Kurulu Müdürü																				
YAYIN DİZİNİ:						EKLER			TESCİL		Ad. K. T. V. K. Kurulu									
						RAPOR			KARAR NO:		1903									
						FOTOĞRAF			KARAR TARİHİ:		06.10.1994									
						RÖLÖVE PROJESİ			REVİZYON:											
						RESTORASYON PROJESİ														
						HARİTA														
						KİTABE														
						VAKFIYE														
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.07.2014 gün. 3939 Sayılı Kararı Eklidir																				

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:												
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:												
İLİ:	MERSİN	İLÇESİ:	MUT	MAHALLE / MEVKİİ:	DERİNÇAY KÖYÜ	Koruma Derecesi:	ANITSAL:	1	2	3										
SOKAK / NO:		PAFTA:		MINTIKA:		PARSEL:	63		ÇEVRESEL:	1	2	3								
ADI:	ŞAPEL	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:	XIX yy													
		YAPIM TARİHİ:		KITABE:		VAKFIYE:														
GENEL TANIM: Moloz taş örgülü, yığma yapım tekniğinde inşa edilmiş bir yapıdır.																				
KORUNMUŞLUK DURUMU:			TAŞIYICI YAP:			ÇEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			İÇ YAP: DURUMU:			BEZEME DURUMU:					
A	M	B	ORTA	X	KOTU	A	B	X	A	ç	x	A	x	ç	A	B	X	A	B	X
VAZİYET PLANI:						FOTOĞRAF:														
																				
GÖZLEMLER:		Çok hasar görmüştür																		
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		Bilinmiyor				BAKIMDAN SORUMLU OLAN:														
YAPILAN ONARIMLAR:		Bilinmiyor																		
AYRINTILI TANIM:													TEKNİK BİLGİLER:		ISITMA SİSTEMİ:		YOK			
Mut ilçesi Derinçay köyünde kalmaktadır. Köyün doğusundadır. Moloz taş örgülü kesme taş kaplamalıdır. Duvar kalınlığı 1m'yi geçmektedir. Doğu batı uzunluğunda dikdörtgen planlıdır. Doğusunda apsis izlenebilmektedir. Beşik tonoz örtülüdür. Apsis üzerinde bir pencere açıklığı vardır. Kuzey ve güney duvarlarında apsis'e yakın kısımlarda birer niş vardır. Batı cephe duvarı tamamen yıkılmıştır.													KANALİZASYON:		YOK					
													SU:		YOK					
													ELEKTRİK:		YOK					
													ÖZGÜN KULLANIMI:							
													ŞAPEL							
													BUGÜNKÜ KULLANIMI:							
													KULLANILMIYOR							
													ÖNERİLEN KULLANIMI:							
													Restore edilerek uygun bir işlev verilmesi							
													HAZIRLAYANLAR:							
													Hasan BATUN Şehir Plancısı							
													M.Evren KAYA Arkeolog							
													Hüseyin AKILLI Şehir Plancısı							
													KONTROL EDEN:							
													Zaferan KAYA							
													Bölge Kurulu Müdürü							
YAYIN DİZİNİ:						EKLER						TESCİL:		Ad. K. I. V. K. Kurulu						
						RAPOR						KARAR NO:		1903						
						FOTOĞRAF						KARAR TARİHİ:		06.10.1994						
						RÖLÖVE PROJESİ						REVİZYON:								
						RESTORASYON PROJESİ														
						HARİTA														
						KİTABE														
						VAKFIYE														
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.07.2014 gün 3939 sayılı Kararı Ekidir																				



ŞAPEL KORUMA ALANI HARİTASI

Ö:1/1000

İLİ:MERSİN

İLÇESİ:MUT

PARSEL: 63

T-H

63



ŞAPEL KÖŞE KOORDİNATLARI 6 DER ED-50

NoktaNo	Y	X
1	5294761.86	4064466.328
2	5294761.86	4064462.218
3	529466.740	4064466.301
4	529466.740	4064462.191

ŞAPEL KÖŞE KOORDİNATLARI 3 DER ED-50

NoktaNo	Y	X
1	529487.982	4066092.765
2	529487.982	4066088.654
3	529478.332	4066092.738
4	529478.332	4066088.626

ŞAPEL KORUMA ALANI KOORDİNATLARI 6 DER ED-50

NoktaNo	Y	X
1	529446.282	4064486.270
2	529446.282	4064441.921
3	529446.215	4064486.270
4	529446.215	4064441.921

ŞAPEL KORUMA ALANI KOORDİNATLARI 3 DER ED-50

NoktaNo	Y	X
1	529508.085	4066112.715
2	529508.085	4066068.349
3	529438.699	4066112.715
4	529438.699	4066068.349

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
GÜN VE.....SAYILI KARAR EKİDİR

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI

Başkan
Başkan Yrd.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

GÖSTERİM:

Adana Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
27.07.2014 gün 3939 Sayılı
Karar Ekidir

KORUMA ALANI SINIRI

828
Hasan BATUN
Şehir Plancısı

655

829

M.Evren KAYA
Arkeolog

Hüseyin AKILLI
Şehir Plancısı

YAPI KALINTISI KORUMA ALANI HARİTASI

Ö:1/1000

İLİ:MERSİN
İLÇESİ:MUT
PARSEL:-

YAPI KALINTISI MERKEZ KOORDİNATI 6 DER ED-50

NoktaNo	Y	X
1	529362001	4064470.007

YAPI KALINTISI MERKEZ KOORDİNATI 3 DER ED-50


NoktaNo	Y	X
1	529373.751	4066096.445

YAPI KALINTISI KORUMA ALANI KOORDİNATI 6 DER ED50

NoktaNo	Y	X
1	529383.001	4064468.955
2	529363.001	4064448.955
3	529361.001	4064490.955
4	529339.954	4064469.907

YAPI KALINTISI KORUMA ALANI KOORDİNATI 3 DER ED50

NoktaNo	Y	X
1	529394.759	4066095.393
2	529374.751	4066075.385
3	529372.753	4066117.402
4	529351.604	4066096.346



614

GÖSTERİM:

..... KORUMA ALANI SINIRI

Hasan BATUN
Şehir Plancısı

M.Eyren KAYA
Arkeolog

Hüseyin AKILLI
Şehir Plancısı

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
GÜN VE.....SAYILI KARAR EKİDİR

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN

BAŞKAN YRD.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

467

81

KÖPRÜ KORUMA ALANI HARİTASI

Ö:1/1000

İLİ:MERSİN
İLÇESİ:MUT
PARSEL:-

468

KÖPRÜ KÖŞE KOORDİNATLARI 6 DER ED-50

Nokta No	Y	X
1	5291 72 007	40646281 49
2	5291 69 319	4064611 021
3	5291 50 842	4064577 325
4	5291 45 323	4064578 350

KÖPRÜ KÖŞE KOORDİNATLARI 3 DER ED-50

Nokta No	Y	X
1	5291 83 680	4066234 643
2	5291 80 991	4066237 516
3	5291 62 507	4066203 807
4	5291 56 986	4066204 832

462

461

KÖPRÜ KORUMA ALANI KOORDİNATI 6 DER ED50

Nokta No	Y	X
1	5291 84 800	40646091 14
2	5291 68 389	4064626 648
3	5291 55 406	4064565 386
4	5291 27 832	4064571 428

KÖPRÜ KORUMA ALANI KOORDİNATI 3 DER ED50

Nokta No	Y	X
1	5291 96 478	4066235 609
2	5291 80 161	4066203 138
3	5291 67 173	4066192 783
4	5291 39 488	4066197 967

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
GÜN VE.....SAYILI KARAR EKİDİR

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

GÖSTERİM:

566

571

..... KORUMA ALANI SINIRI

565

572

564

573

Hasan BATUN
Şehir Plancısı

M.Evren KAYA
Arkeolog

Hüseyin AKILLI
Şehir Plancısı

Adana Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulunun

17.07.2014 tarihli 2999 Sayılı