

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :21.10.2014-100
Karar Tarihi ve No. :21.10.2014-2580
Dosya No. :47.00/765

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Necmeddin Mahallesinde bulunan, tapunun 486 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Saido ELVAN'a ait konutun tescil talebine ilişkin; Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.07.2014 gün ve 2085 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Necmeddin Mahallesinde bulunan, tapunun 486 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Saido ELVAN'a ait konut; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu'nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.K	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ: Mardin	İLÇESİ: Artuklu	MAHALLE-KÖY-MEVKİ: Necmettin Mahallesi	KORUMA GRUBU
ADRESİ: Necmeddin Mah. 161 Bayık Sokak no:12/2	PAFTA: ADA: 486 PARSEL: 1		ANITSAL
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN:	1 2
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: Var	
MİMARİ ÇAĞI: VAKFIYE: Yok			
GENEL TANIM: Taşınmaz, kesme taş ve moloz taş malzeme ile üç katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz alt katı, ikinci katı (orta kat) bir birinden bağımsız dikdörtgen planlı ve üst kat teraslı eyvanlı dikdörtgen planlıdır. Yapının üst kat avlu terasına giriş güneybatı cephesindedir. Alt katlar ile birlikte Terasın güneybatı kısmında sonradan eklenti betonarme sıvalı iki oda birimi yer almaktadır. Terasın üzerinde kolanlarla taşınan son dönem konut yer almaktadır. Terasın kuzey batısında etrafı yuvarlak taş kaplamalı kuyu yapısı mevcuttur.			
KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI B C	A DIŞ YAPI B C	A ÜST YAPI B C
			A SÜSLEME B ELEMANLARI C
			A RUTUBET B C
			A YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI:	FOTOĞRAF:		
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Saïdo ELVAN (Mehmet Ali ođlu)			
YAPILAN ONARIMLAR: ikinci katın katı terasında betonarme oda ve çatılar eklenmiştir. Üst kat terasın güney batı kısmında betonarme iki oda eklenmiştir. Üst kat oda birimleri uygun malzeme sıvanmıştır.			
AYRINTILI TANIM: Terasın kuzeybatı kısmında basık kemerli kapı ile giriş yapılmakta olan yatak odası mevcuttur. Mekân çapraz tonozlu örtülü olup, kuzey kesiminde basık kemerli kapı ile içten giriş sağlanan sivri tonozlu banyo yer almaktadır. Banyo odası kayaya oyulmuş olup sade yapıdadır. Yatak odasının batı ve kuzey cephesinde yuvarlak ve sivri kemer formlu taka nişleri mevcuttur. Mekânın doğu duvarı üst kısmında stilize yılan motifi yer almaktadır. Bu motifin tam karşısındaki batı cephenin iç duvarında yataklık nişi içerisinde göz, kaş ve ağlayan gözün damlalarını bir kaba akması tasvir edilmiştir. Yataklık nişinin bitişiğindeki takacık içinde küçük göz motifi vardır. Mekânın güney duvarında kaş kemerli taka nişi yer alır. Güney duvarında içten sivri kemer nişli dıştan dikdörtgen formlu pencere yer alır.Terasın güneybatısındaki kısmında, yatak odasının sağında lento kapı girişli oda mevcuttur. Mekân çapraz tonozla örtülüdür ve kare planlıdır. Odanın kuzey iç bitişiğinde yuvarlak formlu basık kemerli kapı ile girilen sivri tonozlu kiler odası yer almaktadır. Kiler odasının tonozunun kuzeybatı köşesi sokak çalışması sırasında tahrip edildiği tespit edilmiştir. Kiler odasının batı duvar bitişiğinde yaklaşık iki metre yüksekliğinde bir metre genişliğinde ortasında lento nişi olan duvar platformu yer almaktadır. Kiler odasının kuzey duvarında kaş kemer formlu iki taka nişi mevcuttur. İki odanın tüm duvar cephesinde yuvarlak ve sivri kemer formlu taka nişleri yer alır. Odanın güney iç cephesinde bir adet dikdörtgen formlu pencere yer almaktadır. Terasın kuzey orta ekseninde yuvarlak form girişli eyvan yapısı, ortada çapraz tonozlu bir hol, holün doğu bitişiğinde köşk odası, hólün kuzeyinde kiler odası, kiler odasının doğusunda da bir depo odası mevcuttur. Kiler odası holün kuzeyinde basık kemerli kapı ile girişine sahip ve tekne tonozla örtülüdür. Kiler odasının doğusundaki depo odasına basık kemerli kapı ile girilmekte olup çapraz tonozla örtülüdür. Holün doğu bitişiğinde basık kemerli kapı ile girilen köşk odasının kapısının alınlık kemeri üstünde Arapça kitabe mevcuttur. Köşk odası girişte sivri kemerli ve çapraz tonozla örtülüdür.			
TEKNİK BİLGİLER			
Su x Elektrik x Isıtma x Kanalizasyon x			
ORİJİNAL KULLANIMI: Konut			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut			
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
TARİH: 01.07.2014			
HAZIRLAYANLAR:			
Mehmet DENİZ Müze Araştırmacı			
Şehmus TEKİN Arkeolog			
ONAY:			
Nihat ERDOĞAN Müze Müdürü			
KORUMA KURULU ONAYI			
YAYIN DİZİNİ:	EKLER:		
1-	RAPOR:	X	
2-	FOTOĞRAF	X	
3-	RÖLÖVE PROJESİ	-	
4-	RESTORASYON PROJESİ	-	
	HARİTA	X	
	KROKİ	X	
	KİTABE	-	
	VAKFIYE	-	