

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR
VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 12.01.2015 / 105

Karar Tarihi No : 12.01.2015 / 2104

17.00.1024
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çıplak Köyü meydanında bulunan, 1 pafta, 178 parselde yer alan, eski köy çeşmesinin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesini konu alan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nün 25.11.2014 tarih / 4174 sayılı yazısı ile uzman raporları okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çıplak Köyü meydanında bulunan, 1 pafta, 178 parselde yer alan, eski köy çeşmesinin 2863 sayılı Yasanın 6 ve 7. maddelerinde tanımlanan tespit ve tescil kısıtlarını taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I. grup olarak belirlenmesine, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih / 660 sayılı ilke kararı kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

BAŞKAN
Ahmet Coşkun ÖZGÜNEL
(bulunmadı)

BAŞKAN YRD.
Ali Osman UYSAL
(imza)

ÜYE
Turan BARLAS
(bulunmadı)

ÜYE
Fatih ELCİL
(imza)

ÜYE
Ali Emrah ÜNLÜ
(imza)

ASLI GİBİDİR
İbrahim DEMİRCİ
Müdür V.

ÜYE
İbrahim SUBAŞI
(imza)

ÜYE
Çanakkale İl Tms.
(bulunmadı)

ÜYE
Vakıflar Bölge Md. Tms.
M. Şakir ERARI
(imza)

AVRUPA KONSEYİ	VAKIFLAR ENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ENVANTER NO :
TÜRKİYE	KÜLTÜREL VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT
İL : ÇANAKKALE	İLÇESİ : MERKEZ	BELDE/KÖY : ÇIPLAK KÖYÜ	İMAR PL. PAFTA NO :
MAHALLE, SOKAK, KAPI NO	KADASTRO PAFTA : 1	ADA :	PARSEL : 178
YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) :	VAKFİYE :
YAPIM TARİHİ : 19. Yüzyıl sonu	KİTABE :	YOK	

KORUMA DURUMU (A = İYİ - B = ORTA - C = FENA)				RUTUBET DURUMU (A=YOK - B=İZİ VAR - C=ÖNEMLİ)	
TAŞIYICI	DIŞ YAPI	ÜST YAPI	SÜSLEME ELEMANLARI		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

VAZİYET PLANI :



GÖZLEMLER : Çeşme, günümüzde kullanılmaya devam edilmektedir. Çeşmenin onarıma ihtiyacı vardır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: ÇIPLAK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ : ÇIPLAK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

YAPILAN ONARIMLAR :-

AYRINTILI TANIM :

Çeşme köy meydanında bulunan çeşmenin iki tarafı yol, diğer yönleri boş durumdadır. İki cepheli, dikdörtgen planlı çeşme binası ile yaklaşık 15 m. uzunluğundaki yalak kısmının oluşur. Çeşme ve yalak bütün olarak "L" planlıdır. Çeşme ve yalak oluğu düzgün kesme taş ile yapılmıştır. Yalağın arkasındaki duvar moloztaştandır. Çeşme muslukları, dekoratif olarak düzenlemiş, derin olmayan, dilimli, sağır kemerler içinde bulunmaktadır. Tavan saçaklarını dolanan silmeli kornişlerin bir kısmı eksilmiştir. Çeşmenin sol tarafında kalan yol boyunca başka bir yapıya bitişik olduğu kalan duvarlardan anlaşılmaktadır.

BİNA ALT YAPI BİLGİLERİ

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
VAR	YOK	YOK	YOK

ORJİNAL KULLANIMI : ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIMI : ÇEŞME

ÖNERİLEN KULLANIM : ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR : .../11/2014

Emine KELEŞ
Mimar

Cemil KIRIL
Müze Araştırmacısı

KONTROL EDEN:

Oğuzhan GÖZCÜ
Şube Müdürü V.

YAYIN DİZİNİ :

EKLER

- RAPOR
- FOTOĞRAF
- RÖLEVE PROJE
- RESTORASYON PROJESİ
- HARITA
- KROKİ
- KİTABE
- VAKFİYE

ASLI GİBİDİR
İbrahim DEMİRÇİ
Müdür V.

KURUL ONAY NO : Çanakkale KVKBK'nun .../11/2015

REVİZYON : Gün ve ...2104... Sayılı karar ekidir.

KURUL KARARLARI :
(Handwritten signatures and stamps)