

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**

**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO:24.09.2014-114  
KARAR TARİHİ VE NO :24.09.2014-4172

TOPLANTI YERİ  
ADANA

Mersin İli, Silifke İlçesi, Karakaya mahallesinin güney batısında tespit edilen sarnıç-çeşmenin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Silifke İlçesi, Karakaya mahallesinin güney batısında tespit edilen sarnıç-çeşmenin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, kültür varlığının yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

# SARNIÇ - ÇEŞME KORUMA ALANI HARİTASI

İLİ:MERSİN  
İLÇESİ:SİLİFKE  
PAFTA:P31B1-90

Ö:1/5000

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULUNUN 24.09.2016  
GÜN VE 1172 SAYILI KARAR EKİDİR

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA  
BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN

BAŞKAN YRD.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

GÖSTERİM:

SARNIÇ -ÇEŞME

KORUMA ALANI SINIRI

Hasan BATUN  
Şehir Plancısı

M.Evren KAYA  
Arkeolog

Hüseyin AKILLI  
Şehir Plancısı

SARNIÇ KORUMA ALANI KOORDİNATI 6 DER ED-50

NoktaNo	Y	X
1	569301.323	4030088.409
2	569301.323	4030048.866
3	569261.148	4030088.409
4	569261.148	4030048.866

SARNIÇ KORUMA ALANI KOORDİNATI 3 DER ED-50

NoktaNo	Y	X
1	569329.055	4031701.090
2	569329.055	4031661.530
3	569288.863	4031701.090
4	569288.863	4031661.530

SARNIÇ MERKEZ KOORDİNATI 6 DER ED-50

NoktaNo	Y	X
1	569281.001	4030069.007

SARNIÇ MERKEZ KOORDİNATI 3 DER ED-50

NoktaNo	Y	X
1	569308.725	4031681.679

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				<b>ANIT</b>		Envanter No:			
T Ü R K İ Y E		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:			
İLİ:	MERSİN	İLÇESİ:	SİLİFKE	MAHALLE / MEVKİİ:		Koruma Derecesi	ANITSAL	1	2	3	
SOKAK / NO:		PAFTA:	- MINTIKA:	PARSEL:		ÇEVRESEL	1	2	3		
ADI:	SARNIÇ <b>ÇEŞME</b>	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:					
		YAPIM TARİHİ:		KITABE:		VAKFIYE:					
GENEL TANIM:	Kaya oygu hazneli sarniç yapısı.										
KORUNMUŞLUK DURUMU:		TAŞIYICI YAPI:		CEPHE DURUMU:		ÖRTÜ DURUMU:		İÇ YAPI DURUMU:		BEZEME DURUMU:	
A	İYİ	X	ORTA	C	KÖTÜ	X	B	C	A	X	C
VAZİYET PLANI:						FOTOĞRAF:					
GÖZLEMLER:	Ormanlık alan içinde bölgede çok sık örneklerine rastladığımız sarniç yapılarından biridir.										
BUGÜNKÜ SAHİBİ:						BAKIMDAN SORUMLU OLAN:					
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM:							TEKNİK BİLGİLER:		İSITMA SİSTEMİ:		
Silifke ilçesinde Morkaya tepesinin güneyinde yeni açılmış stabilize yolun hemen üstünde önünde betonarme bir yalak yapılarak halen kullanılan taş örgülü bir sarniç yapısı ile karşılaşmıştır. Sarniçin hazne bölümü halihazırda su ile doludur. Görülebildiği kadarıyla hazne kayaya oyularak oluşturulmuş geç dönemde de betonarme müdahaleler yapılarak kullanılmaya devam etmiştir. Kaya oygu hazneden kare bir açıklıkla su alınmaktadır.							KANALİZASYON:				
							SU:				
							ELEKTRİK:				
							ÖZGÜN KULLANIMI:				
							SARNIÇ <b>ÇEŞME</b>				
							BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
							SARNIÇ <b>ÇEŞME</b>				
							ÖNERİLEN KULLANIMI:				
							SARNIÇ <b>ÇEŞME</b>				
							HAZIRLAYANLAR:				
							Hasan BATUN Şehir Plancısı				
							M.Evren KAYA Arkeolog				
							Hüseyin AKILLI Şehir Plancısı				
							KONTROL EDEN:				
							Zafer YALÇIN Bölge Kurul Müdürü V.				
YAYIN DİZİNİ:							EKLER		TESCİL:		
Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2014 gün 4/177 Sayılı Kararı Ekidir							RAPOR		KARAR NO:		
							FOTOĞRAF		KARAR TARİHİ:		
							RÖLÖVE PROJESİ		REVİZYON:		
							RESTORASYON PROJESİ				
							HARİTA				
							KİTABE				
							VAKFIYE				

FOTOGRAF:

