

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO:24.09.2014-114
KARAR TARİHİ VE NO :24.09.2014-4178

TOPLANTI YERİ
ADANA

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitkerim Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, tescilli taşınmaz kültür varlığı Eski askerlik Şubesinin (898 ada, 11-12 parseller) koruma alanında yer alan ve oto yıkama yağlama olarak faaliyet gösteren işyerinin kullanım suyunun zemine sızdığı ve bu durumun 897 ada, 4-5 parsellerde bulunan yapının temel zeminin taşıma gücünü azaltarak yapıya zarar verdiğiine ilişkin, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 12.03.2014 gün ve 726 sayılı, Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2014 gün ve 10865 sayılı yazıları ile 897 ada, 4-5 parsellerde bulunan yapıların 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitkerim Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait, 897 ada, 4-5 parsellerde yer alan taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine, yapı gruplarının 2. Grup olarak belirlenmesine, taşınmazlarda can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve sonucundan bilgi verilmesine karar verildi.

FOTOĞRAF:



AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:									
İLİ:	MERSİN	İLCESİ:	TARSUS	MAHALLE / MEVKİİ:	Şehitkerim Mah.			Koruma Derecesi	ANITSAL	1	2	3					
SOKAK / NO:				PAFTA:	ADA:	897	PARSEL:	5	ÇEVRESEL	1	2	3					
ADI:	SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ	YAPTIRAN:				YAPAN:				MİMARİ ÇAĞI:							
		YAPIM TARİHİ:				KİTABE:				VAKFIYE:							
GENEL TANIM:	Kesme taş malzeme kullanılarak yığma yapım tekniğinde inşa edilmiş iki katlı yapı.																
KORUNMUŞLUK DURUMU:			TAŞIYICI YAPI:			CEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			İÇ YAPI DURUMU:			BEZEME DURUMU:		
A	IYI	B	ORTA	C	KÖTÜ	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						FOTOĞRAF: 											
GÖZLEMLER:	Yapıda ciddi hasarlar gözlemlenmektedir.																
BUGÜNKÜ SAHİBİ:					BAKIMDAN SORUMLU OLAN:				MALİKİ								
YAPILAN ONARIMLAR:	Yapıda yakın tarihte herhangi bir onarım yapılmamıştır.																
AYRINTILI TANIM:	<p>5 parselde yer alan yapı, kabayonu +kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. 3416 sokağa bakan cephesinde, zemin katta kapı ve pencereleri kemerli yapıya sahiptir. Diğer bölümlerde açıklıklar dikdörtgen formdadır. Yapının sokağa bakan cephelerinde taş konsol üstü kapalı çıkması vardır. Taşınmazın zemin katına girilememiştir. Üst katta tavan ve taban döşemeleri ahşap olup, zeminde ciddi oranda sehimler vardır. Taşıyıcı duvarlarda çatlaklar ve ayrılmalar, ahşap malzemelerde de kırılma, çürüme vb. hasarlar tespit edilmiştir. 897 ada 4 parselde yer alan taşınmaz ile 898 ada, 11 ve 12 parsellerde yer alan Eski Askerlik Şubesi ile birlikte bir doku oluşturmaktadır.</p>																
						TEKNİK BİLGİLER: ISITMA SİSTEMİ: KANALİZASYON: SU: ELEKTRİK:											
ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT						BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT											
ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT						HAZIRLAYANLAR: Güneş TÜRKMEN Mimar Uygur GÜNDEŞLİ İnş. Müh. Zehra TATIL Mimar											
KONTROL EDEN: Hasan BATUN Bölge Kurulu Müdürü						YAYIN DİZİNİ: Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2014 gün 1/198 Sayılı Kararı Ekidir											
EKLER						TESCİL:											
RAPOR						KARAR NO:											
FOTOĞRAF						KARAR TARİHİ:											
RÖLÖVE PROJESİ						REVİZYON:											
RESTORASYON PROJESİ																	
HARİTA																	
KİTABE																	
VAKFIYE																	

FOTOĞRAF:

