

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO:15.06.2015-146
KARAR TARİHİ VE NO :15.06.2015-5134

TOPLANTI YERİ
AYDINCIK

Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, Dörtayak mevki, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 640 parselde kayıtlı taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2014 gün ve 5041 sayılı, Aydıncık Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 16.09.2014 gün ve 645 sayılı, Aydıncık Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nün 30.01.2015 gün ve 67 sayılı yazıları, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan 13.04.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, Dörtayak mevki, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 640 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, yapıya ilişkin ivedilikle rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanmasının istenmesine, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:															
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:															
İLİ:	MERSİN	İLCE:	AYDINCIK	MAHALLE / MEVKİL:	AYDINCIK/DÖRTAYAK	Koruma Derecesi		ANITSAL	1	2	3												
SOKAK / NO:		PAFTA:		ADA:		PARSEL:	640	ÇEVRESEL	1	2	3												
ADI:		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:																	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:																	
GENEL TANIM:		HİZMET BİNASI																					
KORUNMUŞLUK DURUMU:			TAŞIYICI YAPI:			CEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			İÇ YAPI DURUMU:			BEZEME DURUMU:								
A	İYİ	B	ORTA	C	KÖTÜ	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C						
VAZİYET PLANI:						FOTOĞRAF:																	
																							
GÖZLEMLER:		MUDAHALE GÖRÜMÜŞ OLMASINA KARŞI STATİK AÇIDAN İYİ DURUMDA.																					
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMDAN SORUMLU OLAN:																					
YAPILAN ONARIMLAR:																							
AYRINTILI TANIM:												TEKNİK BİLGİLER:		ISITMA SİSTEMİ:									
640 parselin güneyinde Mersin-Anamur yolu, kuzeyinde S. Çakmakoglu caddesinin bulunduğu her iki yoldan da parseli ulaşıldığı görülmüştür. Parselin kuzeybatı köşesinde bir dönem Karakol binası olarak kullanılan, mevcutta metruk, zemin+1 katlı taş malzeme kullanılarak yığma yapı tekniği ile yapılmış, dikdörtgen formu pencere boşluğu, güney cephesinde düzgün kesme taşta imal edilmiş kemerli giriş kapısı olan kültür varlığı yapı bulunmaktadır. Kullanımdan kaynaklı ihtiyaçlar doğrultusunda, yapının doğu kenarına bitişik ıslak hacimlerin bulunduğu zemin+1 katlı, betonarme kısım, güney cephesine ise betonarme giriş saçağı eklenmiştir. Yapının özgün kısmının zemin katına güney cephesinden, 1 katına batı cephesinden ulaşım sağlanmaktadır. Zemin katta orta sofa bu sofanın etrafına dizilen 3 mekan, sofanın sağında ve solunda kapatılmış, sivri kemerli geniş açıklık izleri bulunmaktadır. Zemin kat dış duvarları yaklaşık 50 cm kalınlığındadır. 1. Katına kapalı olduğu için ulaşılamamıştır. Kontraplak, seramik vb malzemelerle kaplanmış olmasına rağmen zemin ve 1. Kat ahşap ahşap tavanlar yapının bazı bölümlerinde izlenebilmektedir. 640 parsel, 2401 parsel ile aynı avlu içinde bulunmakta olup 2401 parselde zemin+1 katlı kültür varlığı niteliği taşımayan betonarme yapı bulunmaktadır.												KANALİZASYON:				SU:				ELEKTRİK:			
ÖZGÜN KULLANIMI:												HİZMET BİNASI											
BUGÜNKÜ KULLANIMI:												KULLANILMIYOR											
ÖNERİLEN KULLANIMI:																							
HAZIRLAYANLAR:												Hasan BATUN		Şehir Plancısı									
M. Evren KAYA												Arkeolog											
Şule DEMİRKIRAN												Arkeolog											
Zehra TATIL												Mimar											
KONTROL EDEN:												Hasan BATUN		Bölge Kurulu Müdürü									
YAYIN DİZİNİ:						EKLER						TESCİL:											
						RAPOR						KARAR NO:											
						FOTOĞRAF						KARAR TARİHİ:											
						RÖLÖVE PROJESİ						REVİZYON:											
						RESTORASYON PROJESİ																	
						HARİTA																	
KİTABE																							
VAKFIYE																							

İLİ: MERSİN

İLÇESİ: AYDINCIK

ADA:-

ADA/PARSEL: 640, 2401, 639



ÖLÇEK:1/500

