



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.12.2015-252



45.07/514

KARAR TARİHİ VE NO : 25.12.2015-6068

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Salihli ilçesi, Adala Mahallesinde bulunan, 618 parselde kayıtlı eski hükümet konağının kültür varlığı olarak tespitine ilişkin kurul müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.12.2015 tarihli ve 1287 sayılı ile kayıtlı rapor, Salihli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 13.10.2015 tarihli ve 1314307 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğü Salihli Kadastro Birimi'nin 13.10.2015 tarih ve 1315409 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 21.10.2015 tarihli ve 4246 sayılı yazısı, Salihli Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.10.2015 tarih ve 1636-9239 sayılı yazısı, 16.10.2015 tarih ve 1713-9592 sayılı yazısı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Manisa ili, Salihli ilçesi, Adala Mahallesinde bulunan, 618 parselde kayıtlı eski hükümet konağının 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, I. (Birinci) grup yapı olarak belirlenmesine, yapıya ilişkin olarak hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

| | | | | | |
|---|---|------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| AVRUPA KONSEYİ | Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E | | KÜLTÜR VARLIĞI | Envanter No: 45.07/514 | |
| TÜRKİYE | Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü | | | Harita No: | |
| İli: MANİSA | İlçesi: SALIHLI | Mahalle Köy: ADALA Mh. | | KORUMA DERECESESİ | 1.Grup Yapı X |
| SOKAK : | Pafta : - | Ada : - | Parsel : 618 | | 2.Grup Yapı |
| Adı: ESKİ HÜKÜMET KONAĞI | Yaptıran: - | Yapan: - | Mimari Çağı: Geç Osmanlı Dönemi | | |
| | Yapım Tarihi: 1914 | Kitabe: - | Vakfiye:- | | |
| Genel Tanım: Bahçe içinde bulunan bir katlı, kargir idari yapı. | | | | | |
| Koruma Durumu | A İyi B Orta C Fena | Taşıyıcı | A Dış Yapı B C | A Üst Yapı B C | A İç Yapı B C |
| | | | A Süsleme Elemanları B C | A Rutubet B C | A Yok B İzi Var C Önemli |
| Vaziyet planı: | | | Fotoğraf | | |
|  | | |  | | |
| Gözlemler: Duvarlarda ve tavanlarda nem izleri, renk değişiklikleri, çatlaklar; ahşap malzemelerde çürüme gözlenmiş olup yapının çatısı | | | | | |
| Bugünkü Sahibi: | MALİYE HAZİNESİ | | Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: MALİYE HAZİNESİ, BELEDİYE | | |
| Yapılan Onarımlar: Yapının çatısı Marsilya kiremidi ile onarılmıştır. | | | | | |
| Ayrıntılı Tanım: Eski Hükümet Konağı olarak bilinen yapı dikdörtgen şekillidir ve karniyarik plan şemasına sahiptir. Yapı kargir yapım sistemi ile inşa edilmiş ve bir katlıdır. Yapının Marsilya kiremit örtülü kırma çatısı ahşap taşıyıcılıdır ve tuğla saçakları mevcuttur. Cephe düzeni incelendiğinde, yapının ön cephesine önem verilmiş olduğu, bu cephede tuğla kaplama, tuğla basık kemerler ve çift renkle süsleme kullanıldığı görülmektedir. Buna karşın diğer cephelerde oldukça sade bırakılmıştır. Cephelerde açıklıklar sıralı ve karşılıklı olarak düzenlenmiştir. Pencereler boyuna dikdörtgen ve büyük boyutludur. Yapının ön ve arka cephesinde yer alan iki kapı ikili bir kullanıma işaret etmektedir. Hemen hemen orta akstaki kapı ile girilen dağılım mekanından soldaki iki sağdaki bir odaya girilmektedir. Bu kapının tam karşısında ikinci bir kapı daha mevcuttur. Cephenin sağına yaslı ikinci bir kapıdan girilen diğer bir dağılım holünden de soldaki iki odaya girilmektedir. Bu dağılım holüne açılan yan cephede çift kanatlı bir kapı daha bulunmaktadır. ve holün kapının karşısındaki kısa kenarı sonradan bölünmüş durumdadır. Odalar idari işlevlerine uygun olarak oldukça geniş ve ferahtır. Yapının iç mekanında özgün olarak zemin ve tavan kaplamalarında, kapı ve pencere doğramalarında ahşap malzeme kullanılmıştır. | | | | | |
| Devami arkada → | | | | | |
| Kaynakça: | Ekler: | | Kontrol Eden: | | |
| Rapor: | X | | Osman ARSLAN Müdür V. | | |
| Fotoğraf: | X | | Kurulmuş Kuruluş: | | |
| Rölöve Proje: | | | T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İzmir İ. Noh Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü | | |
| Restorasyon /Tadilat Projesi: | X | | İZMİR İ. N. NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 25/12/2015...GÜN VE...6068 SAYILI KARAR EKİDİR | | |
| Hali hazır Harita: | X | | ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V. | | |
| Kadastral durum: | X | | | | |
| Kroki: | | | Revizyon: | | |
| Kitabe: Vakfiye | | | Kurul Kararları: | | |

Ön cephesindeki kitabeden 1914 yılında hizmete açıldığı anlaşılan yapı günümüzde kullanılmamaktadır. Yapıda çok büyük bir statik problem gözlemlenmemiş olmak üzere iç ve dış duvarlarda nem izleri, renk değişiklikleri, çatlaklar, dökülmeler, malzeme kayıpları, ahşap malzemelerde çürümeler, ayrılmalar, sehimler tespit edilmiştir. Yapının çatısı da işlevini kaybetmeye başlamıştır.

