

T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Dosya No : 51.02.0.178
Toplantı Tarihi : 30-31/03-01/04/2016-143
Karar Tarihi ve No : 31/03/2016-2048

Toplantı Yeri
NEVŞEHİR

Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Köyü, 329 parselde yer alan taşınmazın tescil edilmesine ilişkin, Niğde Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün 16.12.2015 tarih ve 3308 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Köyü, 329 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından II. grup sivil yapı olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR


Erhan ÖZCAN
Bölge Kurulu Müdürü

BAŞKAN
Doç. Dr. Osman DOĞANAY
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Özlem GÜZEY KOCATAŞ
(Bulunmadı)

ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin DİKMEN
(İmza)

ÜYE
Dr. Bülent İŞLER
(İmza)

ÜYE
Kemal NALBANT
(Bulunmadı)

ÜYE
İsmail KURUL
(Bulunmadı)

ÜYE
Dr. Kadir Hakan YAZAR
(İmza)

ÜYE
Belediye Temsilcisi
(Bulunmadı)

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ DKVKE		ANIT	ENVANTER NO:															
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:															
İL: NİĞDE	İLÇESİ: BOR	MAHALLE KÖY MEVKİİ: ÇUKURKUYU	KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3												
ADRES:	PAFTA: ADA: 0 PARSEL: 329	YAPAN:		ÇEVRESEL	1	X	3												
				AYKIRI	1	2	3												
ADI: Konut	YAPIM TARİHİ:	YAPTIRAN:	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı																
		KİTABE: Yok	VAKFİYE:																
GENEL TANIMI: Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Kasabası sınırları içerisindeki 0 ada, 329 parsel nolu taşınmazda yer alan yapı, dikdörtgen planlı, dıştan 13x7m boyutlarında ve tek katlıdır.																			
KORUMA DURUMU:	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI:	A	DIŞ YAPI:	A	ÜST YAPI:	A	İÇ YAPI:	A	SÜSLEME ELEMANI:	A	YOK						
	(B)	ORTA		(B)		(B)		(B)		B		İZİ VAR							
	C	FENA		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ						
 																			
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet						BAKIMINDAN SORUMLU KURUM:													
YAPILAN ONARIMLAR: Günümüze bazı onarımlar görerek gelen yapı, orijinal özelliğini korumaktadır. Onarımlar sırasında iç duvarlar sıvanarak badana edilmiş cephe duvarlarındaki taşların derzleri sıvanmıştır. Taban ahşap döşeme ve tavan ahşap örtüsü yenilenmiştir. 2000 yılında damın üzeri de kırma çatı ile örtülmüştür.																			
AYRINTILI TANIM: Yapı dikdörtgen planlı, dıştan 13x7m boyutlarında ve tek katlıdır. Yapının inşasında ince yonu+moloz taş ve ahşap kullanılmıştır. Cephe duvarlarda tek sıra ahşap hatla yer verilmiştir. Üst örtüsü ahşap tavanlı toprak damdır. Giriş kapısı önünde sivri kemerli bir açıklık yer alır. Yapının güney cephe duvarının sağında ve solunda ikişer adet, batı cephe duvarında bir adet ortasında kilit taşı olan basık kemerli pencere vardır. Çift kanatlı giriş kapısının hemen iki yanında da simetrik olarak dikdörtgen formlu birer pencereye daha yer verilmiştir. Konut iki odalı olup iç sofalı plan tipindedir. Kuzey (arka) cephede dışarıya açılan bir kapı daha vardır. Girişin sağındaki odada ısınma ve yemek pişirme işlevini gerçekleştirmek için ocak yapılmıştır. Evde oturma birimi olan sedir 40-50cm yüksekliğinde olup, odaların (3 tarafına) yanlarına çekilerek orta alan boş bırakılmıştır. Yapının odalarında ahşap dolap, yüklük ve duvarlara yerleştirilen raflar yer almaktadır.																			
TEKNİK BİLGİLER: <table border="1"> <tr> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>														SU	ELEKTRİK	ISITMA	+	+	+
SU	ELEKTRİK	ISITMA																	
+	+	+																	
ORİJİNAL KULLANIMI: Konut																			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																			
ÖNERİLEN KULLANIM:																			
TESCİL KARARI: 31.03.2016																			
HAZIRLAYANLAR: 15.12.2015 Yakup ÜNLÜLER - Arkeolog A. Tuba YAZGI - Uzman																			
REVİZYON:																			
YAYIN DİZİNİ: Erhan ÖZCAN Bölge Kurulu Müdürü						EKLER:													