

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 30.11.2016-166**  
**Karar Tarihi ve No. : 30.11.2016-4353**  
**Dosya No : 47.00.1058**



**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan, Ulucami Mahallesinde bulunan tapunun 432 ada 2 nolu parselinde bulunan Abbaranın tescil talebi önerilerine ilişkin; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 06.10.2016 gün ve 14042 sayılı yazısı okundu. Ekleri (Tescil fişi, Kurum görüşleri) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan, Ulucami Mahallesinde bulunan tapunun 432 ada 2 nolu parselinde bulunan Konut ve Abbaranın, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanun'un Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Yapı grubunun II. grup olarak belirlenmesine, karar verildi.

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)	ENVANTER NO:					
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO:					
İL:MARDİN	İLÇESİ: ARTUKLU	MAHALLE/MEVKİ: Ulucami Mahallesi	KORUMA DERECESE	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPIN NO:	KAD:PAFTA:	ADA: 432	PARSEL:2	ÇEVRESEL	1	2	3
ADI :KONUT+ABBARA	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:				
<b>GENEL TANIM:</b> Yapı 2 kattan oluşmaktadır.							
KORUNMUŞLUK DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:	
orta	orta	orta	orta			-	
							
<b>GÖZLEMLER:</b> Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermektedir.							
<b>BUGÜNKÜ SAHİBİ:</b> Özel Mülkiyet				<b>BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:</b> Sahibi.			
<b>YAPILAN ONARIMLAR:</b> Muhtelif dönemlerde çeşitli onarım ve eklentiler yapılmıştır.							
<b>AYRINTILI TANITIM:</b> Söz konusu taşınmazın 432 ada 2 nolu parselde yer alan ve üst katı konut olarak kullanılan yapının terasını oluşturduğu görülmektedir. Abbarada kesme ve moloz kalker taşı almaşık biçimde kullanılmıştır. Abbaraya geçiş sivri kemerle sağlanmakta olup üst örtü sistemi çapraz tonoz kullanılmıştır. Taşınmazın tavan kısmı inkâra sıva ile sıvanmıştır. Üst tarafta yer alan yapının özgün kısımları deformasyona uğramış olup nitelikli özelliklerini yitirdiği görülmüştür. Ancak abbaranın içinden dilimli kemerle oluşturulmuş nişin içinde yer alan basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Bu katta yer alan birimlerin üst örtü sistemi çapraz tonozdur.							
				<b>TEKNİK BİLGİLER:</b>	<b>ISITMA SİSTEMİ:</b>		
					<b>KANALİZASYON:</b>		
					<b>SU:</b>		
					<b>ELEKTRİK:</b>		
				<b>ÖZGÜN KULLANIMI:</b> KONUT+ABBARA			
				<b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b> KONUT+ABBARA			
				<b>ÖNERİLEN KULLANIMI:</b> KONUT+ABBARA			
				<b>HAZIRLAYANLAR:</b>			
				Yılmaz AKKUZU-Mimar			
				Evin AKMAZ-Mimar			
				24.11.2016			
				<b>KONTROL EDEN:</b>			
				Mehriban KARAASLAN			
				Bölge Kurulu Müdürü			
<b>YAYIN DİZİNİ :</b>				<b>EKLER :</b>		<b>TESCİL :</b>	
1-				RAPOR			
2-				FOTOĞRAF	X	KARAR NO :	
3-				ROLÖVE PROJESİ		KARAR TARİHİ :	
4-				RESTORASYON PROJESİ		<b>REVİZYON:</b>	
				HARİTA	X		
				KROKİ	X		
				KİTABE			
				VAKFIYE			

*Handwritten signatures and notes:*  
- İsmail...  
- W. Bayar  
- D. M. M.  
- Kübesine  
- G. J. J.