

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :03.05.2017-181
Karar Tarihi ve No. :03.05.2017-4708
Dosya No. :47.00/1122

Toplantı Yeri
MARDİN



Mardin İli, Merkez, Artuklu İlçesi, Gül Mahallesi'nde bulunan, tapunun 121 ada, 11 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti İsmail AKSOY'a ait, konutun tescil talebine ilişkin; Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.04.2017 gün ve 840 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Merkez, Artuklu İlçesi, Gül Mahallesi'nde bulunan, tapunun 121 ada, 11 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti İsmail AKSOY'a ait konut; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi gereğince tesciline,

-Yapı grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:			
İLİ: MARDİN	İLÇESİ: ARTUKLU	MAHALLE-KÖY-MEVKİ: GÜL MAHALLESİ		KORUMA GRUBU	ANITSAL	1	2
ADRESİ: Mardin İli, Artuklu İlçesi Gül Mahallesi		PAFTA:					
		ADA: 121 ada					
		PARSEL: 11 parsel					
ADI: KONUT	VAPTIRAN: -	YAPAN:-		MİMARİ ÇAĞI: -			
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -		VAKFIYE: -			
GENEL TANIM:							
KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	A YOK	
	B	B	B	B ELEMANLARI	B	B İZİ VAR	
	C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ	
VAZİYET PLANI:				FOTOĞRAF:			
							
BUGÜNKÜ SAHİRİ:							
YAPILAN ONARIMLAR:							
AYRINTILI TANITIM: Parsel çokgen formda olup zemin+1 katlıdır. Güneybatı cephesinde demir bir kapıdan binanın avlusuna giriş yapılmaktadır. Avluda bir kuyu vardır. Zemin kattaki odaların kapıları avluya açılmaktadır. Zemin kat kesme taş duvarları yer yer çimento esası siva ile kaplıdır. Kapı ve pencereler yuvarlak kemerlidir. Odalar çapraz tonoz örtülü olup çimento sıvalıdır. Odalarda nişler bulunmaktadır. Zemin kattaki bir odanın içinden inilen merdivenle bodrum kattaki küçük kare tonoz örtülü sığınaga ulaşılmaktadır.				TEKNİK BİLGİLER			
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut			
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
				HAZIRLAYANLAR:			
				Elif TOSUN YILDIRIM Müze Araştırmacısı			
				Serpil SUBAŞI MADEN Mimar			
				Tarih: 24.04.2017			
YAYIN BİREKİ:				ONAY:			
1. 				Nihat ERDOĞAN			
2. 				Müze Müdürü			
3. 							
4. 							
EKLER:				KORUMA KURULU ONAYI:			
RAPOR: X				T.C.			
FOTOĞRAF: X				Diyarbakır Kültür Varlıklarını			
RÖLÖVE PROJESİ: X				Koruma Bölge Kurulunun			
RESTORASYON PROJESİ: X				03.05.2017 tarih ve 4408			
HARİTA: X				Sayılı Karar Eki dir.			
KROKİ: X							
KİTABE: X							
VAKFIYE: X							