



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.05.2017-337



45.12/272


KARAR TARİHİ VE NO : 12.05.2017-8180

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa İli, Turgutlu İlçesi; Çıkrıkçı Mahallesi, Ayan Mevkiinde, 201 parselde kayıtlı taşınmaz; sivil mimarlık örneği olarak, korunması gerekli olduğu ve tescil edilmesinin istenildiği Mustafa KÖSE'nin 15.06.2016 tarihli başvurusu, 201 numaralı parselde 2863 sayılı yasa kapsamında tescil önerisinin ileildiği Turgutlu Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 11.10.2016 tarih ve 14470 sayılı yazısı Turgutlu Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesinin 18.10.2016 tarih ve 249/181 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 14.04.2017 tarih ve 1664 sayılı yazısı, Turgutlu Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2017 tarih ve 2215 sayılı yazısı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 11.04.2017 tarih ve E.71862 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 21.04.2017 tarih ve 045/99 sayılı yazısı 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2017 tarihli ve 616 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda

Manisa ili, Turgutlu İlçesi, Çıkrıkçı Mahallesi sınırları içerisinde 201 parselinde Turgutlu Belediyesi mülkiyetine ait taşınmazda bulunan değirmen yapısının 2863 sayılı Yasa kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı niteliği taşıdığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 1. (birinci) grup olarak belirlenmesine, tescil fişinin onaylanmasına, tescilli taşınmazda ve Yüksek Kurulun 05.11.1999 tarihli ve 664 sayılı ilke kararına göre korunma alanında kalan taşınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:				
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:				
İli: Manisa	İlçesi: Turgutlu	Mahalle Köy: Çıkrıkçı		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı			
SOKAK :		Pafta : -	Ada : Parsel : 201		2.Grup Yapı			
Adı: Değirmen	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: -	Üslup: -				
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-					
Genel Tanım: Değirmen								
Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	A Rutubet	A Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli
Vaziyet planı:			Fotoğraf					
								
Gözlemler:								
Bugünkü Sahibi:			Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:					
Yapılan Onarımlar:								
<p>Yapı dikdörtgen planlıdır. Yapının çatısı tamamen yıkılmıştır. Moloz taş malzemeden yapılan duvarlarının büyük oranda yıkıldığı, kalan duvarlarının da etrafı tel kafesle çevrilerek korunmaya çalışılmıştır. Yapının içerisinde iki adet dikdörtgen pencere açıklığı ve bir kısmı kalan metal malzemeden su küngünün olduğu görülmüştür Yapının içerisinde pencere alt kısmına kadar toprakla dolduğu otlarla kaplı olduğu görülmüştür. Yapının içerisinde bulunan iki adet değirmen taşı beton malzemeden yapılmıştır.</p>			Teknik bilgiler:					
			Su			Elektrik		
			Isıtma			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı: Değirmen			Bugünkü Kullanımı: Değirmen		
			Önerilen Kullanımı: Değirmen			Hazırlayanlar: .../.../2017		
			Derviş TAŞ Sanat Tarihçisi İMZA		Deniz DURDU Mimar İMZA			
Kaynakça:		Ekler:		Kontrol Eden:				
				Osman ARSLAN Müdür V.				
Rapor:		X		Kurul Onayı :				
Fotoğraf:		X						
Rölöve Proje:								
Restorasyon Projesi:								
Halihazır Harita:		X						
Kadastral durum:		X						
Kroki:				Revizyon:				
Kitabe: Vakfiye				Kurul Kararları:				



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü

İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
12.05.2018 TARİH VE 1/18
SAYILI KARARİKİDİR

ASLI GİBİDİR
Osman ARSLAN
Müdür