



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No: 21.06.2017/ 185
Karar Tarihi ve No : 21.06.2017/ 3895

17.01.1381
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Kösedere Köyü, Köyiçi Mevkii'nde yer alan, sit dışı alanda kalan, mülkiyeti köy tüzel kişiliği adına kayıtlı, 2835 parseldeki köy caminin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında hasar tespit ekiplerince acil yıkımı yaptırılacak binalar listesinde kaldığı, bu nedenle söz konusu caminin tescil kaydının bulunup bulunmadığının bildirilmesinin istendiği Çanakkale Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23.02.2017 tarih ve E.1614 sayılı yazısı; caminin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kıstaslarını taşıyıp taşımadığı hususuna ilişkin kurum görüşünün iletildiği Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 25.04.2017 tarih ve 25729397-050.99-1670 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda:

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Kösedere Köyü, Köyiçi Mevkii'nde yer alan, sit dışı alanda kalan, mülkiyeti köy tüzel kişiliği adına kayıtlı, 2835 parseldeki köy caminin 2863 sayılı Yasa'nın 6. ve 7'nci maddeleri ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'te belirtilen tespit ve tescil kıstaslarını taşıması sebebiyle yıkımının uygun olmadığına; anılan yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda caminin tescil edilmesine; koruma grubunun 1.grup olarak belirlenmesine; sunulan tescil fişinin uygun olduğuna; 05.11.1999 tarih/ 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin **ivedi** olarak Kurulumuza sunulmasına; cami ve çevresine ilişkin can ve mal emniyetine yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kurum ve ilgililerince alınmasına; 2837 parselde tespiti yapılan hamam yapısının 2863 sayılı Yasa'nın 6. ve 7'nci maddeleri ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'te belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliklerini göstermesi sebebiyle tescil işlemlerinin başlatılmasına; bu doğrultuda hazırlanacak bilgi-belgelerin Kurulumuza sunulmasına; hamam ve cami yapılarının birbirine oldukça yakın konumda bulunmaları sebebiyle korunma alanlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi gerektiği anlaşıldığından hamam yapısının tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra her iki taşınmazın korunma alanlarının birlikte belirlenmesine karar verildi.

BAŞKAN
Ahmet Coşkun ÖZGÜNEL
(imza)

BAŞKAN YRD.
Ali Osman UYSAL
(imza)

ÜYE
Turan BARLAS
(Bulunmadı)

ÜYE
Ali Emrah ÜNLÜ
(imza)

ÜYE
Hasan Ömer KORMAN
(imza)








ÜYE
Oğuz KOÇYİĞİT
(imza)

ÜYE
Halil İbrahim KAHRAMAN
(imza)

ÜYE
Çanakkale İl Temsilcisi
Sevil YÜKSEL
(Karşı Oy)
(imza)

ÜYE
Balıkesir Vakıflar Bölge Md. Tems.
M. Şakir ERARI
(imza)





TARİH 02 Mayıs 2017
SAYI 118

6

3

4

5

7

1

2

4

5

7

AVRUPA KONSEYİ		YAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ENVANTER NO :	
TÜRKİYE		KÜLTÜREL VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	
İL : ÇANAKKALE	İLÇESİ : AVYACIK	BELDE/KÖY : KÖSEDERE KÖYÜ	ANIT PAFTA NO :	İMAR PL. PAFTA NO :	
MAHALLE, SOKAK, KAPI NO	YAPITIRAN :	KADASTRO PAFTA :	ADA :	PARSEL :	2835
YAPIM TARİHİ : 1874	YAPAN :	KITABE :	YOK	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	GEÇ OSMANLI DÖNEMİ
TAŞIYICI		DİŞ YAPI		RUTUBET DURUMU (A=YOK - B=IZI VAR - C=ÖNEMLİ)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ÜST YAPI		<input type="checkbox"/>	

VAZİYET PLANI :		FOTOĞRAF :	
KORUMA DURUMU (A = IYI - B = ORTA - C = FENA)		SÜSLEME ELEMANLARI	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	



GÖZLEMLER : Ayvacık ilçesi çevresinde 06.02.2017 tarihinde meydana gelen depremde hasar görmüştür. Onarım ihtiyacı vardır.
NOT : Cami, yapılan tespit sırasında can güvenliği nedeniyle kapalı tutulduğundan harım bölümüne girilememiş. Nu nedenle 1 ile 7 arasında numaralandırılmış olan fotoğraflar arşivde temin edilmiştir. Bu fotoğraflar 2000'li yıllara aittir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: KÖSEDERE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ
YAPILAN ONARIMLAR : BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ : KÖSEDERE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

AYRINTILI TANIM :

Cami geniş bir bahçe içinde yer alır. Kuzey-güney ekseninde boyuna dikdörtgen planlıdır. İnşa malzemesi düzgün moloz taş ve ahşaptır. Ahşap kaplamalı, düz tavanlı ve kırma çatılıdır. Çatı Marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Çatı altında üç sıra tuğla kirpi saçak bulunur. Yapı her cephenin alt sırada iki, üstte dönder pencere ile aydınlatılmaktadır. Üst sıradaki pencerelerin üzeri tuğla kemerle sonlanmaktadır. Güneydoğu köşesinde kare kaide, silindirik gövdeli minare yer alır. Minare düzgün kesme taş ile inşa edilmiş olup, gövdesi çimentolu siva ile sıvanmıştır. Harime revak şeklinde düzenlenmiş son cemaat yerine açılan ahşap kapıdan ulaşılmaktadır. Son cemaat yeri kare kesitli ahşap ayakların taşıdığı bağdadi kemerlerle yedi bölümlü bir görünüme sahiptir. Son cemaat yerinin batıya bakan cephesi, bitişindeki ev nedeniyle sağır olarak yapılmış, diğer cepheleri açıktır. Giriş kapısının bulunduğu orta kısımda iç içe iki kare içinde geometrik motifli bir tavan göbeği oluşturulmuştur. Harimin iki kanatlı ve iki pano halindeki ahşap kapısı yapının özgün elamanlarıdır. Harim kuzey tarafından ahşap direklerin taşıdığı basit tarzda kadınlar mahfili bulunur. Ahşap tavan tavanında girintili büyük bir kare oluşturularak merkeze on kollu yıldız motifinden oluşan dekoratif tavan göbeği yapılmıştır. Mihrap nişi ve çevresi yazı ve kalemşereleri ile yoğun şekilde bezenmiştir. Mihrap nişi ve mihrabın bulunduğu güney duvarı etek seviyesine kadar yakın dönem düz fayans ile kaplanmıştır. Niş içinde zincirle sarıklanmış kandil gibi düzenlenmiş sütlü hat yazıda Fetih Suresinin ilk ayeti aynalı tarzda işlenmiştir. Bu yazının iki yanını ve üst kısmını Batılılaşma dönemi etkisinde perde motifleri çevrelemektedir. Mihrabın üstündeki iki pencere arasında büyük boyutlu ağaç ve yaprak motiflerinden oluşan bitkisel bezeme yapılmıştır. Mihrabın iki yanında yuvarlak medalyonlar içinde Latf-i Celal ve İsmi Nebi hatları kalemşereleri olarak işlenmiştir. Mihrap nişinin önünde bulunan ve minber girişlerine benzer formdaki dekoratif bölüm yapıya özgü farklı bir uygulamadır. Yapıya ait inşa kitabesi bulunmamaktadır. Ancak Caminin doğu tarafında, cami parseli içinde tek mezardan oluşan bir hazire bulunmamaktadır. Bu mezar taşı kireç ile boyandığından üzerindeki Osmanlıca kitabe okunamamış olmakla birlikte tarihinin H.1025/M.1616 olduğu görülmektedir. Camini giriş kapısı üzerindeki tabelada inşa yılı olarak 1874 tarihi yazılmıştır. Yapının özellikleri bu tarihi doğrularla niteliktedir.

YAYIN DİZİNİ :

EKLER		KURUL ONAY NO :	
RAPOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
FOTOĞRAF	<input checked="" type="checkbox"/>		
RÖLEVE PROJE	<input type="checkbox"/>		
RESTORASYON PROJESİ	<input type="checkbox"/>		
HARİTA	<input type="checkbox"/>		
KROKİSİ	<input checked="" type="checkbox"/>		
KITABE	<input type="checkbox"/>		
VAZİYET PLANI	<input type="checkbox"/>		
REVİZYON :	KURUL KARARLARI :		
<p>Y. İnşaat Mühendisi Cemil KIRIL Müze Araştırmacısı</p> <p>KONTROL EDEN: Barış SAN Şube Müdürü</p>			