



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 22.06.2017-345

45.09/31

KARAR TARİHİ VE NO : 22.06.2017-8395

Toplantı Yeri
İZMİR


Manisa ili, Sarıgöl ilçesi; Sarıgöl Mahallesi, tapuda mülkiyeti şahsa ait 267 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın, Bölge Kurulumuzun 07.04.2017 tarih ve 8025 sayılı karar eki listede 5. sıra numarasında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan tapunun sehven “263 ada 10 parsel” numarasında şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaz olarak yazılan mülkiyet bilgilerinin düzeltilmesine ilişkin, Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 20.06.2017 tarih ve 801 sayılı rapor okundu işlem dosyası ve ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl Mahallesi, tapunun 267 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Bölge Kurulumuzun 07.04.2017 tarih ve 8025 sayılı karar eki listede 5. sıra numarasında sehven “263 ada, 10 parsel” olarak yazılan mülkiyet bilgilerinin “267 ada, 9 ve 10 parsel” olarak düzeltilmesine, yeniden hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; bu kapsamda 263 ada,10 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin terkin edilerek, 267 ada, 9 ve 10 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 2(ikinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhi konulmasına, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:
İli: MANİSA	İlçesi: SARIGÖL	Mahalle Köy: SARIGÖL		KORUMA DERECESESİ
SOKAK:	Pafta: 60 Ada: 267 Parsel: 9 - 10		1. Grup Yapı	
Adı: Konut	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: -	2. Grup Yapı
	Yapım Tarihi:	Kitabe: -	Üslup: -	X
			Vakfiye:-	

Genel Tanım: Kerpiç ev açık sofalı plan tipindedir.

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	A Rutubet	A Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli



Fotoğraf:



Gözlemler: Bulunduğu yapı adasında özgün bir yapı olup korunmuş durumdadır.

Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:	Mal sahibi ve Belediyesi
-----------------	---------------	--	--------------------------

Yapılan Onarımlar: Herhangi bir onarım izine rastlanmamıştır.

Ayrıntılı Tanım: Yapı açık sofalı plan tipindedir. Yapı zemin+ bir katlı olup çatısı alaturka kiremit örtülü ve kırma çatılıdır. Çatının saçak altları kaplamasız olup yer yer sıvaları dökülmüştür. Yapı avlu girişli olup ikinci kata avlu içinde bulunan merdivenlerden çıkılmaktadır. İkinci katta ahşap korkuluklu balkon göze çarpmaktadır. Yapının çıkmaz sokakta ve köşede oluşu önemlidir. İkinci katta dış cephe yüzeyinde geçişte kullanılan ahşap hatıllar estetik görünümüyle yapıya bir özellik kazandırmaktadır. Ayrıca pencerelerde görülen ahşap işçilikli (ızgara motifli) kepenkler dikkat çekicidir. Yapının içine girilememiştir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X	X	SOBA	X

Orijinal Kullanımı: Konut

Bugünkü Kullanımı: Konut

Önerilen Kullanımı: Konut

Hazırlayanlar: / /2017

Nermin GENÇ
Sanat Tarihçisi

Deniz DURDU
Mimar

Kontrol Eden: Osman ARSLAN
Müdür V.

Kurul Onayı No:

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını
Bölge Kurulu Müdürlüğü
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR
VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
22.06.2017 TARİHLİ VE 8395
SAYILI KARARI EKİDİR.

OSMAN ARSLAN
Müdür V.

ONANDI

Osman ARSLAN
Müdür V.

İZMİR 2 NOLU KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU	
BASKAN	
BASKAN YERİ	
ÜYE	
ÜYE	
ÜYE	
ÜYE	
ÜYE	

Ekler:	
Rapor:	X
Fotoğraf:	X
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Hâlihazır Harita:	X
Kadastral durum:	X
Kroki:	
Kitabe: Vakfiye	

Revizyon:

Kurul Kararları:

