



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 11.10.2017-364

35.06/1250

KARAR TARİHİ VE NO : 11.10.2017-8834

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir İli, Foça İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Atatürk, İsmetpaşa ve Fevzipaşa Mahallelerinde kalan bazı taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline yönelik alınan 08.03.2017 tarihli ve 7845 sayılı kararımızın, Foça Kazıları Başkanlığının 07.03.2017 tarihli ve 2017/19 sayılı yazısı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 07.04.2017 tarihli ve E.69416 sayılı yazısı ekinde iletilen Foça Kazıları Başkanlığının 24.03.2017 tarihli ve 22 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi sonucu alınan ve “..... Atatürk Mahallesi, 13 ada, 35 nolu parselin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin devamına...” karar verilen 13.07.2017 tarihli ve 8480 sayılı kararımız ve konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 10.07.2017 tarihli ve 1266 sayılı rapor okundu, Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 13 ada, 35 nolu parsel numaralı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: İzmir	İlçesi: Foça	Mahalle Köy: Atatürk		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta :	Ada : 13	Parsel : 35		2.Grup Yapı

Adı:	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı:
	Yapım Tarihi:	Kitabe: -	Vakfiye:

Genel Tanım: Konut										
Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	C Rutubet	A Yok		
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var		
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli		



Gözlemler: Yapı sağlam durumdadır özgün haline uygun olmayan muhdes eklentilerin kaldırılmasına yönelik restorasyon projesi hazırlanmalıdır.

Bugünkü Sahibi:	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Belediye, Şahıs
-----------------	--

Yapılan Onarımlar: Yapı genel olarak yakın dönemde yenilerek aslına uygun olmayacak şekilde teras ve çatı katı eklenmiştir.

Ayrıntılı Tanım: Taşınmazda taş malzemeden kargir yapım tekniğinde inşa edilmiş özgününde iki katlı bir yapı bulunmaktadır. Yapının bahçesine bakan zemin katının ön cephesinde bir kapı ve pencere bulunmaktadır. İkinci katta ise iki adet enine dikdörtgen iki adet pencere yer almaktadır. Pencere lento ve söveleri düzgün kesme taş malzemeden yapılmıştır. Yapıya yakın dönemde tadilat yapılarak, aslına uygun olmayan teras ve çatı katı yapılmıştır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
Orijinal Kullanımı:	Konut			
Bugünkü Kullanımı:	Konut			
Önerilen Kullanımı:	Konut			

Hazırlayanlar:

Fuat KESKİN
Şehir Plancısı

Yakup GÜLSEVGİ
Mimar

Elif BAŞÇI
Arkeolog

Oruç AYDEMİR
Sanat Tarihçisi

YAYIN DİZİNİ:	Eklere:	Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.
	Rapor:	X
	Fotoğraf:	X
	Rölöve Proje:	
	Restorasyon Projesi:	
	Hali hazır Harita:	X
	Kadastral durum:	X
	İmar planı:	
	Kurum görüşleri:	X

Kurul Onayı No :	
Revizyon:	T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIĞI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜR
Kurul Kararları:	

İZMİR 2 NOLU KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU	BAS KAN	BAS KAN YRD.	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE
--	---------	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIĞI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
11.10.17 9836 AYLIK KARAR



