



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :		Pafta : Ada : 426 Parsel :27-28 parseller			2.Grup Yapı
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Kapalı çarşı içinde bulunmaktadır. Parsel sınırını belirleyen duvar kaldırılmış ve iki yapı birlikte kullanılmaktadır. Yapı içerisinde sonradan oluşturulmuş olan ara kata çelik bir merdiven ile ulaşılır. Yapı silme saçaklı olup, beşik çatılı ve çatı örtüsü Marsilya kiremittir. Dıştan tek katlı gözükken yapı içeriden iki katlıdır. Özgününde volta tavanlı olan yapının tavan formu yok edilmiştir. Cephe taş taklidi sıvalıdır. Yapıların cephe doğramaları ahşap görünümlü PVC'dir. 22-23-24-25-26-27-28 parsellerde bulunan yapılar benzer nitelikte olup, çatıları bütündür.			Teknik bilgiler:		
			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:			Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
Ekler:			Kurul Onayı No :		
Rapor:					
Fotoğraf:			X		
Rölöve Proje:					
Restorasyon Projesi:					
Hâlihazır Harita:					
Kadastral durum:					
İmar planı:			Revizyon:		
			T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARİKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		


Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 27-28 parseller



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :26 parsel		2.Grup Yapı		X
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Kapalı çarşı içinde bulunmaktadır. Yapı volta tavanlı olup, giriş kısmından yaklaşık 5.00 metre geride ara kat bulunmaktadır. Yapı silme saçaklı olup, beşik çatılı ve çatı örtüsü Marsilya kiremittir. Dıştan tek katlı gözükken yapı içeriden iki katlıdır. Cephe taş taklidi sıvalıdır. Yapının cephe doğramaları ahşap görünümlü PVC'dir. 22-23-24-25-26-27-28 parsellerde bulunan yapılar benzer nitelikte olup, çatıları bütündür.			Teknik bilgiler:		
			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.			
Ekler:		Kurul Onayı No :			
Rapor:					
Fotoğraf:		X			
Rölöve Proje:					
Restorasyon Projesi:					
Hâlihazır Harita:					
Kadastral durum:					
İmar planı:		Revizyon:			
		T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARİKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.			


Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 26 parsel




AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar	KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK :		Pafta : Ada : 426 Parsel :25 parsel		2.Grup Yapı	X
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
			A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Kapalı çarşı içinde bulunmaktadır. Yapı silme saçaklı olup, beşik çatılı ve çatı örtüsü Marsilya kiremittir. Cephe taş taklidi sıvalıdır. Yapıların cephe doğramaları PVC'dir. 22-23-24-25-26-27-28 parsellerde bulunan yapılar benzer nitelikte olup, çatıları bütündür. Yapı Korunması Gerekli Kültür Varlığı niteliği taşımaktadır.			Teknik bilgiler:		
			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rapor:		Kurul Onayı No :		
	Fotoğraf:	X	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rölöve Proje:				
	Restorasyon Projesi:				
	Hâlihazır Harita:				
	Kadastral durum:				
	İmar planı:				
			Revizyon:		


Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 25 parsel




AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :		Pafta : Ada : 426 Parsel :24 parsel			2.Grup Yapı
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Kapalı çarşı içinde bulunmaktadır. Yapı silme saçaklı olup, beşik çatılı ve çatı örtüsü Marsilya kiremittir. Cephe taş taklidi sıvalıdır. Yapıların cephe doğramaları demirdir. 22-23-24-25-26-27-28 parsellerde bulunan yapılar benzer nitelikte olup, çatıları bütündür. Yapının cephesinde elektrikli panjur bulunmaktadır.			Teknik bilgiler:		
			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:		Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.	
		Rapor:		Kurul Onayı No :	
		Fotoğraf:		T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.	
		Rölöve Proje:			
		Restorasyon Projesi:			
		Hâlihazır Harita:			
		Kadastral durum:			
		İmar planı:			
		Revizyon:			

Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 24 parsel




AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :23 parsel		2.Grup Yapı		X
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Kapalı çarşı içinde bulunmaktadır. Yapı silme saçaklı olup, beşik çatılı ve çatı örtüsü Marsilya kiremittir. Cephe taş taklidi sıvalıdır. Yapıların cephe doğramaları alüminyumdur. 22-23-24-25-26-27-28 parsellerde bulunan yapılar benzer nitelikte olup, çatıları bütündür. Tavan PVC malzeme ile kaplanmıştır. Arka cephesinde Yeni Han'ın develik girişine bakan küçük bir penceresi bulunmaktadır			Teknik bilgiler:	Su	Elektrik
				Isıtma	Kanalizasyon
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar)		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi)		
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rapor:		Kurul Onayı No :		
	Fotoğraf:	X	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rölöve Proje:				
	Restorasyon Projesi:				
	Hâlihazır Harita:				
	Kadastral durum:				
	İmar planı:		Revizyon:		




AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECEŚİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :22 parsel		2.Grup Yapı		X
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Kapalı çarşı içinde bulunmaktadır. Yapı silme saçaklı olup, beşik çatılı ve çatı örtüsü Marsilya kiremittir. Cephe taş taklidi sıvalıdır. Yapıların cephe doğramaları demirdir. 22-23-24-25-26-27-28 parsellerde bulunan yapılar benzer nitelikte olup, çatıları bütündür. Yapı içerisinde ara kat bulunmakta olup volta tavan mevcuttur.			Teknik bilgiler:		
			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rapor:		Kurul Onayı No :		
	Fotoğraf:	X	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rölöve Proje:				
	Restorasyon Projesi:				
	Hâlihazır Harita:				
	Kadastral durum:				
	İmar planı:		Revizyon:		




AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:				
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:				
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı			
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :21 parsel		2.Grup Yapı		X			
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu					
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:					
Genel Tanım: ticaret yapısı								
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme B Elemanları C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf					
								
Gözlemler:								
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:					
Yapılan Onarımlar:								
Ayrıntılı Tanım: Kapalı çarşı içinde bulunmaktadır. Yerinde iki katlı yapı bulunmaktadır. Muhtemelen yapı 22-23-24-25-26-27-28 parsellerde bulunan taşınmazlar ile benzer özellik gösterirken çatı kaldırılmış ve ikinci kat yapılarak niteliği yok edilmiştir.			Teknik bilgiler: Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon Orijinal Kullanımı : Ticaret Bugünkü Kullanımı: Ticaret Önerilen Kullanımı : Ticaret Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA					
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.					
	Rapor:		Kurul Onayı No :					
	Fotoğraf:	X	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.					
	Rölöve Proje:							
	Restorasyon Projesi:							
	Hâlihazır Harita:							
	Kadastral durum:							
	İmar planı:		Revizyon:					




AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :124 parsel		2.Grup Yapı		X
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:			Teknik bilgiler:		
Ayrıntılı Tanım: . Kapalı çarşı içinde bulunmaktadır. Tek katlı yapının zemini karo mozaik kaplıdır. Arka cephede penceresi bulunmaktadır.			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rapor:		Kurul Onayı No :		
	Fotoğraf:	X	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR		
	Rölöve Proje:				
	Restorasyon Projesi:				
	Hâlihazır Harita:				
	Kadastral durum:				
	İmar planı:		Revizyon:		



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :		Pafta : Ada : 426 Parsel :113 parsel			2.Grup Yapı
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: 2 katlı ticaret yapısıdır. Yapının zemin katta dolu yüzeyleri seramik ile kaplanmıştır. Üst katta 3 adet söveli pencere bulunmaktadır. Yapının cephe doğramaları ahşap olup, üst kat tavanı ahşap kaplamadır. Çatıda aydınlatma penceresi vardır.			Teknik bilgiler: Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon Orijinal Kullanımı : Ticaret Bugünkü Kullanımı: Ticaret Önerilen Kullanımı : Ticaret Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rapor:		Kurul Onayı No :		
	Fotoğraf:	X	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rölöve Proje:				
	Restorasyon Projesi:				
	Hâlihazır Harita:				
	Kadastral durum:				
	İmar planı:		Revizyon:		


Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 113 parsel



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :34 parsel		2.Grup Yapı		X
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:			Teknik bilgiler:		
Ayrıntılı Tanım: Parselde iki katlı, nitelikli bir yapı bulunmaktadır. Yapı alınlıklı olup, gizli çatılıdır. Yapının zemin katında ince alüminyum doğramalı cam vitrin, üst katta bulunan tek pencerede ahşap doğrama bulunmaktadır. Yapı içerisinde kotlar ile kademe oluşturulmuştur. Üst kata çıkan merdiven iptal edildiğinden üst kata ulaşım bulunmamaktadır.			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:			Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
Ekler:			Kurul Onayı No :		
Rapor:			T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		
Fotoğraf:					
Rölöve Proje:					
Restorasyon Projesi:					
Hâlihazır Harita:					
Kadastral durum:					
İmar planı:					
			Revizyon:		

Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.42 ada, 34parsel



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :10 parsel		2.Grup Yapı		X
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Tek katlı yapının Cephesindeki dikey dolu yüzeyler taş taklidi sıvalıdır. Yapının çatısı Marsilya kiremit örtülüdür.			Teknik bilgiler:		
			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar)		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi)		
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rapor:		Kurul Onayı No :		
	Fotoğraf:	X	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARLEKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rölöve Proje:				
	Restorasyon Projesi:				
	Hâlihazır Harita:				
	Kadastral durum:				
	İmar planı:				
			Revizyon:		


Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 10 parsel



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:											
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:											
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı										
SOKAK :		Pafta : Ada : 426 Parsel :15 parsel			2.Grup Yapı	X									
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu												
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:												
Genel Tanım: ticaret yapısı															
Koruma Durumu	A B C	İyi Orta Fena	Taşıyıcı	A B C	Dış Yapı	A B C	Üst Yapı	A B C	İç Yapı	A B C	Süsleme Elemanları	A B C	Rutubet	A B C	Yok İzi Var Önemli

Vaziyet Planı :

Fotoğraf



Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Şahıs	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:
-----------------	-------	--

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım: Parselde tek katlı, nitelikli bir yapı bulunmaktadır. Yapı silme saçaklı olup, cephedeki dikey dolu yüzeyler taş taklidi sıvalıdır. Yapının çatısı Marsilya kiremit örtülüdür. Cephede alüminyum doğraması mevcuttur.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
------------------	----	----------	--------	--------------

Orijinal Kullanımı : Ticaret

Bugünkü Kullanımı: Ticaret

Önerilen Kullanımı : Ticaret

Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA

Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA

YAYIN DİZİNİ:

Ekler:

Rapor:

Fotoğraf:

X

Rölöve Proje:

Restorasyon Projesi:

Hâlihazır Harita:

Kadastral durum:

İmar planı:

Kontrol Eden: Osman ARSLAN
Müdür V.

Kurul Onayı No :

T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU'NUN
13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI
KARARI EKİDİR


ASLI GİBİDİR

Osman ARSLAN
Müdür V.

Revizyon:


Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 15 parsel



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :16 parsel		2.Grup Yapı		X
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Tek katlı ve Köşe konumudur.Yapı silme saçaklı olup, cephedeki dikey dolu yüzeyler taş taklidi sıvalıdır. Yapının çatısı Marsilya kiremit örtülüdür.			Teknik bilgiler:		
			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar)		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi)		
YAYIN DİZİNİ:		Ekler:	Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
		Rapor:	Kurul Onayı No :		
		Fotoğraf:	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARAR EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		
		Rölöve Proje:			
		Restorasyon Projesi:			
		Hâlihazır Harita:			
		Kadastral durum:			
		İmar planı:	Revizyon:		


Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 16 parsel



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :17 parsel		2.Grup Yapı		X
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
			A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Yapı silme saçaklı olup, cephedeki dikey dolu yüzeyler taş taklidi sıvalıdır. Yapının çatısı Marsilya kiremit örtülüdür.			Teknik bilgiler: Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon Orijinal Kullanımı : Ticaret Bugünkü Kullanımı: Ticaret Önerilen Kullanımı : Ticaret Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rapor:		Kurul Onayı No :		
	Fotoğraf:	X	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rölöve Proje:				
	Restorasyon Projesi:				
	Hâlihazır Harita:				
	Kadastral durum:				
	İmar planı:		Revizyon:		


Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 17 parsel




AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :		Pafta : Ada : 426 Parsel :18 parsel			2.Grup Yapı
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Parselde tek katlı, nitelikli bir yapı bulunmaktadır. Yapı silme saçaklı olup, cephedeki dikey dolu yüzeyler taş taklidi sıvalıdır. Yapının çatısı Marsilya kiremit örtülüdür.			Teknik bilgiler:		
			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rapor:		Kurul Onayı No :		
	Fotoğraf:	X	T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASEL GIBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.		
	Rölöve Proje:				
	Restorasyon Projesi:				
	Hâlihazır Harita:				
	Kadastral durum:				
	İmar planı:				
			Revizyon:		

Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 18parsel



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :		Pafta : Ada : 426 Parsel :19 parsel			2.Grup Yapı
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu		
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:		
Genel Tanım: ticaret yapısı					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C
				A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C
					A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :			Fotoğraf		
					
Gözlemler:					
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:		
Yapılan Onarımlar:					
Ayrıntılı Tanım: Parselde tek katlı, nitelikli bir yapı bulunmaktadır. Yapı silme saçaklı olup, cephedeki dikey dolu yüzeyler taş taklidi sıvalıdır. Yapının çatısı Marsilya kiremit örtülüdür.			Teknik bilgiler:		
			Su		
			Elektrik		
			Isıtma		
			Kanalizasyon		
			Orijinal Kullanımı : Ticaret		
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret		
			Önerilen Kullanımı : Ticaret		
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA		
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA		
YAYIN DİZİNİ:		Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.	
Rapor:				Kurul Onayı No :	
Fotoğraf:		X		T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARİKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.	
Rölöve Proje:					
Restorasyon Projesi:					
Hâlihazır Harita:					
Kadastral durum:					
İmar planı:				Revizyon:	



AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:				
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:				
İli: Manisa	İlçesi: Şehzadeler	Mahalle Köy: Anafartalar		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı			
SOKAK :	Pafta : Ada : 426 Parsel :20 parsel		2.Grup Yapı		X			
Adı: Ticaret	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20 yüzyıl sonu					
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:					
Genel Tanım: ticaret yapısı								
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme B Elemanları C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet Planı :				Fotoğraf				
								
Gözlemler:								
Bugünkü Sahibi:	Şahıs		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:					
Yapılan Onarımlar:								
Ayrıntılı Tanım: Parselde üst katı sonradan yapılmış olan, 16-17-18-19 parsellerde bulunan yapılar ile aynı nitelikte olmasına rağmen sonradan müdahale edilerek kat ilavesi yapılmış olan bir yapı bulunmaktadır. Yapının cephedeki dikey dolu yüzeyler taş taklidi sıvalıdır. Yapının çatısı Marsilya kiremit örtülüdür.			Teknik bilgiler:					
			Su					
			Elektrik					
			Isıtma					
			Kanalizasyon					
			Orijinal Kullanımı : Ticaret					
			Bugünkü Kullanımı: Ticaret					
			Önerilen Kullanımı : Ticaret					
			Hazırlayanlar: Deniz DURDU(Mimar) İMZA					
			Derviş TAŞ (Sanat Tarihçi) İMZA					
YAYIN DİZİNİ:		Ekler:		Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.				
Rapor:				Kurul Onayı No :				
Fotoğraf:		X		T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.10.2017 TARİHLİ VE 8893 SAYILI KARARI EKİDİR ASLI GİBİDİR Osman ARSLAN Müdür V.				
Rölöve Proje:								
Restorasyon Projesi:								
Hâlihazır Harita:								
Kadastral durum:								
İmar planı:				Revizyon:				

Manisa, Şehzadeler, Anafartalar Mah.426 ada, 20 parsel

