

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 21.09.2017-196
Karar Tarihi ve No. : 21.09.2017-5102
Dosya No : 23.07/51

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Elazığ İli, Palu İlçesi, Beyhan Beldesi, İstasyon Mevkii'nde bulunan, mülkiyeti TCDD'ye ait tapunun 327 nolu parselinde kayıtlı, Beyhan İstasyon Sahasında yer alan demiryolu yapılarına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 14.08.2017 tarih ve 3044 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;


Elazığ İli, Palu İlçesi, Beyhan Beldesi, İstasyon Mevkii'nde bulunan, mülkiyeti TCDD'ye ait tapunun 327 nolu parselinde kayıtlı, Beyhan İstasyon Sahasında yer alan Beyhan İstasyon Binası (4 ve 5 plan nolu), "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine,
-Beyhan İstasyon Sahası içerisinde yer alan diğer demiryolu yapılarının, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği göstermediğinden tescillerinin uygun olmadığına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ:ELAZIĞ	İLÇESİ: Palu	MAHALLE/MEVKİ: Beyhan Beldesi /İstasyon	KORUMA DERECESİ	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:		KAD. :PAFTA: ADA: PARSEL: 327		1 2 3
			ÇEVRESEL	1 2 3

ADI : BEYHAN İSTASYON BİNASI (4 ve 5 plan nolu)	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:

GENEL TANIM: Elazığ İli, Palu İlçesi, Beyhan Beldesi merkezinde bulunan Beyhan İstasyon Sahasındaki demiryolu yapıları, doğu-batı aksında uzanan demiryolunun hemen güneyinde kalmaktadırlar.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: iyi	CEPHE DURUMU: iyi	ÖRTÜ DURUMU: iyi	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------------	------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: T.C.D.D. **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** T.C.D.D

YAPILAN ONARIMLAR: Yakın dönemde kapsamlı bir onarımdan geçen yapının içten ve dıştan yenilendiği, ahşap pencere doğramalarının PVC esaslı pencerelerle değiştirildiği gözlemlenmiştir.

AYRINTILI TANITIM: Doğu-batı yönde dikdörtgen planlı ve iki katlı olan istasyon binasının doğu bitişiğinde bulunan ambar kısmı tek katlı tutulmuştur. İdare bölümü olarak kullanılan zemin katta bekleme salonu, hareket amirliği, şeflik gibi idari birimler bulunurken, yapının üst katı ise lojman olarak kullanılmaktadır. Yapının inşasında taş ve beton malzeme birlikte kullanılmıştır. Zemin katta raylara bakan cephe boyunca kuzeye doğru taşıntı yapan kısmın üzeri üst katta balkon şeklinde düzenlenmiştir. Genel olarak dikdörtgen planlı olan pencere açıklıklarının alt kattakileri demir parmaklıklıdır. Pencere doğramaları pvc malzemeli doğramalarla değiştirilmiştir. Yapının üzeri kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür. Yapıda yakın dönemlerde kapsamlı onarımların yapılmış olduğu gözlemlenmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	İSITMA SİSTEMİ:	X
	KANALİZASYON:	X
	SU:	X
	ELEKTRİK:	X

ÖZGÜN KULLANIMI: İSTASYON BİNASI

BUGÜNKÜ KULLANIMI: İSTASYON BİNASI

ÖNERİLEN KULLANIMI: İSTASYON BİNASI

HAZIRLAYANLAR: Ahmet DEMİR-Arkeolog

Ahmet MIZRAK-Sanat Tarihçisi

Erdal DEMİR-Uzman (Sanat Tarihçisi)

18.09.2017

KONTROL EDEN: Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
21.09.2017 tarih ve 5102
Sayılı Karar Eki dir.

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFİYE	

TESCİL KARAR NO
KARAR TARİHİ:

REVİZYON:

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)