

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2018-255
Karar Tarihi ve No : 19.02.2018-4869

Toplantı Yeri
EDİRNE

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, sit alanı dışında, şahıs mülkiyetine kayıtlı, 89 Ada 24 parsel üzerinde yer alan yapının tescil edilmesi istemine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanları tarafından hazırlanan 16.02.2018 tarihli raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, sit alanı dışında, şahıs mülkiyetine kayıtlı, 89 Ada 24 parsel üzerinde yer alan yapının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeni ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesine, Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.


ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	K.V.K.E.	T.C. ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRÜĞÜ			
İLİ: KIRKLARELİ	İLÇE: MERKEZ	MAHALLE KÖY: CAMİKEBİR	KORUMA	1 2 3
		VEYA MEVKİ:	EDİRNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO: Namazgah Caddesi	KADASTRO:	PAFTA: ADA: 89 PARSEL: 24	DERECESESİ: KIRKLARELİ	ÇEVRESEL
ADI: TİCARİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): GEÇ OSMANLI	
YAPI NO:	YAPIM TARİHİ: 19.y.y.	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIMI:
Kagir yapı zemin üzeri bir katlıdır. Namazgah Caddesi üzerinde yer alır.

KORUMA DURUMU	İYİ	TAŞIYICI YAPI	DIŞ YAPI	ÜST YAPI	İÇ YAPI	SÜSLEME ELEMANLARI	RUTUBET	X	A	YOK
	X	ORTA	X	X	X	X	X		B	İZİ VAR
		FENA							C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER:

Yapının form ve aydınlatma penceresinin hizasına göre 89 ada 25-26-27 parsellerde yer alan yapılarla bütünlük arz ettiği, yapının ilk döneminde tek katlı olabileceği, üst katının sonraki dönemlerde yapıldığı düşünülmektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: ŞAHİS

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: ŞAHİS

YAPILAN ONARIMLAR:

Yakın zamanda yapılan tadilat ile pencerenin basık kemerleri değiştirilmiş, aydınlatma penceresi yıkılmıştır.

AYRINTILI TANIM:

Kagir yapı zemin üzeri bir katlıdır. Cephesi sıvalıdır. Yapı bitişik nizamlıdır. Zemin kat camekan yapılarak özgünlüğü bozulmuştur. Camekanın yanları seramik kaplıdır. Camekan üzerinde ortada küçük kare formulu aydınlatma penceresi kapatılmıştır. Birinci katta basık kemer içinde üç adet pvc pencere yer alır. Çatı altı silmelidir. Eğimli çatısı marsilya kiremit kaplıdır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	X	X		X

ORJİNAL KULLANIM:

Ticari

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Ticari

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Ticari

HAZIRLAYANLAR:

Mehtap GÖREN: Şehir Plancısı
Öznur ÇELİK: Müze Araştırmacısı (Sanat Tarihçi M.A)
Selin KAHRAMAN: Sanat Tarihçi

Tescil Kararları:

YAYIN DİZİNİ

Müdür V.

EKLER:

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

KONTROL EDEN:

Yusuf ŞAMİLOĞLU: Müdür V.

KURUL ONAYI NO. :

REVİZYON

KURUL KARARLARI

E.K.V.K. Kurulunun 19.02.2018
Tarih ve 4869 sayılı karar ekidir.