



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 09.03.2018-391

45.06/883

KARAR TARİHİ VE NO : 09.03.2018-9455

Toplantı Yeri  
İZMİR

Manisa ili, Kula ilçesi Kavacık mahallesinde; tapulama harici alanda, Gökçekaya deresi üzerinde yer alan iki (2) gözlü köprü ve çeşmesine ilişkin 2863 sayılı yasanın 7. maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 18/12/2017 tarih ve 4838 sayılı yazısı ile istenen Kurum görüşlerinin iletildiği; Manisa Valiliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/12/2017 tarih ve E.16154 sayılı ve 04/01/2018 tarih ve E.142 sayılı yazıları, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünün 05/01/2018 tarih ve 10769 sayılı yazısı, Kula Kaymakamlığı, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/01/2018 tarih ve E.34 sayılı yazısı, Kula Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 24/01/2018 tarih ve E.336 sayılı yazısı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 24/01/2018 tarih ve E.32673 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve E.277424 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 08/03/2018 tarih ve 130592 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kula ilçesi Kavacık mahallesinde; tapulama harici alanda, Gökçekaya deresi üzerinde yer alan “İki (2) Gözlü Köprü ve Çeşmesi”nin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesinde ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik”in “Tespitlerde değerlendirme kıstasları” başlıklı İkinci Bölümünün 4. maddesinde belirtilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarından olması nedeniyle 2863 sayılı Yasanın 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 1.(birinci) grup olarak belirlenmesine, korunma alanının karar eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna; söz konusu köprü ve çeşmesinin korunması ve yaşatılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

110/1

MANİSA İLİ, KULA İLÇESİ, KAVACIK MAHALLESİNDE  
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI  
İKİ GÖZLÜ KÖPRÜ VE CEŞMESİ

110/3

110/2

5/15

111/1

112/1


T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIĞI  
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIĞI  
KORUMA BÖLGE KURULUNUN

05.03.2018 GÜN VE 9455 SAYILI KARARI EKİDİR

113/1

GÖSTERİM:



KORUNMA ALANI SINIRI

Ö:1/2000



Berrin KAYA  
Kültür ve Turizm Uzmanı  
Şehir Plancısı

AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE	Doğal Ve Kültürel Varlıkların Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45/06/883- Harita No:
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü				
İl: MANİSA	İlçe: KULA	Mahalle Köy: KAVACIK	KORUMA DERECESİ	1. Grup Yapı <input checked="" type="checkbox"/>
				2. Grup Yapı <input type="checkbox"/>
SOKAK :	Yapılan :	Pafta : Ada : Parcel: Tapulama dışı alan	Mimarî Cadı: GEÇ OSMANLI	Üslup:
Adı: İKİ GÖZLÜ KÖPRÜ VE ÇEŞMESİ	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-	
Genel Tanım: Göççekaya Deresi Üzerinde yer alan iki (2) gözlü çeleneksel köprü ve çeşmesi				
Koruma Durumu	A İyi	B Orta	C Fena	Tasvir
	A Dış Yapı	B İç Yapı	C Ç Yapı	Süsleme Elemanları
	A Rutubet	B Yık	C İzli Var	C Önemli
Nazmiyet planı:		Fotoğraf		
Gözlemler: Oldukça müdahaleye maruz kaldığı anlaşılan köprü halen kullanılmaktadır. Taş malzemeden inşa edilmiş köprünün batısında memba sağ yakada çeşme yapısı bulunmaktadır olup, çeşme köprü ile bir bütün olarak inşa edilmiştir.				
Bugünkü Sahibi: -		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Karayolları Genel Müdürlüğü, Kula Belediyesi		
Yapılan Onarımlar: Köprünün zaman içerisinde özellikle derzlerinde oluşan bozulmadan kaynaklanan hasarları bulunmaktadır. Bazı taşlarda da çatlaklar gözlenmiştir. Yeni yapılan bölümlerin eskiyle uyumu sağlanamamış olup arakesit oluşturulmuştur, bu da köprü için bir diğer risk unsurdur.				
Ayrıntılı Tanım:		Teknik bilgiler:		
İki gözlü taş kemer köprünün ölçülebilir döşeme uzunluğu 25,30 m, genişliği ise 4,70 m'dir. Özgün olan kemerler dairesel, genişletme sırasında sonradan mansaba ilave edilen kemer parçası ise özgenine uygun yapılmaya çalışılmış ancak düzensiz bir geometri göstermektedir. Köprüde komiş/şilme ve korkuluk izine rastlanmamıştır. Bu unsurların tahrip olarak kaybolduğu düşünülmektedir. Köprünün memba cephesindeki belli belirsiz selyaran bögen prizma geometriye yakın olup mansap cephesinde selyaran bulunmamaktadır. Orijinal döşeme izine rastlanmamış olup bugün döşeme yerinde sıkıştırılmış toprak izlenmektedir.		Su	Elektrik	Isıtma
Köprünün yapımında irif hacimli moloz taş ve ince kayrak taşların kullanıldığı, derzleri meydana getiren kireç harcının ise büyük oranda boşaldığı gözlenmiştir. Köprünün daha erken tarihteki olduğu düşünülen ilk evresinde irif moloz taşların gerek kemerlerde gerekse de tempan duvarlarda kullanıldığı ve bağlayıcı malzeme olarak kireç harcı kullanıldığı anlaşılmaktadır. Köprü, ilk yapımından ne kadar süre sonra yapıldığı bilinmeyen bir tarihte mansap yönüne doğru ince kayrak taşları kullanılarak 50 cm genişletilmiş, bu arada eski moloz örgünün aralarındaki boş alan derzlerin yeni de ufak kayrak taşlarıyla doldurulmuştur.		Orjinal Kullanım: Köprü		
Köprünün batısında memba sağ yakada çeşme yapısı bulunmaktadır olup, çeşme köprü ile bir bütün olarak inşa edilmiştir. Çeşmenin aynalık kısmında bir adet musluk için bir adet bardaklık için küçük iki adet niş bulunmaktadır. Aynalık ile çeşme kemesi arasında kitabesi bulunmaktadır olup kitabesinde "1954 Kavacı ko Ahmet oğ Mustafa Yıldız" yazmaktadır. Çeşmenin üzerinde muhtemelen depo olarak kullanılan bölümlerin üzerine beton atılmıştır. Çeşmenin önünde hayvanları sulama amacı üç adet su yalığı bulunmaktadır. Çeşmenin yüksekliği 1,65 m, genişliği 2,28 m, çeşmeyi sınırlayan duvarın uzunluğu çeşmeyle birlikte 3,15 m ve aynı duvarın kalınlığı ise 0,70 m'dir. Kırval ve sakın bir şekilde yanındaki çeşmeyle beraber hoş bir uyum içinde olan köprü, bu birliktelik bakımından nadir örneklerdendir.		Bugünkü Kullanım: Köprü		
Kaynakça:		Önerilen Kullanım: Köprü		
Ekler:		Hazırlayanlar: 09/03/2018		
Rapor:	<input checked="" type="checkbox"/>	Berrin KAYA (İMZA)		
Fotoğraf:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kültür ve Turizm Uzmanı		
Rölevo Proje:	<input type="checkbox"/>	Şehir Plancısı		
Restorasyon Projesi:	<input type="checkbox"/>	Oruç AYDEMİR (İMZA)		
Hali hazır Harita:	<input type="checkbox"/>	Sanat Tarihçisi		
Kadastral durum:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrol Eden: Osman ARSLAN (İMZA)		
Kroki:	<input type="checkbox"/>	Müdür V.		
Kitabe:	<input type="checkbox"/>	Kurul Öngü: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI		
Vakfiye:	<input type="checkbox"/>	İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü		
		İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 09.03.2018 TARİHLİ VE 9455 SAYILI KARARI EKİDİR.		
		Revizyon: Mertin KAYA (İMZA)		
		Kurul Kararı: Şehir Plancısı		

