

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 02.05.2018-217
Karar Tarihi ve No. : 02.05.2018-5718
Dosya No. :21.11/70

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Körtük Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Ali TURGUT'a ait tapunun 329 ada, 3 no.lu parselinde yer alan IV. No.lu Değirmenin (Aşa Hacı Kelvan) tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.03.2018 gün ve 165591 sayılı uzman raporu, Lice Belediye Başkanlığının 02.04.2018 gün ve 771 sayılı yazısı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının ...04.2018 gün ve 221-3396 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Körtük Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Ali TURGUT'a ait tapunun 329 ada, 3 no.lu parselinde yer alan IV. No.lu Değirmen(Aşa Hacı Kelvan); "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun "I. grup yapı" olarak, koruma alanının ise kendi parseli olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" Şerhi konulmasına, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: LİCE	MAHALLE/MEVKİ: KÖRTÜK	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO:PAFTA: ADA:329 ADA 3	ANITSAL
		PARSEL	ÇEVRESEL
			1 2 3
			1 2 3

ADI: IV.Nolu Değirmen (Aşa Heci Kelvan)	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM:Lice İlçesi, Körtük mahallesi, 329 ada 3 no.lu parselde, Lice Ulu Camii'nin yaklaşık 185 metre güneyinde yer aldığı tespit edilmiştir.

KORUNMUŞLUK DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:
---------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------

VAZİYET PLANI:	FOTOĞRAF:
	

GÖZLEMLER: Lice depreminde tamamen yıkılmış olan değirmenin su haznesinin Ağız kısmının kısmen tahrip olduğu görülmüştür.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

Lice İlçesi, Körtük mahallesi, 329 ada 3 no.lu parselde, Lice Ulu Camii'nin yaklaşık 185 metre güneyinde yer aldığı tespit edilmiştir. Lice depreminde tamamen yıkılmış olan değirmenin su haznesinin Ağız kısmının kısmen tahrip olduğu görülmüştür. Silindir formulu Su haznesi 6-7 metre derinlikte olup, taş ve toprak ile dolduğu tespit edilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Değirmen

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIMI: Değirmen

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçi)
Serdar GÜLSEVEN (Müze Araştırmacısı)
02.05.2018

KONTROL EDEN:
Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	TESCİL :
1-	RAPOR X	KARAR NO :
2-	FOTOĞRAF X	KARAR TARİHİ :
3-	HARİTA	
4-	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFIYE	

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
02.05.2018.tarih ve 57.18...
Sayılı Karar Eki dir.

(Handwritten signatures and stamps)



Foto 1-2- 3 Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Körtük mahallesi, 329 ada 3 No.lu Parsel IV. Nolu Değirmen (Aşe Heci Kelvan) 22.03.20183